



*Tecumseh*



## Variateur de Fréquence Variable Speed Drive Frequenzumrichter Napęd bezstopniowy Variador de velocidad Frekvensomvandlare YASKAWA V1000



### FRENCH

**Guide rapide d'utilisation :**  
**du variateur V1000**

### Sommaire

Fonction du commutateur .....	p.2
Fonctionnement et programmation .....	p.4
Paramètres standards réfrigération .....	p.6
Principaux paramètres utilisés .....	p.8-13
Modes pour les entrées et sorties .....	p.14
Affichage du journal des défauts .....	p.19-20
Mémoire des défauts .....	p.22-24
Câblage standard .....	p.25
Saut de fréquence de sortie & Réglage automatique .....	p.26-27
Données Techniques .....	p.28

### ENGLISH

**Short manual:**  
**V1000 Inverter**

### Agenda

Rotary knob function .....	p.2
Operation and Programming .....	p.4
Standard refrigeration parameters .....	p.6
Mostly used standard-Parameters .....	p.8-13
Modes for In- and outputs .....	p.14
Fault monitoring .....	p.19-20
Fault memory .....	p.22-24
Standard-wiring .....	p.25
Skip output frequencies & Auto tuning .....	p.26-27
Technical Data .....	p.28

### GERMAN

**Kurzanleitung:**  
**V1000 Frequenzumrichter**

### Inhaltsverzeichnis

Funktion Drehschalter .....	p.2
Bedienung und Programmierung .....	p.4
Standard-Kälteparameter .....	p.6
Wichtige Standard-Parameter .....	p.8-13
Moduswahl der chłodzenia .....	str. 6
Ein- und Ausgänge .....	p.14
Fehlerverfolgung .....	p.19-20
Fehlerspeicher .....	p.22-24
Standard-Verdrahtung .....	p.25
Öl-Rückholfunkt., Ölsumpfeheizung & Wartungsmodus .....	p.26-27
Technische Daten .....	p.28

### POLISH

**Skrócona instrukcja:**  
**Falownik V1000**

### Porządek

Funkcja pokrętła obrotowego .....	str. 2
Działanie i programowanie .....	str. 4
Standardowe parametry chłodzenia .....	str. 6
Najczęściej stosowane parametry standarodowe .....	str. 8-13
Tryby wejść i wyjść .....	str. 14
Monitorowanie usterek .....	str. 19-20
Pamięć usterek .....	str. 22-24
Standardowe okablowanie .....	str. 25
Pomijanie częstotliwości wyjściowych i automatyczne strojenie .....	str. 26-27
Dane techniczne .....	str. 28

### SPANISH

**Guía rápida:**  
**V1000 inverter**

### Índice

Uso del selector .....	p. 2
Control y programación .....	p. 3
Parámetros de refrigeración estándar .....	p. 4
Parámetros estándar de uso más común .....	pp. 5, 6 y 7
Modos de entrada y salida .....	p. 8-13
Monitorización de fallos .....	p. 19 y 20
Memoria de fallos .....	p. 22,23 y 24
Cableado estándar .....	p. 25
Omisión de frecuencias de salida y ajuste automático .....	p. 26 y 27
Datos técnicos .....	p. 28

### SWEDISH

**Installationsmanual:**  
**Frekvensomvandlare V1000**

### Innehåll

Funktion för omkopplare .....	sid. 2
Drift och programmering .....	sid. 4
Standard kylningsparametrar .....	sid. 6
Mest använda standardparametrar .....	sid. 8-13
Lägen för in- och utgångar .....	sid. 14
Felövervakning .....	sid. 19-20
Felminne .....	sid. 22-24
Standard kabeldragning .....	sid. 25
Skipfrekvenser för utgång och automatisk inställning .....	sid. 26-27
Tekniska data .....	sid. 28

### Avertissement

Risque d'électrocution

Ne pas toucher les borniers avant que les condensateurs soient complètement déchargés. Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou de graves blessures. Avant les travaux de câblage, couper l'alimentation électrique de l'appareil. Le condensateur interne reste chargé même après avoir coupé l'alimentation électrique. La LED de charge s'éteint lorsque la tension du bus CC est inférieure à 50 V CC. Pour éviter tout danger d'électrocution, attendez au moins cinq minutes après que tous les voyants se sont éteints : mesurez la tension de la bobine d'inductance pour vous assurer qu'aucune tension n'est plus présente.

### Warning

Electrical Shock Hazard

Do not touch any terminals before the capacitors have fully discharged. Failure to comply could result in death or serious injury. Before wiring terminals, disconnect all power to the equipment. The internal capacitor remains charged even after the power supply is turned off. The charge indicator LED will extinguish when the DC bus voltage is below 50 Vdc. To prevent electric shock, wait at least five minutes after all indicators are off and measure the DC bus voltage level to confirm safe level

### Warnung

Gefahr eines Stromschlags

Berühren Sie keine Klemmen, bevor die Kondensatoren vollständig entladen sind. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben. Trennen Sie das Gerät vor Verdrahtungsarbeiten vollständig von der Spannungsversorgung. Der interne Kondensator bleibt auch nach Ausschalten der Versorgungsspannung geladen. Die Ladungsanzeige (CHARGE) leuchtet so lange bis die Zwischenkreisspannung 50 V DC unterschritten hat. Warten Sie zur Vermeidung eines Stromschlags mindestens fünf Minuten, nachdem alle Anzeigen erloschen sind; messen Sie die Zwischenkreisspannung, um sicherzustellen, dass keine Spannung mehr anliegt.

### Ostrożnie

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym

Nie wolno dotykać żadnych zacisków przed całkowitym rozładowaniem kondensatorów. Zignorowanie tego ostrzeżenia może spowodować śmierć lub poważne obrażenia. Przed podłączeniem przewodów do zacisków należy odłączyć zasilanie od urządzenia. Wewnętrzny kondensator pozostaje naładowany nawet po wyłączeniu zasilania. Dioda LED będąca wskaźnikiem ładowania gaśnie, kiedy napięcie szyny DC spadnie poniżej 50 VDC. Aby zapobiec porażeniu elektrycznemu, po zgaśnięciu wszystkich wskaźników należy odczekać co najmniej pięć minut i zmierzyć napięcie szyny DC, aby sprawdzić, czy spadło do bezpiecznego poziomu.

### Advertencia

Peligro de descarga eléctrica

No toque ninguno de los terminales antes de que se hayan descargado por completo los condensadores. De lo contrario, ello podría acarrear la muerte o lesiones graves.

Antes de conectar los terminales corte completamente la alimentación del aparato. Los condensadores internos permanecen cargados incluso después de haber apagado la alimentación. El indicador LED de carga permanece encendido hasta que la tensión del bus CC sea inferior a 50 VCC. Para evitar una descarga eléctrica, después de haberse apagado todos los indicadores, espere al menos cinco minutos.

### Varning

Risk för elstöt

Vänna tills kondensatorerna är helt urladdade innan du rör någon plint. Underlättarhet att följa dessa anvisningar kan resultera i dödsfall eller allvarlig personskada. Bryt utrustningens strömförsörjningen innan du ansluter kablar till plintarna. Den interna kondensatorerna är strömförande även efter att strömförsörjningen har brutits. Laddningsindikatorns lysdiod släcks när DC-busspänningen understiger 50 VDC. Vänna minst 5 minuter efter att alla indikatorlampor har släckts (på så sätt undviker du risk för elstötar) och mät spänningen på DC-bussen (för att säkerställa att ingen farlig spänning föreligger).

Mise en service	Commissioning	Inbetriebnahme	Przekazywanie do eksploatacji	Puesta en servicio	Driftsättning		
Commentaires :	Comments:	Anmerkung:	Uwagi:	Observaciones:	Kommentarer:		
La liste suivante des contrôles n'est pas exhaustive. Le personnel qualifié est lui seul responsable de l'ensemble des vérifications conformes aux normes et règles de l'art applicables.	The following list is not exhaustive. Qualified staff on site is responsible that the equipment will comply with relevant local standards and laws.	Die folgende Checkliste erhebt keinen Anspruch auf Vollzähligkeit. Der inbe-triebnehmende Fachmann ist verant-wortlich für Einhaltung der vor Ort geltenden Vorschriften und Standards.	Poniższa lista nie jest wyczerpująca. Wykwalifikowany personel pracujący na miejscu jest odpowiedzialny za to, aby urządzenia spełniały wymogi odpowiednich lokalnych norm i przepisów prawnych.	La lista siguiente no es exhaustiva. El personal de las instalaciones debe hacerse responsable de que los equipos cumplan los requisitos establecidos por las normas y leyes locales correspondientes.	Följande förteckning är inte uttömdande. Behörig personal på arbetsplatserna ansvarar för att utrustningen uppfyller relevanta lokala standarder och lagar.		
Fonction du commutateur :  Byp: Le groupe fonctionne sans le variateur.	Rotary knob function:  Byp: The unit will run without inverter.	Funktion Drehschalter:  Byp: Betrieb ohne Frequenzumrichter.	Funkcja pokrętła obrotowego:  Byp (obejście): Jednostka będzie pracowała bez falownika.	Uso del mando selector:  Byp: el equipo funcionará sin unidad inverter.	Funktion för omkopplare:  Byp: Enheten körs utan frekvensomvandlare.		
OFF: Le groupe est à l'arrêt.	OFF: The unit is switched off.	OFF: Das Gerät ist abgeschaltet.	OFF (wyłączone): Jednostka jest wyłączona.	OFF: el equipo se apagará.	OFF: Enheten är avstängd.		
AUTO: Le groupe fonctionne sous l'autorité du variateur.	AUTO: The unit is inverter driven.	AUTO: Betrieb mit Frequenzumrichter	AUTO: Jednostka jest napędzaną przez falownik.	AUTO: el control del equipo tendrá lugar a través de la unidad inverter.	AUTO: Enheten regleras av frekvensomvandlare.		
Lorsque le groupe est sous tension, le système affiche la pression (Bar). Presser 3x ▼ afin d'afficher la fréquence de sortie. En appuyant sur ▲ vous retournez à la pression mesurée par le capteur de pression.	After Power ON the system, pressure (in Bar) will be displayed. Press 3x ▼ key the display will indicate the value for the output frequency. By pressing ▲ key the display will indicate again monitored the system pressure.	Nach dem Einschalten wird der Druck in der Anlage in Bar angezeigt. Zweimaliges Drücken der ▼ -Taste zeigt die Ausgangsfrequenz an. Durch Drücken der ▲ - Taste kann wieder zurück zur Systemdruck-Anzeige gewechselt werden.	Po włączeniu zasilania systemu zostanie wyświetlone ciśnienie (w barach). Należy 3-krotnie naciągnąć klawisz „▼“. Na wyświetlaczu zostanie podana wartość częstotliwości wyjściowej. Naciśnięcie klawisza „▲“ spowoduje ponowne wyświetlenie monitorowanego ciśnienia układu.	Al encender el sistema, la pantalla muestra la presión (en bares). Pulse el botón ▼ 3 veces para ver el valor de la frecuencia de salida en la pantalla. Pulse el botón ▲ para ver de nuevo la presión del sistema.	Starta systemet (texten Bar visas i teckenfönstret). Tryck tre gånger på knappen ▼ för att se utrfrekvens i teckenfönstret. Tryck på knappen ▲ för att teckenfönstret ska återgå till att visa systemtryck.		
Check-list de mise en service	Check-list commissioning	Checkliste Inbetriebnahme	Lista kontrolna dotycząca przekazywania do eksploatacji	Lista de comprobación para la puesta en servicio	Checklista vid driftsättning		
Commentaires :	Comments:	Anmerkung:	Uwagi:	Observaciones:	Kommentarer:		
La liste suivante des contrôles n'est pas exhaustive. Le personnel qualifié est lui seul responsable de l'ensemble des vérifications conformes aux normes et règles de l'art applicables.	The following list is not exhaustive. Qualified staff on site is responsible that the equipment will comply with relevant local standards and laws.	Die folgende Checkliste erhebt keinen Anspruch auf Vollzähligkeit. Der inbe-triebnehmende Fachmann ist verant-wortlich für Einhaltung der vor Ort geltenden Vorschriften und Standards.	Poniższa lista nie jest wyczerpująca. Wykwalifikowany personel pracujący na miejscu jest odpowiedzialny za to, aby urządzenia spełniały wymogi odpowiednich lokalnych norm i przepisów prawnych.	La lista siguiente no es exhaustiva. El personal de las instalaciones debe hacerse responsable de que los equipos cumplan los requisitos establecidos por las normas y leyes locales correspondientes.	Följande förteckning är inte uttömdande. Behörig personal på arbetsplatserna ansvarar för att utrustningen uppfyller relevanta lokala standarder och lagar.		
Conditions à respecter avant la mise sous tension  Avant de raccorder frigorifiquement et électriquement et de mettre sous tension le groupe de condensation, l'installateur doit s'assurer que l'ensemble de l'installation est conforme aux règles de l'art.	Conditions to meet before Power ON  Before electrical commissioning the user must ensure that the mechanical installation was completed in accordance with rules of the art.	Bedingungen für das Einschalten  Vor der elektrischen Inbetriebnahme ist sicher zu stellen, dass die mechanische Installation abgeschlossen und die Anlage mit Kältemittelgefüll ist.	Warunki, które muszą zostać spełnione przed włączeniem zasilania  Przed rozruchem elektrycznym przed przekazywaniem do eksploatacji użytkownik musi zapewnić wykonanie montażu mechanicznego zgodnie z regulami sztuki.	Condiciones que deben satisfacerse antes del encendido  Antes de la puesta en servicio eléctrica, el usuario debe asegurarse de haber llevado a cabo la instalación mecánica de acuerdo con las prácticas recomendadas.	Villkor som ska vara uppfyllda innan systemstart  Försäkra dig om att mekanisk driftsättning har utförts enligt anvisningar innan du påbörjar elektrisk driftsättning.		
S1							
2	Mise en service	Commissioning	Inbetriebnahme	Przekazywanie do eksploatacji	Puesta en servicio	Driftsättning	3

	Check-list de mise en service	Check-list commissioning	Checkliste Inbetriebnahme	Lista kontrolna dotycząca przekazywania do eksploatacji	Lista de comprobación para la puesta en servicio	Checklista vid driftsättning
	Connexion du capteur de pression  Le capteur de pression doit être connecté du côté de l'aspiration. Il est déjà pré-câblé.	Installation Pressure Transducer  The pressure transducer needs to be mechanically connected at the suction side. The transducer is already pre-wired.	Installation Drucktransmitter  Der Drucktransmitter ist mechanisch auf der Sauggasseite anzuschließen. Das Anschluss-kabel ist elektrisch bereits angeschlossen und muss auf dem Drucksensor geschraubt werden.	Montaż przetwornika ciśnienia  Przetwornik ciśnienia musi być podłączony mechanicznie po stronie ciśnienia ssawnego. Przetwornik jest już wcześniej podłączony elektrycznie.	Instalación del transductor de presión  El transductor de presión, cableado de fábrica, debe conectarse mecánicamente al lado de presión de aspiración.	Installation av tryckgivare  Tryckgivare ska anslutas mekaniskt till sugtryckssida (givaren är förberedd för anslutning).
	Charge de réfrigérant  Pour cette opération, le commutateur S1 doit être positionné sur la position BYP=BYPASS.La procédure est identique à celle appliquée aux installations à vitesse fixe.	Filling the unit with refrigerant  Filling of the unit will be done with switch S1 in position "Byp" (Bypass). The procedure is identical with the standard filling process with-out variable speed drive.	Füllen der Anlage mit Kältemittel  Das Füllen der Anlage geschieht in der Stellung "Byp" (Bypass) des Schalters S1. Das Vorgehen ist identisch zum Befüllen von Einheiten ohne Frequenzumrichter.	Napelnianie jednostki czynnikiem chłodniczym  Napelnianie jednostki będzie wykonywane przy przełączniku S1 w położeniu „Byp“ (pomińcie). Procedura jest identyczna ze standardową procedurą napełnienia bez napędu bezstopniowego.	Llenado del equipo con refrigerante  El llenado del equipo debe tener lugar con el interruptor S1 en la posición "Byp". El procedimiento es idéntico al llenado sin variador de velocidad.	Fyll på köldmedium i enhet  Fyll på enheten med brytare S1 i läge Byp (förbikoppling). Förarandet är identiskt med standard fyllningsprocess utan frekvensomvandlare.
	Affichage par défaut de la pression d'aspiration  Dès la mise sous tension, la pression d'aspiration du système s'affiche automatiquement.	System pressure in the Display  After mechanical and electrical installation of the pressure transducer, the pressure will be displayed (e.g. 2,5 Bar) im LED-Display des Frequenzumrichters	Druckanzeige im Display  Nach erfolgtem mechanischen und elektrischen Anschluss wird der korrekte Systemdruck (Beispiel: 2,5 Bar) im LED-Display des Frequenzumrichters angezeigt.	Ciśnienie układu na wyświetlaczu  Po wykonaniu montażu mechanicznego i elektrycznego przetwornika ciśnienia na wyświetlaczu LED napędu zostanie wyświetlone ciśnienie (np. 2,5 bar).	Presión del sistema en la pantalla  Tras las instalaciones mecánica y eléctrica del transductor de presión, la pantalla LED del variador mostrará la presión (por ejemplo, 2,5 bar).	Systemtryck i teckenfönster  När mekanisk och elektrisk installation av tryckgivaren är avslutad visas trycket (till exempel 2,5 Bar) i frekvensomvandlarens teckenfönster.
	Réglage de la pression de référence  Dès que la pression est affichée, l'utilisateur pourra modifier la pression de consigne pour son application (reportez vous page 3 pour voir comment régler ce paramètre P1-03)	Setting Pressure reference  Once the pressure is displayed correctly, the user should set the regulation system pressure for his unit. Refer to page 3, programming example, how to change the parameter settings.	Einstellen des Druck Sollwertes  Bei richtiger Anzeige im Display erfolgt nun die Einstellung des Druck-Sollwertes durch den An-wender. Siehe Programmierbeispiel auf der Seite 3, Verändern von Parametern	Ustawianie ciśnienia odniesienia  Po prawidłowym wyświetleniu ciśnienia użytkownik powinien ustawić ciśnienie ustawienia dla swojej jednostki. Sposób zmiany ustawień parametrów podano na stronie 3, w przykładzie programowania.	Ajuste de la referencia de presión  Dès que la presión es mostrada correctamente, el usuario deberá establecer la presión de regulación del sistema para su aplicación. Consulte la página 3 (ejemplo de programación) si desea obtener información acerca del ajuste de los parámetros.	Ställa in tryckbörvärde  När trycket visas korrekt ställer du in börvärde för enheten systemtryck. Se programmeringsexempel på sidan 3 för information om inställning av parameterinställningar.
	Réglage de la basse pression pour un arrêt automatique  P1-04 : Réglage de la pression d'arrêt P1-05 : Temps d'arrêt P1-06 : Pression différentielle P1-07 : Temps pour redémarrage	Setting Low Pressure Auto-OFF  P1-04: Abschaltpegel für Niederdruk P1-05: Abschaltzeit P1-06: Einstellhysteresere P1-07: Temps pour redémarrage	Einstellung der ND-Abschaltung  P1-04: Abschaltpegel für Niederdruk P1-05: Abschaltzeit P1-06: Einstellhysteresere P1-07: ON hysteresis Zeit	Ustawianie automatycznego wyłaczania przy niskim ciśnieniu  P1-04: poziom wyłączania dla wyłaczania przy niskim ciśnieniu P1-05: czas wyłączania dla wyłaczania przy niskim ciśnieniu P1-06: czas histerezy wyłączania P1-07: czas histerezy wyłączania	Ajuste de funcionamiento automático/apagado por baja presión  P1-04: nivel de apagado por baja presión P1-05: tiempo de apagado por baja presión. P1-06: histeresis PA P1-07: tiempo de apagado por baja presión. P1-06: histereza de encendido. P1-07: tiempo de histéresis de encendido.	Ställa in automatiskt stopp vid lågt tryck  P1-04: Stopptid för lågtrycksbrytare P1-05: Stopptid för lågtrycksbrytare P1-06: Hysteres PA P1-07: Tid för hysteres PA
	Mise sous tension du variateur  En positionnant le switch S1 sur la position AUTO le compresseur démarre et la valeur indiquée doit baisser.	Switch "ON" the inverter  When the switch S1 is in position "Auto" the compressor will start and the indicated pressure in the display must decrease.	Einschalten Frequenzumrichters  Wird der Schalter S1 in Stellung "Auto" gelegt muss der Verdichter anlaufen und bei richtiger Funktion der angezeigte Druck nach unten gehen.	Włączenie falownika  Przy przełączniku S1 ustawnionym w położeniu „Auto“ kompresor się uruchomiona i ciśnienie wskazywane na wyświetlaczu musi się zmniejszyć.	Encender la unidad inverter  Al colocar el interruptor S1 en la posición „Auto“, el compresor se pondrá en marcha y la presión indicada en la pantalla debe descender.	Starta frekvensomvandlaren  När brytare S1 är i läge Auto startar kompressorn (tryck som indikeras i teckenfönstret ska sjunka).
	Surveillance de l'sortie du variateur  Presser "▲" jusqu'à l'affichage de l'sortie. Cette valeur doit être inférieure à l'Imax du compresseur.	Monitor inverter current  Press "▲" until the output current is displayed, it should be compared with the max. operating compressor current.	Kontrolle der Stromaufnahme  Durch Drücken der Taste "▲" die Stromaufnahme des Kompressors ablesen und mit dem erlaubten max. Betriebsstrom vergleichen.	Monitorowanie prądu falownika  Należy naciągnąć klawisz „▲“ do chwili wyświetlenia prądu wyjściowego. Należy porównać go z maksymalnym prądem roboczym sprężarki.	Control de la corriente de la unidad inverter  Pulse el botón "▲" hasta que se muestre la corriente de salida y comparela con la corriente de funcionamiento máxima del compresor.	Övervaka frekvensomvandlarens ström  Tryck på ▲ tills utsignalens ström visas (jämför den med kompressorns max. driftström).
	Cette sélection est un extrait du manuel d'utilisation pour la série V1000 et ne prétend pas être exhaustive, voir : YEG-1060 SIGP C7 19a	This is only a selection from the Yaskawa manual YEG-SIEP C7 10606 19a of the screens mostly in use and does not demand any requirements for completeness.	Diese Auswahl wurde dem Bedienhandbuch für die V1000 Serie entnommen und erheblichen Anspruch auf Vollzähligkeit, siehe: YEG-SIEP C7 10606 19a	Przedstawiono tylko wybór najczęstszych używanych ekranów z podręcznika YEG-SIEP C7 10606 19a firmy Yaskawa, który nie spełnia żadnych wymagań w zakresie kompletności.	Este es un extracto del manual editado por Yaskawa (código YEG-SIEP C7 10606 19a), basado en las pantallas de uso más frecuente y sin objeto de satisfacer ningún requisito de integridad.	Detta är ingen uttömdande information om de skärmbilderna som oftast används från Yaskawa-handbok YEG-SIEP C7 10606 19a.
	Mise en service	Commissioning	Inbetriebnahme	Przekazywanie do eksploatacji	Puesta en servicio	Driftsättning

Fonctionnement et programmation		Operation and Programming		Bedienung und Programmierung		Działanie i programowanie		Control y programación		Drift och programmering		
Fonctions de l'afficheur déroulant		Function of the LED operator		Funktion des LED Bedienfelds		Funkcja manipulatora LED		Información que proporciona la pantalla LED		Kontrollpanel		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglage automatique</li> <li>Mode réglage des paramètres</li> <li>Menu rapide</li> <li>Montre les paramètres différents des réglages</li> <li>Affichage Ecran</li> <li>Affichage de la pression dans l'application (par défaut)</li> <li>Vitesse de rotation du moteur</li> <li>Courant de sortie</li> <li>Fréquence de sortie</li> <li>Sélection de marche avant</li> <li>Affichage de la référence</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Auto-Tuning</li> <li>Get Access to Parameters</li> <li>Short Menu*</li> <li>See Modified Constants</li> <li>Entering Monitor Screens</li> <li>Displays System Pressure</li> <li>Motor RPM*</li> <li>Output Current</li> <li>Output Frequency</li> <li>Shows Direction*</li> <li>Displays Reference*</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Auto-Tuning</li> <li>Zugang Programmierebene</li> <li>Kurz Menu*</li> <li>Zugang geänderte Parameter</li> <li>Zugang Monitor Anzeigen</li> <li>Anzeige System Druck</li> <li>Motor Drehzahl*</li> <li>Ausgangstrom</li> <li>Ausgangsfrequenz</li> <li>Anzeige Drehrichtung*</li> <li>Anzeige Sollwert*</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Automatyczne strojenie</li> <li>Uzyskanie dostępu do parametrów</li> <li>Krótkie menu*</li> <li>Patrz zmodyfikowane stale</li> <li>Wchodzenie na ekran monitora</li> <li>Wyświetlanie ciśnienia układu</li> <li>Prędkość obrotowa silnika*</li> <li>Proud wyjściowy</li> <li>Częstotliwość wyjściowa</li> <li>Informuje o kierunku*</li> <li>Wyświetlanie wart. odniesienia*</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste automático</li> <li>Acceso a parámetros</li> <li>Menú rápido*</li> <li>Constantes modificadas</li> <li>Acceso a pantallas de monitorización</li> <li>Presión del sistema</li> <li>Velocidad del motor en RPM*</li> <li>Corriente de salida</li> <li>Utfrekvens</li> <li>Dirección*</li> <li>Referencia*</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Automatisk inställning</li> <li>Atkomst till parametrar</li> <li>Kortmeny*</li> <li>Parameterinställning</li> <li>Skärmbilder för övervakning</li> <li>Systemtryck</li> <li>Motorvarvt*</li> <li>Utström</li> <li>Ulfrekvens</li> <li>Riktning*</li> <li>Börvärde*</li> </ul>
Fonction des touches de commandes		Function of the operator keys		Funktion des Bedienfeld - Tasten		Funkcje klawiszy manipulatora		Uso de los botones de control		Funktion för knappar		
		Touche ESC : Retour au menu précédent		ESC - key; Returns to the previous menu before		ESC - Taste; Ermöglicht die Rückkehr zu dem Menu		Klawisz ESC: umożliwia dostęp do poprzedniego menu		Botón ESC: permite retroceder al menú anterior.		
		Touche LO/RE : LOCAL/REMOTE - key; Local: contrôle par l'opérateur Remote : contrôle via un terminal à distance		LOCAL/REMOTE - key; Local: Control via operator Remote: Control via terminals		LOCAL/REMOTE - Taste; Local: Steuerung über Bedienfeld Remote: Steuerung über Klemmen		Klawisz LOCAL/REMOTE		Botón LOCAL/REMOTE: Local: control por el usuario. Remote: control a través de los terminales.		
		Touche RESET : Sélectionne le digit actif. Permet aussi d'effacer le digit.		RESET - key Selects the active digit. Works also as RESET-key		RESET - Taste Bestimmt die aktive Digitalstelle Ist zusätzlich auch die RESET-Taste		Klawisz RESET		Botón RESET: Permite seleccionar el dígito activo. Funciona también como botón de restablecimiento.		
		Flèche haut et bas : Selection des paramètres : permet d'augmenter ou de diminuer la valeur.		Pressing UP -key or DOWN - key selects parameter and increases or decreases the requested values		Drücken der AUF - oder AB - Taste wählt die Parameter aus, erhöht oder verkleinert die jeweiligen gewünschten Parameter-Werte.		Naciskanie klawiszu W GÓRĘ lub W DÓŁ pozwala wybrać parametr, a także zwiększać i zmniejszać wybrane wartości.		Botones ARRIBA y ABAJO: Permiten seleccionar un parámetro y aumentar o reducir el valor correspondiente.		
		Touche ENTER : Sélectionne les modes, paramètres utilisateurs et est utilisé pour valider les réglages		ENTER - key Selects all modes, parameters, settings etc.		ENTER - Taste Wählt die jeweiligen Modi, Parameter, Einstellungen usw. aus.		Klawisz ENTER		Botón ENTER: Permite seleccionar un modo, un parámetro, un ajuste, etc.		
		Touche RUN : Mise en route du variateur		RUN - key Starts the V1000		STOP - key Stops the V1000		Klawisz RUN (Praca) Uruchamia falownik V1000.	Klawisz STOP (Zatrzymuje falownik V1000.)	Botón RUN: Permite poner en marcha la unidad V1000. Botón STOP: Permite detener la unidad V1000.		
Exemple de programmation		Programming Example		Programmierbeispiel		Przykład programowania		Ejemplo de programación		Programmeringsexempel		
Action	Affichage LED-Display Value	Changer la pression d'aspiration de 2,5 à 3,5 bar dans le paramètre P1-03. Presser les touches jusqu'à l'affichage de la valeur ou du réglage nécessaire.		Änderung des Sauggasdrucks von 3,0 zu 4,0 Bar in Parameter P1-03. Press key until display shows required value or setting.		Änderung des Sauggasdrucks von 3,0 auf 4,0 Bar in Parameter P1-03. Drücken der jeweiligen Taste bis die erforderliche Anzeige im Display erscheint.		Zmiana w parametrze P1-03 ciśnienia ssawnego z 3,0 na 4,0 bar. Należy nacisnąć klawisz do chwili pojawienia się na wyświetlaczu żądaną wartość lub ustawienia.		Cambio de la presión de aspiración de 3,0 a 4,0 bar en el parámetro P1-03. Pulse el botón hasta que la pantalla muestre el valor o ajuste correspondiente.		
Aktion	Wert im LED Display											
Aktion	Wartość na wyświetlaczu LED											
Działanie	Valor en la pantalla LED											
Acción	Värde i teckenfönster											
Ätgård												
Fonctionnement et programmation		Operation and Programming		Bedienung und Programmierung		Działanie i programowanie		Control y programación		Drift och programmering		

Exemple de programmation		Programming Example		Programmierbeispiel		Przykład programowania		Ejemplo de programación		Programmeringsexempel	
1x	P clignote Groupe paramètre P est sélectionné	P- is blinking Parameter group "P" is selected	P- blinks Parametergruppe "P" ist gewählt	Miga P. Wybrana jest grupa parametrów "P".		La letra P parpadea. Grupo de parámetros "P" seleccionado.		P blinks Parametergrupp P är vald			
2x	1 - clignote Groupe paramètre P1 est sélectionné	1- is blinking Parameter group P1 is selected	1- blinks Parametergruppe P1 ist gewählt	Miga 1. Wybrany jest parametr P1.		El dígito 1 parpadea. Grupo de parámetros P1 seleccionado.		1 blinkar Parametergrupp P1 är vald			
2x	03 - clignote Paramètre P1-03 est sélectionné	03- is blinking Parameter P1-03 is selected	03- blinks Parameter P1-03 ist gewählt	Miga 03. Wybrany jest parametr P1-03.		El dígito 03 parpadea. Parámetro P1-03 seleccionado.		03 blinkar Parameter P1-03 är vald			
1x	0 clignote montre la valeur en cours du paramètre P1-03. Le clignotement montre que la valeur peut être changée.	0- is blinking: Shows the current value of parameter P1-03. Blinking shows that the digit can be changed.	0- blinks: Zeigt den aktuellen Wert von Parameter P1-03. Blinken zeigt, dass der Wert verändert werden kann.	Miga 0; wyświetlana jest bieżąca wartość parametru P1-03. Miganie wskazuje, której cyfrę można zmienić.		El dígito 0 parpadea; se muestra el valor del parámetro P1-03. El parpadeo indica al usuario que el dígito se puede modificar.		0 blinkar: indikerar aktuellt värde för parameter P1-03 Tecken som blinkar kan ändras.			
3x	Appuyer sur la touche RESET pour modifier le digit.	Pressing "RESET" key will change digit	Drücken der "RESET" Taste wechselt die Dezimalstelle.	Naciśnięcie klawisza „RESET” powoduje zmianę cyfry.		Pulse el botón "RESET" para cambiar de dígito.		Pulse el botón "RESET" para cambiar de dígito.		Tryck på RESET för att ändra tecken	
1x	Appuyer sur "▲" ou "▼" pour modifier la valeur.	Press "▲" or "▼" and modify the value.	Durch Drücken der Tasten "▲" und "▼" wird der neue Wert eingestellt.	Należy nacisnąć klawisze „▲“ lub „▼“ i zmodyfikować wartość.		Pulse los botones "▲" o "▼" y modifique el valor.		Tryck på ▲ eller ▽ och ändra värdet.			
1x	Une fois les valeurs correctes renseignées "END" apparaît sur l'afficheur.	Once data input was made correctly, "END" will be displayed in the LED display.	Bei richtiger Dateneingabe wird für kurze Zeit "End" in der LED-Anzeige ausgegeben.	Po prawidłowym wprowadzeniu danych "End" pojawi się na wyświetlaczu LED.		Una vez introducidos los datos correctamente, se mostrará el mensaje "End" en la pantalla LED.		Om datainmatningen är korrekt visas texten End i teckenf			

Parameter Nr. Parameter No. Paramètre No. Nr parametr N.º de parámetro Parameternummer	Bereich Range Gamme Zakres Rango Interval	Paramètres standards réfrigération I Standard refrigeration parameters I Standard-Kälteparameter I	Standardowe parametry chłodzenia I Parámetros de refrigeración estándar I Standard kylningsparametrar I	
		Valeur par défaut (réglage d'usine) _____ Changement en fonctionnement _____ Description du paramètre _____	Default Setting Value _____ Change during operation _____ Parameter Description _____	Werkseinstellung Wert _____ Während des Betriebs veränderbar _____ Opis parametru _____
	▼ min. ▼ max.	Domyślna wartość ustawienia _____ Zmiana podczas pracy _____ Opis parametru _____	Valor de ajuste predeterminado _____ Cambio durante el funcionamiento _____ Descripción del parámetro _____	Standardvärde _____ Ändra under drift _____ Parameter-Beschreibung _____
P1-01	-99 100 -08 N	Capteur de pression les paramètres P1-01 et P1-02 déterminent la plage du capteur de pression. Ces réglages sont les références qui permettent d'avoir un affichage à l'écran de la pression de l'application. Seuls les capteurs de pression ayant les spécifications ci-après peuvent être utilisés : Plage de tension 8 à 30V/DC Plage de pression -0,8 à 7,0 bar (=4-20mA). Autres valeurs sur demande.	Sensor level The parameter P1-01 and P1-02 determine together the range of the pressure transducer. These settings are the reference to display correct pressure in the display. Only transducers with the following specifications can be used: Voltage range: 8 to 30V/DC Pressure range: -0,8 to 7,0 Bar (=4-20mA). Other values on demand.	Bereich Messumformer Die Parameter P1-01 und P1-02 stellen zusammen den Bereich des Messumformers dar und sind die Referenz für den Sollwert. In der Werkseinstellung wird hier der Verdampfungsdruck in Bar im Display angezeigt. Diese gelten nur bei Verwendung eines Transmitters mit folgender Spezifikation: Spannungsbereich: 8 bis 30V/DC Druckbereich: -0,8 bis 7,0 Bar (=4-20mA). Andere Druckbereiche können angepasst werden.
P1-02	-99 100 70 N			Poziom czujnika Parametry P1-01 i P1-02 określają wspólnie zakres przetwornika ciśnienia. Ustawienie stanowisko odniesienie umożliwiające prawidłowe z wyświelanie ciśnienia na wyświetlaczu. Estos ajustes se usan como referencia para mostrar la presión correcta en la pantalla. Solo se pueden usar transductores con las siguientes especificaciones: Rango de tensión: 8 a 30 V.c.c. Zakres ciśnienia: -0,8 do 7,0 bar (= 4-20 mA). Otros valores bajo demanda.
P1-03	-99 100 25 Y	Pression de consigne (Bar) Ce paramètre détermine la pression de consigne pour la pression d'aspiration dans l'application. Réglages standards : R134a: 1,0 bar (-10°C) R404A: 3,4 Bar (-10°C)	Pressure reference setpoint in Bar This parameter determines the setpoint for the suction pressure in the system. Standard settings: R134a: 1,0 Bar (-10°C) R404A: 3,4 Bar (-10°C)	Eingabe Sollwert in Bar Dieser Parameter gibt den Sollwert vor. Ab Werk wird hier der Verdampfungsdruck eingestellt. Standard Einstellungen: R134a: 1,0 Bar (-10°C) R404A: 3,4 Bar (-10°C)
P1-04	-50 100 15 Y	Arrêt automatique (AUTO OFF) Quand la pression dans l'application est inférieure à la valeur du paramètre P1-04 durant le temps indiqué dans le paramètre P1-05, le variateur commutera lui-même en OFF. Exemple : Selon les réglages d'usine la pression doit être pendant 10s inférieure à 1,5 Bar, pour que le variateur s'arrête. Ce paramètre n'est pas activé si la valeur de consigne P1-05 "0,0" est renseignée. R134a: 0,6 Bar (-15°C) R404A: 2,6 Bar (-15°C)	AUTO - Low Pressure switch OFF Once the pressure level in the system is underneath the value in parameter P1-04 for the time set in parameter P1-05 the drive will switch automatically OFF. Example: According to factory settings the pressure must be for 10.0s below 1.5 Bar, then the drive is switching itself off. This parameter is not active if it is set to 0.0. R134a: 0.6 Bar (-15°C) R404A: 2.6 Bar (-15°C)	AUTOMATYCZNE wyłączenie z powodu niskiego ciśnienia Bei Unterschreiten des hier eingestellten Werts und in der in Parameter P1-05 gesetzten Zeit schaltet der Frequenzumrichter selbstständig ab. Beispiel: In der Werkseinstellung muss der Sauggasdruck für 0.0s unter 1.5 Bar sein, danach schaltet der FU ab. Der hier eingestellte Wert muss über der Einstellung des Niederdruckschalters liegen. Dieser Parameter ist bei Einstellung "0,0" nicht aktiv. R134a: 0.6 Bar (-15°C) R404A: 2.6 Bar (-15°C)
P1-05	00 300 00 Y			Automatyczne wyłączenie z powodu niskiego ciśnienia W przypadku ciśnienia w układzie niższego od wartości w parametrze P1-04 przez czas ustawiony w parametrze P1-05 napełniły się automatycznie. Przykład: Zgodnie z ustawieniami fabrycznymi, jeśli ciśnienie będzie przez 10,0 s niższe od 1,5 bar, napęd wyłączy się automatycznie. Ten parametr nie jest aktywny w przypadku ustawienia jego wartości na 0,0. R134a: 0,6 bar (-15°C) R404A: 2,6 bar (-15°C)
P1-06	00 400 10 Y	Différentiel pour la mise en marche Quand la pression est supérieure aux valeurs P1-06 + P1-04 pour le temps indiqué dans le paramètre P1-07, le variateur se remet en marche automatiquement. Exemple : la valeur par défaut indique une pression qui doit être au dessus de 2,5 Bar pendant 0,0s. Après cela, le variateur se remet en marche automatiquement. P1-04 = 1,5Bar; P1-06 = 1,0Bar Mise en route du variateur à la pression : 1,5Bar + 0,8Bar = 2,5Bar R134a: 0,7 Bar R404A: 1,2 Bar	AUTO On Pressure (Hysteresis) Once the pressure exceeds the value set in P1-06 + P1-04 for the time set in parameter P1-07 the inverter will automatically switch on again. Example: The default values determine a pressure which must be above 2,5 Bar for 0,0 sec. After this the inverters switches on again automatically. P1-04 = 1,5Bar; P1-06 = 1,0Bar ON Pressure: 1,5Bar + 1,0Bar = 2,5Bar R134a: 0,7 Bar R404A: 1,2 Bar	Einschaltschwelle (Hysteresis) Bei Überschreiten des hier eingestellten Werts und in der in Parameter P1-07 gesetzten Zeit schaltet der Frequenzumrichter selbstständig wieder ein. Beispiel: In der Werkseinstellung muss der Sauggasdruck für 0,0s über 2,5Bar sein, danach schaltet sich der FU selbstständig wieder ein. P1-04 = 1,5Bar; P1-06 = 1,0Bar Einschaltdruck: 1,5Bar + 1,0Bar = 2,5Bar R134a: 0,7 Bar R404A: 1,2 Bar
P1-07	00 300 00 Y			Ciśnienie automatycznego włączenia (histeresa) W przypadku przekroczenia wartości ciśnienia ustawionej w parametrze P1-06 + P1-04 przez czas ustawiony w parametrze P1-07 falownik automatycznie włączy się ponownie. Wartości domyślne określają, że ciśnienie musi przekraczać 2,5 bar przez 0,0 s. Po spełnieniu tego warunku falownik automatycznie włączy się ponownie. P1-04 = 1,5 bar; P1-06 = 1,0 bar P1-04 = 1,5 bar; P1-06 = 1,0 bar Ciśnienie włączenia: 1,5 bar + 1,0 bar = 2,5 bar R134a: 0,7 bar R404A: 1,2 bar
P1-08	-20 +20 0 N	Référence via une entrée numérique Une fois que l'entrée numérique P1-08 est réglée en mode "80", la pression de référence changera suivant le paramètre renseigné Exemple : P1-03 = 3 Bar, P1-08 = -2 Bar -> nouvelle référence = 1,0 bar	Reference via digital input P1-08 Once a digital input has been set to mode "80" the pressure reference will change in accordance to the setting in case this input becomes active. Example: P1-03 = 3 Bar, P1-08 = -2 Bar -> now new reference = 1,0 bar	Sollwert über Digitaleingang Wird in h1-06 der Modus 80 aktiviert, wird bei Signaleingang an S6 der hier eingegebene Wert zum Sollwert addiert. Beispiel: P1-03 = Sollwertquelle Bedienfeld = 3,0 Bar P1-08 = -2,0 Bar -> Neuer Sollwert: 1,0 Bar. odniesienia = 1,0 bar
U7-03	-99 100 88 N	Affichage de la pression dans le système U7-03 affiche la pression du système suivant les paramètres P1-01 et P1-02 U7-02 pression de consigne (P1-03)	Display of the system pressure U7-03 Shows the system pressure and will be scaled in parameter P1-01 and P1-02 U7-02 pressure reference (P1-03)	Anzeige des Istwerts Zeigt den Istwert in der Anlage an und wird über die Parameter P1-01 und P1-02 eingestellt. U7-02 Eingesetzter Sollwert (P1-03) U7-03 Istwert der Anlage
6	Paramètres standards réfrigération I Standard refrigeration parameters I Standard-Kälteparameter I Standardowe parametry chłodzenia I Parámetros de refrigeración estándar I Standard kylningsparametrar I	Paramètres standards réfrigération I Standard refrigeration parameters I Standard-Kälteparameter I Standardowe parametry chłodzenia I Parámetros de refrigeración estándar I Standard kylningsparametrar I		

Parameter Nr. Parameter No. Paramètre No. Nr parametr N.º de parámetro Parameternummer	Bereich Range Gamme Zakres Rango Interval	Paramètres standards réfrigération I Standard refrigeration parameters I Standard-Kälteparameter I	Standardowe parametry chłodzenia I Parámetros de refrigeración estándar I Standard kylningsparametrar I	Standard kylningsparametrar I
		Valeur par défaut (réglage d'usine) _____ Changement en fonctionnement _____ Description du paramètre _____	Default Setting Value _____ Change during operation _____ Parameter Description _____	Werkseinstellung Wert _____ Während des Betriebs veränderbar _____ Opis parametru _____
	▼ min. ▼ max.	Domyślna wartość ustawienia _____ Zmiana podczas pracy _____ Opis parametru _____	Valor de ajuste predeterminado _____ Cambio durante el funcionamiento _____ Descripción del parámetro _____	Standardvärde _____ Ändra under drift _____ Parameter-Beschreibung _____
P1-01	-99 100 -08 N			Givervärde Parameter P1-01 och P1-02 determinerar tillsammans tryckgivarens intervall. Dessa inställningar är börsvärde för visning av korrekt tryck i leckenfönster. Endast givare med följande specifikationer får användas:
P1-02	-99 100 70 N			Nivel del sensor Los parámetros P1-01 y P1-02 establecen juntos el intervalo de la presión del transductor de presión. Estos ajustes se usan como referencia para mostrar la presión correcta en la pantalla. Solo se pueden usar transductores con las siguientes especificaciones:
P1-10	-50 50 15 Y			Bypass de la fonction arrêt automatique (auto OFF) Cette fonction peut être bypassée à chaque demande de démarrage du compresseur. Pour des raisons de sécurité cette fonction n'est pas complètement désactivée. Elle sera reparamétrée chaque fois que le paramètre P1-04 est modifié.
P1-11	0 300 0 N			Bypass de la fonction arrêt automatique au démarrage The integrated Low Pressure switch OFF can be bypassed at every new START command. The integrated Low Pressure switch OFF can be bypassed at every new START command. The integrated Low Pressure switch OFF can be bypassed at every new START command.
P1-12	0 3 3 N			Temps de suspension de l'arrêt automatique Determines the time were the low pressure OFF level at start is active. This function is not active once the value will be set to "0" in the parameter.
P1-06	00 400 10 Y			Low Pressure OFF level at "Start" At every start of the compressor the low pressure switch OFF level set in this parameter will be reduced for the time set in parameter P1-11.
P1-07	00 300 00 Y			Temps de suspension de l'arrêt automatique Ce paramètre détermine le temps de suspension de la fonction arrêt automatique au démarrage. Cette fonction n'est pas activée si la valeur par défaut est mise à "0".
P1-08	-20 +20 0 N			Comportement à la mise sous tension Reaction of the drive on power ON Comportement du variateur V1000 lors de la mise sous tension :
P2-06	0 300 300 N			Behaviour on power ON Reaction of the drive on power ON Mode 0: Low pressure function not active Bestimmt das Verhalten beim Einschalten: Tryb 0: Funkcja niskiego ciśnienia nieaktywna. Mode 1: Start without delay Modus 0: ND-Abstaltung nicht aktiv. Modus 1: Start ohne Verzögerung. Tryb 1: Uruchomienie sprężarki bez opóźnienia. Mode 2: Start with Verzögerung Modus 2: Start mit Verzögerung nach P1-07. Tryb 2: Uruchomienie z opóźnieniem zgodnym z parametrem P1-07. Mode 3: Start depending on P1-04 Tryb 3: Uruchomienie w zależności od parametru P1-04
P2-07	30 400 350 N			Comportement à la mise sous tension Reaction of the drive on power ON Mode 0: Low pressure function not active Bestimmt das Verhalten beim Einschalten: Tryb 0: Funkcja niskiego ciśnienia nieaktywna. Mode 1: Start without delay Modus 0: ND-Abstaltung nicht aktiv. Modus 1: Start ohne Verzögerung. Tryb 1: Uruchomienie sprężarki bez opóźnienia. Mode 2: Start with Verzögerung Modus 2: Start mit Verzögerung nach P1-07. Tryb 2: Uruchomienie z opóźnieniem zgodnym z parametrem P1-07. Mode 3: Start depending on P1-04 Tryb 3: Uruchomienie w zależności od parametru P1-04
U7-03	-99 100 88 N			Oil-Reflo-Function (Option) Utiliser le compresseur à basse vitesse de rotation pendant de longues périodes peut entraîner un mauvais retour d'huile. Faire tourner le compresseur à la vitesse nominale régulièrement aidera à avoir un bon retour d'huile.
6	Paramètres standards réfrigération I Standard refrigeration parameters I Standard-Kälteparameter I Standardowe parametry chłodzenia I Parámetros de refrigeración estándar I Standard kylningsparametrar I	Paramètres standards réfrigération I Standard refrigeration parameters I Standard-Kälteparameter I Standardowe parametry chłodzenia I Parámetros de refrigeración estándar I Standard kylningsparametrar I		

Paramètres standards réfrigération II		Standard refrigeration parameters II		Standard-Kälteparameter II		Standardowe parametry chłodzenia II		Parámetros de refrigeración estándar II		Standard kylningsparametrar II	
Parameter Nr.	Bereich	Default Setting Value	Werkseinstellung Wert	Domyślna wartość ustawienia	Valor de ajuste predeterminado	Standardvärde					
Parameter No.	Range	Change during operation	Während des Betriebs veränderbar	Zmiana podczas pracy	Cambio durante el funcionamiento	Ändra under drift					
Nr parametru	Zakres	Description du paramètre	Parameter Description	Opis parametru	Descripción del parámetro	Parameter-Beschreibung					
N.º de parámetro	Rango	Intervallo	Parameternummer	Parameter-Beschreibung	Parameter-Beschreibung	Parameter-Beschreibung					
	▼ min.			▼ max.							
P2-08	0 300 60 N	Temps de marche de la fonction "retour d'huile" (secondes)	Oil-Reflo running time (seconds)	Laufzeit Spülen (Sekunden)	Czas działania powroto oleju (w sekundach)	Tiempo de activación del reflo de aceite (segundos)	Driftidt för oljeäterflöde (sekunder)				
Dès que la fonction de retour d'huile est activée, le compresseur fonctionnera à la vitesse nominale pendant le temps défini dans ce paramètre.	Once the oil reflow function is active the V1000 will run the compressor at rated speed for the time set in this parameter.	Ist der Ölrückholmodus aktiv betreibt der V1000 den Verdichter mit der hier eingesetzten Zeit mit Nenndrehzahl.	Gdy funkcja powrotu oleju jest aktywna, falownik V1000 uruchamia sprężarkę z prędkością znamionową przez czas ustawiony w tym parametrze.	Si la función de reflo de aceite está activa, la unidad V1000 hará funcionar el compresor a la velocidad nominal durante el tiempo establecido en este parámetro.	När funktionen oljeäterflöde är aktiv startar V1000 kompressorn med nominellt varvtal under tid inställt i denna parametr.						
H2-01	0 192 41 N	Pilote de P1/PC	Mode Open Collector Output P1-PC	Modus Kollektor Ausgang P1-PC	Tryb otwarcia kolektora wyjścia P1-PC	Modo de salida de colector abierto (P1-PC)	Läge Öppen kollektortutgång P1-PC				
Le mode "41" permet d'activer les relais de sortie et de simuler une demande de froid (ouverture de toutes les électrovannes) afin d'activer la fonction retour d'huile. Cette fonction est optionnelle.	Le mode "41" für die output relay will be used to switch on all refrigeration load in the system while the oil-reflow mode is active. This function needs extra hardware and is optional.	Der Modus "41" für den Ausgang P1-PC wird zur Zwangsausschaltung der Kühleinheiten bei aktiver Öl-Rückholfunktion verwendet. Diese Funktion benötigt zusätzliche Bauteile und ist optional.	Modus "41" del relé de salida se usa para activar toda la carga de refrigeración del sistema mientras el modo de reflo de aceite esté activo. Esta función requiere accesorios complementarios y es opcional.	Tryb 41 dla przekaźnika wejściowego będzie używany w celu włączenia wszystkich odbiorników chłodzenia w układzie przy aktywnym trybie powrotu oleju. Ta funkcja wymaga zastosowania dodatkowego sprzętu i jest opcjonalna.	EI modo "41" del relé de salida se usa para activar toda la carga de refrigeración del sistema mientras el modo de reflo de aceite esté activo. Denna funktion är ett tillval som kräver extra maskinvara.						
P2-09	0 1 0 N	Retour d'huile au démarrage	Oil-Reflo at start	Öl-Rückhol-Funktion beim Start	Powrót oleju przy uruchomieniu	Refluxo de aceite al arrancar	Oljeäterflöde vid start				
Dès cette fonction est activée (mode 1) le V1000 se mettra en marche à la vitesse nominale pour la durée définie dans le paramètre P2-08 à chaque démarrage.	Once this function is active (Mode 1) the V1000 will run the compressor with rated speed for the time set in parameter P2-08 at every time a start command is given.	Ist diese Funktion aktiv (Modus 1) wird der V1000 bei jedem Start den Verdichter mit Nenndrehzahl in der in Parameter P2-08 eingestellten Zeit betreiben.	Ist diese Funktion aktiv (tryb 1), falownik V1000 uruchamia sprężarkę z prędkością znamionową przez czas ustawiony w parametrze P2-08 za każdym razem po wydaniu polecenia uruchomienia.	Gdy ta funkcja jest aktywna (tryb 1), falownik V1000 uruchamia sprężarkę z prędkością znamionową przez czas ustawiony w parametrze P2-08 za każdym razem po wydaniu polecenia uruchomienia.	Al activar esta función (modo 1), la unidad V1000 hace funcionar el compresor a la velocidad nominal durante el tiempo establecido en el parámetro P2-08 cada vez que recibe un comando de arranque.	När denna funktion är aktiv (läge 1) startar V1000 kompressorn med nominellt varvtal under tid inställt i parameter P2-08 (vid varje startkommando).					
Fonctionnement du retour d'huile	Procédure Oil-Reflo-Function	Ablauf Öl-Rückholfunktion	Procedura dla funkcji powrotu oleju	Cronograma de la función de reflo de aceite	Funktion för oljeäterflöde						
Principaux paramètres utilisés I	Mostly used standard-Parameters I	Wichtig Standard-Parameter I	Najczęściej stosowane parametry standardowe I	Parámetros estándar de uso más frecuente I	Mest använda standardparametrar I						
A1-00	0 6 2 N	Selection du langage de l'afficheur	Language selection	Sprachauswahl	Wybór języka	Selección de idioma	Val av språk				
Sélection de la langue de l'afficheur du V1000. 0 = anglais; 1 = allemand; 2 = français; 3 = espagnol; 4 = italien; 5 = portugais	Determine the language selection of the LCD of the V1000. 0= English; 1= German; 2= French; 4= Italian; 5= Spanish; 6= Portuguese	Bestimmt die Sprachauswahl für die LCD-Anzeige des Frequenzumrichters. 0=English; 1=Deutsch; 2=Französisch; 4=Italienisch; 5=Spanisch; 6=Portugiesisch	Okręśl język użytkownika dla wyświetlacza LCD falownika V1000. 0 = angielski; 2 = niemiecki; 3 = francuski; 4 = włoski; 5 = hiszpański; 6 = portugalski	Determina el idioma de la pantalla LCD de la unidad V1000. 0 = inglés; 2 = alemán; 3 = francés; 4 = italiano; 5 = español; 6 = portugués.	Okrésla język użytkownika dla ekranów LCD V1000. 0 = angielski, 2 = turecki, 3 = francuski, 4 = włoski, 5 = hiszpański, 6 = portugalski	Determina el idioma de la pantalla LCD de la unidad V1000. 0 = inglés, 2 = alemán, 3 = francés, 4 = italiano, 5 = español, 6 = portugués.	Val av språk				
A1-01	0 2 2 N	Selection du niveau d'accès des paramètres	Parameter access level	Parameterzugriffsebene	Poziom dostępu do parametrów	Nivel de acceso a los parámetros	Ätkomstnivå för parameter				
Selectionne les paramètres accessibles pour l'utilisateur : 0 = lecture seule (sauf de A1-01 à A1-04) 1 = Seuls les paramètres de l'utilisateur A2-01 à A2-32 2 = lecture et écriture pour tous paramètres.	Determines parameters access for the user: 0 = Read only (A1-01; A1-04) 1 = Only user parameters A2-01 to A2-32 2 = Read and write access for all parameters.	Hier wird festgelegt in welcher Form auf die Parameter zugegriffen wird:	Okręśl dostęp do parametrów dla użytkownika: 0 = tylko odczyt (oprócz A1-01; A1-04) 1 = tylko parametry użytkownika A2-01 do A2-32 2 = Schreiben und Lesen aller Parameter.	0 = Nur Lesen (Bis auf A1-01; A1-04) 1 = Nur Anwenderparameter A2-01 bis A2-32 2 = Schreiben und Lesen aller Parameter.	0 = skrivskyddad (gäller inte A1-01, A1-04) 1 = endast användarparametrar A2-01 till A2-32 2 = sólo parámetros de usuario (A2-01 a A2-32). 2 = acceso de lectura y escritura a todos los parámetros.	0 = sólo lectura (aparte de los parámetros A1-01 a A1-04) 1 = sólo parámetros de usuario (A2-01 a A2-32). 2 = sólo parámetros de usuario (A2-01 a A2-32). 2 = acceso de lectura y escritura a todos los parámetros.	0 = engelska, 2 = tyska, 3 = franska 4 = italienska, 5 = spanska, 6 = portugisiska				
A1-02	0 3 2 N	Sélection du mode de commande	Select control mode	Auswahl Steuerverfahren	Wybór trybu sterowania	Selección de modo de control	Val av reglerläge				
Selectionne le mode de commande du moteur 0= Contrôle V / Hz 2 = contrôle du vecteur en boucle ouverte(OLV) 5 = vecteur en boucle ouverte (PM)	0 = V/Hz control 2 = OLV Open loop vector control 5 = PM Open loop vector control	Steuerverfahren zur Motorsteuerung 0 = Urf-Regelung 2 = Vektorregelung ohne Rückführung 5 = PM Motor Vektorregelung ohne Rückführung	Stuży do wyboru trybu sterowania silnikiem 0 = sterowanie napięciem/częstotliwością 2 = regulacja wektora w pętli otwartej OLV 5 = regulacja wektora w pętli otwartej PM	Permite seleccionar el modo de control del motor. 0 = control de V/Hz. 2 = control por vector en lazo abierto (OLV). 5 = control por vector en lazo abierto (PM).	0 = reglering med spänning/frekvens (V/Hz) 2 = vektorstyrming med öppen slinga (OLV) 5 = vektorstyrming med öppen slinga (PM)	Inställning av reglerläge för motor 0 = reglering med spänning/frekvens (V/Hz) 2 = vektorstyrming med öppen slinga (OLV) 5 = vektorstyrming med öppen slinga (PM)	0 = reglering med spänning/frekvens (V/Hz) 2 = vektorstyrming med öppen slinga (OLV) 5 = vektorstyrming med öppen slinga (PM)				
8	Principaux paramètres utilisés I	Mostly used standard-Parameters I	Wichtig Standard-Parameter I	Najczęściej stosowane parametry standardowe I	Parámetros estándar de uso más frecuente I	Mest använda standardparametrar I					

Principaux paramètres utilisés II		Mostly used standard-Parameters II		Wichtig Standard-Parameter II		Najczęściej stosowane parametry standardowe II		Parámetros estándar de uso más frecuente II		Mest använda standardparametrar II		
Parameter Nr.	Bereich	Default Setting Value	Werkseinstellung Wert	Domyślna wartość ustawienia	Valor de ajuste predeterminado	Standardvärde						
Parameter No.	Range	Change during operation	Während des Betriebs veränderbar	Zmiana podczas pracy	Cambio durante el funcionamiento	Ändra under drift						
Nr parametru	Zakres	Description du paramètre	Parameter Description	Opis parametru	Descripción del parámetro	Parameter-Beschreibung						
N.º de parámetro	Rango	Intervallo	Parameternummer	Parameter-Beschreibung	Parameter-Beschreibung	Parameter-Beschreibung						
	▼ min.			▼ max.								
A1-03	0 333 0 N	Initialisation des paramètres	Initialization	Initialisierung / Werkseinstellung	Initializacja	Initialization	Inicialización	Initiering				
Dès que la fonction de retour d'huile est activée, le compresseur fonctionnera à la vitesse nominale pendant le temps défini dans ce paramètre.	Once the oil reflow function is active the V1000 will run the compressor at rated speed for the time set in this parameter.	Ist der Ölrückholmodus aktiv betreibt der V1000 den Verdichter mit der hier eingesetzten Zeit mit Nenndrehzahl.	Gdy funkcja powrotu oleju jest aktywna, falownik V1000 uruchamia sprężarkę z prędkością znamionową przez czas ustawiony w tym parametrze.	Si la función de reflo de aceite está activa, la unidad V1000 hace funcionar el compresor a la velocidad nominal durante el tiempo establecido en el parámetro P2-08.	När funktionen oljeäterflöde är aktiv startar V1000 kompressorn med nominellt varvtal under tid inställt i denna parametr.	Réinitialise tous les paramètres par défaut Sets the V1000 back to default values: 0 = Pas d'initialisation 110 = Initialisation 1110 = Init. User Parameter 2220 = initialisation des valeurs par défaut (à 2 fils) 3330 = Init. 3-Draht Ansteuerung	Stellt den Auslieferungszustand wieder her: 0 = Keine Initialisierung 1110 = Init. Anwenderparameter 2220 = initialisation des valeurs par défaut (à 2 fils) 3330 = Init. 3-Draht Ansteuerung	Ustawia ponownie wartości domyslne dla falownika V1000: 0 = nie ma inicjalizacji 1110 = inicjalizacja użyciownika 2220 = inicjalizacja wartości domyslne inicjalizacji (2-wires) 3330 = sterowanie 3-przewodowe inicjalizacji (2 cables).	Permite restablecer la configuración predeterminada de la unidad V1000: 0 = no inicializar 1110 = iniciar parámetros de usuario 2220 = inicIALIZAR ESTÁNDARdades (2 ledare) 3330 = iniciering Reglering med 3 ledare	Aterställer standardvärden för V1000: 0 = ingen initering 1110 = initiering användarparametrar 2220 = initering Standardvärden (2 ledare) 3330 = initering Reglering med 3 ledare		
B1-01	0 5 5 N	Sélection de la source de référence	Reference source selection	Sollwertquelle	Wybór źródła odniesienia	Selección de fuente de referencia	Selección de fuente de referencia	Val av borrhärdeskälla				
Dès cette fonction est activée (mode 1) le V1000 se mettra en marche à la vitesse nominale pour la durée définie dans le paramètre P2-08 à chaque démarrage.	Once this function is active (Mode 1) the V1000 will run the compressor with rated speed for the time set in parameter P2-08 at every time a start command is given.	Öl-Rückhol-Funktion beim Start	Powrót oleju przy uruchomieniu	Refluxo de aceite al arrancar	Refluxo de aceite al arrancar	Refluxo de aceite al arrancar	Refluxo de aceite al arrancar	Fastställer källa för borrhärde:				
B1-02	0 5 5 N	Sélection de la commande marche	RUN Command selection	Quelle Startbefehl	Wybór poleceania uruchomienia (RUN)	Selección de comando de funcionamiento	Selección de comando de funcionamiento	Val av driftkommando				
Modo 41								Fastställer för driftkommando:				
								0 = digital operator				
B1-03	0 3 1 N	Sélection de la méthode d'arrêt	Stop-command selection	Auswahl Stop-Verfahren	Wybór poleceania zatrzymania	Selección de comando de parada	Selección de comando de parada	Val av stoppkommando				
0 = arrêt par inertie 1 = arrêt avec température</												

		Principaux paramètres utilisés II	Mostly used standard-Parameters II	Wichtige Standard-Parameter II	Najczęściej stosowane parametry standardowe II	Parámetros estándar de uso más frecuente II	Mest använda standardparametrar II
Parameter Nr. Parameter No. Paramètre No. Nr parametru N.º de parámetro Parameternummer	Bereich Range Gamme Zakres Rango Interval	Valeur par défaut (réglage d'usine) Changement en fonctionnement Description du paramètre	Default Setting Value Change during operation Parameter Description	Werkseinstellung Wert Während des Betriebs veränderbar Parameter-Beschreibung	Domyślna wartość ustawienia Zmiana podczas pracy Opis parametru	Valor de ajuste predeterminado Cambio durante el funcionamiento Descripción del parámetro	Standardvärde Ändra under drift Parameterbeskrivning
		▼ min.		▼ max.			
85-03	00 360 2 Y	Réglage Temps intégral  Définit le temps intégral de la boucle PID. Attention : Un temps trop court peut provoquer une instabilité du système. Un temps trop lent peut augmenter l'erreur PID.	Integrationszeit  Sets the integral time of the PID loop. Caution: A too short time may cause an instability in the system. A too slow time may increase the PID error.	Integrationszeit  Einstellung der Integrationszeit des PID-Reglers. Achtung: Eine zu kurze Zeit führt zur Instabilität des Reglers. Eine zu lange Zeit erhöht die Regelabweichung.	Czas całkowania  Ustawia czas całkowania w petli PID. Uwaga: Zbyt krótki czas może spowodować niestabilność układu. Zbyt długi czas może spowodować zwiększenie błędu PID.	Tiempo de integración  Permite ajustar el tiempo de integración del circuito PID. Precaución: Un tiempo demasiado corto puede dar lugar a inestabilidad en el sistema. Un tiempo demasiado prolongado puede aumentar el error del circuito PID.	Integreringstid  Inställning av integreringstid för PID-slinga. Varning: För kort tid kan orsaka instabilitet i systemet. För lång tid kan leda till en ökning av PID-felet.
85-09	0 1 1 N	selection du niveau de sortie PID  Selectionne le sens de la sortie 0 normal-> une diminution du retour augmentera le signal de sortie 1 invers-> une augmentation du retour augmentera le signal de sortie	PID-Output level selection  Sets the output direction: 0 = normal -> Decreasing feedback will increase output signal. 1 = Invers -> Increasing feedback will increase output signal.	PID-Regler Ausgangsverhalten  Bestimmt das Verhalten des PID-Reglers: 0 = normal -> Bei sinkendem Istwert erhöht sich das Ausgangssignal. 1 = Invertiert -> Bei steigendem Istwert erhöht sich das Ausgangssignal.	Wybór poziomu wyjścia PID  Sluzby do ustawiania kierunku wyjścia: 0 = normalny -> Obniżenie sygnału sprzężenia zwrotnego spowoduje zwiększenie sygnału wyjściowego. 1 = odwrócony -> Zwiększenie sygnału sprzężenia zwrotnego spowoduje zwiększenie sygnału wyjściowego.	Selección de nivel de salida del circuito PID  Permite ajustar la dirección de salida: 0 = normal -> a reducir la realimentación, crece la señal de salida. 1 = inverso -> al aumentar la realimentación, disminuye la señal de salida.	Nivåval för PID-utgång  Inställning av utgången: 0 = normal -> minskande återkoppling ger ökad utsignal 1 = inverterad -> ökande återkoppling ger ökad utsignal.
E1-01	00 600 10 Y	Durée d'accélération (secondes)  Définit le temps requis pour accélérer de 0 à la fréquence maxi selon le paramètre E1-04 (par défaut : 60Hz)	Acceleration time (seconds)  Determines the acceleration ramp rate after receipt of a start signal from 0Hz to max speed according to parameter E1-04 (default: 60Hz)	Hochlaufzeit (Sekunden)  Bestimmt die Hochlaufzeit nach erfolgtem Start-Befehl von 0Hz bis Ausgangsfrequenz bis zur Maximalfrequenz. Parameter E1-04 (Werk: 60Hz)	Czas przyspieszania (s)  Określa gradient przyspieszania po odebraniu sygnału uruchomienia, od 0 Hz do prędkości maksymalnej, zgodnie z parametrem E1-04 (wartość domyślna: 60 Hz)	Tiempo de aceleración (segundos)  Determina la rampa de aceleración tras la recepción de una señal de arranque desde 0 Hz hasta la velocidad máxima, de acuerdo con el parámetro E1-04 (valor predeterminado: 60 Hz).	Accelerationstid (sekunder)  Fastställer accelerationsramp efter mottagande av en startsignal från 0 Hz till max. varvtal enligt parameter E1-04 (standard: 60 Hz)
E1-02	00 600 10 Y	Décélération (secondes)  Définit le temps requis pour décélérer de la fréquence maxi à 0 selon le paramètre E1-04 (par défaut : 60Hz)	Deceleration (seconds)  Determines the deceleration ramp rate after receipt of a stop signal from max. frequency to 0Hz according to parameter E1-04 (default: 60Hz)	Tieflaufzeit (Sekunden)  Bestimmt die Tieflaufzeit nach erfolgtem Stop-Befehl von der Maximalfrequenz bis 0Hz Ausgangsfrequenz. (Parameter E1-04; Werk: 60Hz).	Zwalnianie (s)  Określa gradient zwalniania po odebraniu sygnału zatrzymania, od częstotliwości maksymalnej do 0 Hz, zgodnie z parametrem E1-04 (wartość domyślna: 60 Hz).	Deceleración (segundos)  Determina la rampa de deceleración tras la recepción de una señal de parada desde la frecuencia máxima hasta 0 Hz, de acuerdo con el parámetro E1-04 (valor predeterminado: 60 Hz).	Retardation (sekunder)  Fastställer retardationsramp efter mottagande av en stoppsignal från max. frekvens till 0 Hz enligt parameter E1-04 (standard: 60 Hz).
E6-02	0 F 1 N	Fréquence porteuse  Les valeurs par défaut sont fonction du modèle du V1000 : 0 = faible mode de fréquence porteuse 1 = 2.0 kHz; 2 = 5 kHz; 3 kHz = 8.0; 4 = 10.0 kHz; 5 = 12.5 kHz; 15.0 kHz = 6; F = utilisateur	Carrier frequency  Default values are depending on the size of the V1000: 0=Low carrier frequency mode 1=2.0kHz; 2=5kHz; 3=8.0kHz; 4=10.0kHz; 5=12.5kHz; 6=15.0kHz; F=Free programm.	Taktfrequenz  Die Werkseinstellung hängt von der Größe des Frequenzumrichters ab: 0=Niedrige Taktfrequenz 1=2.0kHz; 2=5kHz; 3=8.0kHz; 4=10.0kHz; 5=12.5kHz; 6=15.0kHz; F=Frei programm.	Częstotliwość nośna  Wartości domyślne zależą od wielkości falownika V1000: 0=niskie częstotliwości nośnej 1=2.0 kHz; 2=5 kHz; 3=8.0 kHz; 4=10.0 kHz; 5=12.5 kHz; 6=15.0 kHz; F=program dowolny.	Frecuencia portadora  Los valores predeterminados dependen del tamaño de la unidad V1000: 0=modo de baja frecuencia portadora. 1=2.0 kHz; 2=5 kHz; 3=8.0 kHz; 4=10.0 kHz; 5=12.5 kHz; 6=15.0 kHz; F=programa libre.	Bärfrekvens  Standardvärde varierar beroende på storlek för V1000: 0 = låg bär frekvens 1 = 2.0 kHz; 2 = 5 kHz; 3 = 8.0 kHz; 4 = 10.0 kHz; 5 = 12.5 kHz; 6 = 15.0 kHz; F = fritt programmerbar
D1-01	0 600 00 Y	Vitesse fixe D1-01 à D1-16  Il y a jusqu'à 16 références de fréquences multivitesses qui peuvent être réglées sur les entrées numériques S3 à S6. Le paramètre D1-16 détermine la fréquence dès qu'il y a perte de la pression de référence. Réglage par défaut: 30 Hz	Fixed speed D1-01 to D1-16  There are up to 16 multi step frequencies which can be set via the terminals S3 to S6. D1-16 determines the frequency once the feedback pressure reference gets lost. Default: 30 Hz.	Festfrequenzen D1-01 bis D1-16  Mit den Festfrequenzen können über die digitalen Eingänge bis zu 16 verschiedene Frequenzschritte vorgegeben werden. D1-16 bestimmt die Frequenz bei Istantverlust. Werkseinstellung: 30 Hz.	Stała prędkość od D1-01 do D1-16  Istnieje maks. 16 częstotliwości nastawy wielostopniowej, które można ustawić za pomocą zacisków od S3 do S6. Parametr D1-16 określa częstotliwość po utracie sygnału sprzężenia zwrotnego ciśnienia odniesienia. Wartość domyślna: 30 Hz.	Velocidad fija D1-01 a D1-16  Pueden establecerse hasta 16 frecuencias multivitesses que pueden ser configuradas en las terminales S3 a S6. El parámetro D1-16 determina la frecuencia cuando se pierde la referencia de presión de realimentación. Valor predeterminado: 30 Hz.	Fast varvtal D1-01 till D1-16  Det finns upp till 16 frekvenser som kan ställas in på plint S3 till S6. D1-16 fastställer frekvens när tryckbörvärde för återkoppling saknas. Standard: 30 Hz.
D1-17	0 600 60 Y	Fréquence de la vitesse pas à pas  La fréquence de la vitesse pas à pas est prioritaire sur les autres références de fréquence. Besoin d'une entrée numérique pour activer le paramètre h1-XX en mode "6".	Jog frequency reference  The JOG frequency has got priority against other frequency references. Needs a digital input to be active parameter h1-XX in mode "6".	Jog- oder Kriechfrequenz  Die JOG-Frequenz hat Vorrang vor anderen Frequenzschritten. Benötigt die Programmierung eines digitalen Eingangs h1-XX in den Modus "6".	Częstotliwość impulsowania odniesienia  Częstotliwość impulsowania ma priorytet wobec innych częstotliwości odniesienia. Wymagane jest, aby wejście cyfrowe było aktywnym parametrem h1-XX w trybie „6”.	Referencia de frecuencia de impulso  La frecuencia de impulso tiene prioridad sobre las demás referencias de frecuencia. Se necesita una entrada digital para activar el parámetro h1-XX en el modo “6”.	Frekvensbörvärde för jogg  Jogfrekvensen har prioritet i förhållande till andra frekvensbörvärden. Kräver en digital inlägg för att vara aktiv parameter h1-XX i läge 6.
D2-01	0 110 100 N	Valeur de fréquence maxi  Définit la limite supérieure de la fréquence de sortie en pourcentage de la fréquence de sortie maximale selon la E1-04.	Upper frequency limit  Sets the upper limit of the output frequency as a percentage of the max. output frequency according to E1-04.	Obere Frequenzgrenze  Stellt den oberen Grenzwert des Frequenzollwerts als Prozentwert der maximalen Ausgangsfrequenz dar.	Górną wartość graniczną częstotliwości  Sluzby do ustawiania górnej wartości granicznej częstotliwości wyjściowej jako procent maksymalnej częstotliwości wyjściowej zgodnie z parametrem E1-04.	Límite de frecuencia superior  Permite ajustar el límite superior de la frecuencia de salida en porcentaje de la frecuencia máxima de salida, de acuerdo con el parámetro E1-04.	Övre frekvensgräns  Inställning av övre gränsvärde för utfrekvensen som procent av max. utfrekvens enligt E1-04.
D2-02	0 110 50 N	Valeur de fréquence mini  Définit la limite inférieure de la fréquence de sortie en pourcentage de la fréquence de sortie maximale selon la E1-04.	Lower frequency limit  Sets the limit of the output frequency as a percentage of the max. output frequency according to E1-04.	Untere Frequenzgrenze  Stellt den unteren Grenzwert des Frequenzollwerts als Prozentwert der maximalen Ausgangsfrequenz dar.	Dolna wartość graniczną częstotliwości  Sluzby do ustawiania dolnej wartości granicznej częstotliwości wyjściowej jako procent maksymalnej częstotliwości wyjściowej zgodnie z parametrem E1-04.	Límite de frecuencia inferior  Permite ajustar el límite inferior de la frecuencia de salida en porcentaje de la frecuencia máxima de salida, de acuerdo con el parámetro E1-04.	Nedre frekvensgräns  Inställning av gränsvärde för utfrekvensen som procent av max. utfrekvens enligt E1-04.
10	Principaux paramètres utilisés II	Mostly used standard-Parameters II	Wichtige Standard-Parameter II	Najczęściej stosowane parametry standardowe II	Parámetros estándar de uso más frecuente II	Mest använda standardparametrar II	

		Principaux paramètres utilisés II	Mostly used standard-Parameters II	Wichtige Standard-Parameter II	Najczęściej stosowane parametry standardowe II	Parámetros estándar de uso más frecuente II	Mest använda standardparametrar II
Parameter Nr. Parameter No. Paramètre No. Nr parametru N.º de parámetro Parameternummer	Bereich Range Gamme Zakres Rango Interval	Valeur par défaut (réglage d'usine) Changement en fonctionnement Description du paramètre	Default Setting Value Change during operation Parameter Description	Werkseinstellung Wert Während des Betriebs veränderbar Parameter-Beschreibung	Domyślna wartość ustawienia Zmiana podczas pracy Opis parametru	Valor de ajuste predeterminado Cambio durante el funcionamiento Descripción del parámetro	Standardvärde Ändra under drift Parameterbeskrivning
		▼ min.		▼ max.			
E1-04	40 400 600 N	Fréquence de sortie maximale  Définit la fréquence de sortie max. du compresseur. Veuillez à ce que les fréquences soient définies conformément aux règles ci-après : E1-04 => E1-06 => E1-07 => E1-09	Maximum output frequency  Determines the max. output frequency of the connected motor. The following conditions must be fulfilled: E1-04 => E1-06 => E1-07 => E1-09	Maximalfrequenz  Die maximale Ausgangsfrequenz ist abhängig von der Nennfrequenz des Motors und der jeweiligen Anwendung.	Maksymalna częstotliwość wyjściowa  Stuży do określenia maksymalnej częstotliwości wyjściowej podłączonego silnika. Muszą być spełnione następujące warunki: E1-04 => E1-06 => E1-07 => E1-09	Frecuencia máxima de salida  Determina la frecuencia máxima de salida del motor conectado. Deben cumplirse las siguientes condiciones: E1-04 => E1-06 => E1-07 => E1-09.	Max. utfrekvens  Fastställer max. utfrekvens för ansluten motor. Följande villkor måste vara uppfyllda: E1-04 => E1-06 => E1-07 => E1-09-09
E1-05	0 5 10 400 N	Tension maximale de sortie  Définit la tension de sortie max. Il nécessarie d'ajuster la courbe de la V / Hz du compresseur.	Max. ouput voltage  Determines the max. output voltage and is needed to adjust the V/Hz curve of the connected motor/Compressor.	Max. Ausgangsspannung  Die max. Ausgangsspannung am Motor wird zur Anpassung der Frequenz-Spannungskennlinie benötigt. Siehe Beispiel: E1-06 und E1-13	Maks. napięcie wyjściowe  Sluzby do określenia maksymalnego napięcia wyjściowego i jest niezbędne do dostosowania krzywej V/Hz podłączonego silnika/sprężarki. Patrz: E1-06 i E1-13	Tensión máxima de salida  Determina la tensión máxima de salida, necesaria para ajustar la curva V/Hz del motor/compresor conectado. Consulte: parámetros E1-06 y E1-13.	Max. utspänning  Fastställer max. utspänning och behövs för att justera spännings-/frekvenskurvan för ansluten motor/kompressor. Se: E1-06 och E1-13
E1-06	0 400 80 N	Fréquence nominale du moteur  Pour définir les caractéristiques V/f, il est nécessaire de renseigner la tension et la fréquence du moteur.	Motor nameplate frequency  Rated motor frequency and voltage, is needed to adjust the V/Hz curve.	Motornennfrequenz  Motorennameplate und Motorspannung	Częstotliwość znamionowa silnika  Znamionowa częstotliwość i znamionowe napięcie silnika są niezbędne do dostosowania krzywej V/Hz.	Frecuencia nominal del motor  Frecuencia y tensión nominales del motor, necesarias para ajustar la curva V/Hz.	Nominell motorfrekvens  Motorns nominella frekvens och spänning (behövs vid justering av spännings-/frekvenskurva). Exempel: drift vid 87 Hz:
E1-13	0 5 10 400 N	Tension nominale du moteur  Définit la tension nominale du moteur.	Motor nameplate voltage  Motor 230/400V, connected in Delta	Motornennspannung  Motor 230/400V, in Dreieck geschaltet	Napięcie znamionowe silnika  Silnik 230/400 V, podłączony w układzie trójkąta	Tensión nominal del motor  Motor 230/400 V (deltakopplad)	Nominell motorspänning  Motor 230/400 V (deltakopplad) E1-04 = 87Hz max. fréquencie de sortie E1-05 = 400V max. Output voltage E1-06 = 50Hz Base frequency (Nameplate) E1-13 = 230V Motor rated voltage
E2-01	0 999 0 N	Courant nominal du moteur  Avec la donnée du courant nominal du moteur le V1000 va calculer une température du moteur pour la protection contre la surchauffe. Si le compresseur reste longtemps à basse vitesse, il se déclenchera en défaut "OL1".	Motor rated current  With the input of the rated motor current the V1000 will calculate a thermal model of the connected motor to protect against overheating. If the compressor would run too long at low speed, it will trip with fault "OL1".	Motornennstrom  Durch die Eingabe des Motornennstroms wird ein thermisches Modell zum Schutz des angeschlossenen Motors ermittelt. Zur Lüftermotor für die Drehzahl erweitert Abschaltung mit Fehler: OL1.	Prąd znamionowy silnika  Przy użyciu podanego na wejściu prądu znamionowego silnika falownik V1000 obliczy model termiczny podłączonego silnika w celu ochronienia go przed przegrzaniem. Jeśli kompresor będzie pracował zbyt dugo z małą prędkością, zostanie wyłączona automatycznie zarejestrowaniem usterki „OL1”.	Courant nominal del motor  Con la entrada de la corriente nominal del motor V1000 calculará un modelo térmico del motor conectado para protegerlo de excesos de temperatura. Si el comp	

		Principaux paramètres utilisés III	Mostly used standard-Parameters III	Wichtige Standard-Parameter III	Najczęściej stosowane parametry standardowe III	Parámetros estándar de uso más frecuente III	Mest använda standardparametrar III			
Parameter Nr. Parameter No. Paramètre No. Nr parametru N.º de parámetro Parameternummer	Bereich Range Gamme Zakres Rango Interval	Valeur par défaut (réglage d'usine) Changement en fonctionnement Description du paramètre	Default Setting Value Change during operation Parameter Description	Werkseinstellung Wert Während des Betriebs veränderbar Parameter-Beschreibung	Domyślna wartość ustawienia Zmiana podczas pracy Opis parametru	Valor de ajuste predeterminado Cambio durante el funcionamiento Descripción del parámetro	Standardvärde Ändra under drift Parameterbeskrivning			
▼ min.	▼ max.									
<b>h1-01</b>	0	78	0	N	<b>Modes des entrées numériques S1 à S6</b>  Le mode des entrées numériques S1 - S6 est sélectionnable selon la table R6.1. Les réglages par défaut sont :  S1 = commande Marche avant (h1-01) S2 = commande marche inversée (h1-02) S3 = 24 Défaut externe (h1-03) S4 = 14 RESET (mise à zéro)(h1-04) S5 = 03 multifréquence 1 (h1-05) S6 = 04 multifréquence 2 (h1-06)	<b>Modes digital inputs S1 to S6</b>  The mode of the digital inputs S1 - S6 is selectable according to table R6.1. The default settings are:  S1 = Start forward command (h1-01) S2 = Start reverse command (h1-02) S3 = 24 External fault (h1-03) S4 = 14 RESET (h1-04) S5 = 03 Multifrequency 1 (h1-05) S6 = 04 Multifrequency 2 (h1-06)	<b>Modus Digitaleingänge S1 bis S6</b>  Die digitalen Eingänge S1 - S6 können gem. nachfolgender Tabelle R6.1 frei zugeordnet werden. Die Standardeinstellungen sind:  S1 = Start vorwärts (h1-01) S2 = Start rückwärts (h1-02) S3 = 24 externe Störung (h1-03) S4 = 14 RESET (h1-04) S5 = 03 Multifrequenz 1 (h1-05) S6 = 04 Multifrequenz 2 (h1-06)	<b>Tryby wejść cyfrowych S1 do S6</b>  Tryb wejść cyfrowych S1-S6 można wybrać zgodnie z tabelą R6.1. Wartości domyślne:  S1 = poleceń uruchomienia przodu (h1-01) S2 = poleceń uruchomienia tyłu (h1-02)	<b>Modos de las entradas digitales (S1 a S6)</b>  Los modos de las entradas digitales S1-S6 se pueden seleccionar de acuerdo con la tabla R6.1. Los valores predeterminados son:  S1 = comando de arranque en sentido directo (H1-01). S2 = comando de arranque en sentido inverso (H1-02). S3 = 24 súperficial (H1-03). S4 = 14 RESET (H1-04). S5 = 03 multifrecuencia 1 (H1-05). S6 = 04 multifrecuencia 2 (H1-06).	<b>Lägen för digitala ingångar S1 till S6</b>  Lägen för digitala ingångar S1-S6 är kan ställas in enligt tabell R6.1. Standardinställningar:  S1 = startkommando normal rotation (H1-01). S2 = startkommando reverserad rotation (H1-02). S3 = 24 extern fel (H1-03). S4 = 14 ÅTERSTÄLLNING (H1-04). S5 = 03 multifrekvens 1, 03 (H1-05). S6 = 04 multifrekvens 2, 04 (H1-06).
<b>h1-06</b>	0	78	0	N						
<b>h2-01</b>	0	192	8	N	<b>Modes sorties numériques 1, 2, 3</b>  Les sorties numériques MA / MB / MC, P1/PC; P2/PC sont libres et sélectionnables. Les valeurs par défaut sont : MA / MB / MC = "E"; défaut (h2-01) P1/PC = "0"; (h2-02) V1000 a reçu une commande de démarrage ou est déjà en cours d'exécution P1/PC = "2" vitesse 1 (h2-03)	<b>Modes digital outputs 1, 2, 3</b>  The digital outputs MA/MB/MC, P1/PC; P2/PC are free selectable. The default values are: MA / MB / MC = "E"; fault (h2-01) P1/PC = "0"; During RUN (h2-02) V1000 has received a start command or is already running. P1/PC = "2" Speed agree 1" (h2-03)	<b>Modus Digitalausgänge 1, 2, 3</b>  Die digitalen Ausgänge MA/MB/MC, P1/PC; P2/PC können frei gewählt werden. Die Standardeinstellungen sind: MA/MB/MC = "E"; Fehler (h2-01) P1/PC = "0"; Betrieb (RUN) (h2-02) F1000 ist gestartet oder Startbefehl liegt an. P1/PC = "2" Frequenzübereinstimmung (h2-03)	<b>Tryby wyjść cyfrowych 1, 2, 3</b>  Wyjścia cyfrowe MA/MB/MC, P1/PC; P2/PC są dostępne do swobodnego wyboru. Wartości domyślne: MA/MB/MC = "E"; ustnika (h2-01) P1/PC = "0"; podczas pracy (RUN) (h2-02) F1000 jest uruchomiony lub już pracuje. P1/PC = "2" zgodność częstotliwości (h2-03)	<b>Modos de las salidas digitales 1, 2 y 3</b>  Las salidas digitales MA/MB/MC, P1/PC y P2/PC se pueden seleccionar libremente. Los valores predeterminados son: MA/MB/MC = "E"; fallo (H2-01) P1/PC = "0"; durante el funcionamiento (H2-02). La unidad V1000 ha recibido un comando de arranque o ya se encuentra en funcionamiento. P1/PC = "2", nivel de velocidad 1 (H2-03).	<b>Lägen för digitala utgångar 1, 2, 3</b>  Digitala utgångar MA/MB/MC, P1/PC; P2/PC är fria och valbara. Standardvärden: MA/MB/MC = E, fallo (H2-01) P1/PC = 0, under DRIFT (h2-02) V1000 har mottagit startkommando eller är i drift. P1/PC = 2 varvtalsöverensstämmelse 1 (h2-03).
<b>h2-03</b>	0	192	2	N						
<b>h3-03</b>	0	100	100	Y	<b>Gain de l'entrée analogique A1</b>  Définit la valeur d'entrée en % pour l'entrée analogique 10V. Le paramètre H3-10 détermine le gain sur entrée analogique A2 plage: -999,9 à 999,9	<b>Gain analogue Input A1</b>  Sets the level of the analogue input A1 when 10V is input at terminal A1. Parameter H3-10 determines the gain on analogue input A2 Range: -999,9 to 999,9	<b>Verstärkung Eingang A1</b>  Bestimmt Verstärkung des analogen Eingangs A1 Parameter H3-10 bestimmt die Verstärkung für Analogeingang A2. Bereich: -999,9 bis 999,9	<b>Wzmocnienie wyjścia analogowego A1</b>  Stuży do ustawiania poziomu wejścia analogowego A1, gdy napięcie wejściowe na zacisku A1 ma wartość 10 V. Parametr H3-10 określa wzmacnianie na wejściu analogowym A2. Zakres: -999,9 do 999,9	<b>Ganancia de la entrada analógica A1</b>  Permite ajustar el nivel de la entrada analógica A1 cuando se reciben 10 V en el terminal A1. El parámetro H3-10 determina la ganancia de la entrada analógica A2. Rango: -999,9 a 999,9.	<b>Förstärkning analog ingång A1</b>  Inställningen av nivå för analog ingång A1 när plint A1 matas med 10 V. Parameter H3-10 fastställer förstärkning på analog ingång A2 Intervall: -999,9 till 999,9
<b>h3-04</b>	0	100	00	Y	<b>Pente de l'entrée analogique A1</b>  Définit la valeur d'entrée en % pour l'entrée analogique 0V. Le paramètre H3-11 détermine la pente pour l'entrée analogique A2. Gamme: -999,9 à 999,9%	<b>Bias analogue Input A1</b>  Sets the level of the analogue input A1 when 0V is input at terminal A1. Parameter H3-11 determines the bias for analogue input A2 Range: -999,9 to +999,9%	<b>Vorspannung Eingang A1</b>  Bestimmt Verspannung des analogen Eingangs A1 Parameter H3-10 bestimmt die Verspannung für Analogeingang A2. Bereich: -999,9 bis +999,9%	<b>Błąd systematyczny wejścia analogowego A1</b>  Stuży do ustawiania poziomu wejścia analogowego A1, gdy napięcie wejściowe na zacisku A1 ma wartość 0 V. Parametr H3-11 określa błąd systematyczny wejścia analogowego A2. Zakres: -999,9 do +999,9%	<b>Tendencia de la entrada analógica A1</b>  Permite ajustar el nivel de la entrada analógica A1 cuando se reciben 0 V en el terminal A1. El parámetro H3-11 determina la tendencia de la entrada analógica A2. Rango: -999,9 a +999,9%.	<b>Bias analog ingång A1</b>  Inställning av nivå för analog ingång A1 när plint A1 matas med 0 V. Parameter H3-11 fastställer bias för analog ingång A2 Intervall: -999,9 till 999,9%
<b>h3-10</b>	0	31	b	N	<b>Modes d'entrée analogique A2</b>  Cette fonction détermine les fonctions de l'entrée analogique A2. Le paramètre H3-02 détermine les fonctions pour l'entrée analogique A1.	<b>Modes for analogue Input A2</b>  This function determines the functions of analogue input A2 and can be selected with table R6.3. Parameter H3-02 determines the functions for analogue input A1.	<b>Moduswahl Eingang A2</b>  Bestimmt den Modus des analogen Eingangs A2 Der Modus kann gem. Tabelle R6.3 frei zugeordnet werden.	<b>Tryby wejścia analogowego A2</b>  Ta funkcja określa funkcje wejścia analogowego A2 i można wybrać ją zgodnie z tabelą R6.3. Parametr H3-02 określa funkcje wejścia analogowego A1.	<b>Modos de la entrada analógica A2</b>  Esta función determina las funciones de la entrada analógica A2 y se puede seleccionar con la tabla R6.3. El parámetro H3-02 determina las funciones de la entrada analógica A1.	<b>Lägen för analog ingång A2</b>  Denna funktion fastställer funktioner för analog ingång A2 och kan väljas med tabell R6.3. Parameter H3-02 fastställer funktioner för analog ingång A1.
<b>h4-01</b>	1	31	b	N	<b>Réglage de la sortie analogique</b>  la fonction analogique de sortie AM 0-10V dépend des paramètres U1-XX. Plage 0 à 999.	<b>Function analogue output AM</b>  the function of 0-10V analog output AM is depending on the settings in accordance with the monitor screens at page R5. Range 0 to 999.	<b>Funktion Analogausgang AM</b>  Die Funktion des Analogausgangs AM richtet sich nach der Auswahl der Monitortafeln Seite R5. Bereich: 0 bis 999.	<b>Funkcja wyjścia analogowego AM</b>  Funkcja 0-10 V wyjścia analogowego AM działa w sposób zależny od ustawień, zgodnie z ekranami monitora na stronie R5. Zakres od 0 do 999.	<b>Función de la salida analógica AM</b>  Funciónde la salida analógica AM (0-10 V) depende de los ajustes de acuerdo con las pantallas de monitorización de la página R5. Rango: 0 a 999.	<b>Funktion för analog utgång AM</b>  Funktion för analog utgång AM (0-10 mA) varierar beroende på inställningar enligt bildskärmar på sidan R5. Från 0 till 999.
<b>h4-02</b>	0	100	100	J	<b>Gain analogique de sortie AM</b>  Détermine le gain analogique de de sortie AM Plage: -999,9 à 999,9%	<b>Gain analogue output AM</b>  Determines the gain of the analogue output AM Range: -999,9 to 999,9%	<b>Verstärkung Ausgang AM</b>  Bestimmt Verstärkung des analogen Ausgangs AM. Bereich: -999,9 bis 999,9%	<b>Wzmocnienie wyjścia analogowego AM</b>  Determina la ganancia de la salida analógica AM. Zakres: -999,9 do 999,9 %.	<b>Ganancia de la salida analógica AM</b>  Determina la ganancia de la salida analógica AM. Rango: -999,9 a 999,9 %.	<b>Förstärkning analog utgång AM</b>  Fastställer förstärkning för analog utgång AM Intervall: -999,9 till 999,9 %
12	<b>Principaux paramètres utilisés III</b>		<b>Mostly used standard-Parameters III</b>	<b>Wichtige Standard-Parameter III</b>	<b>Najczęściej stosowane parametry standardowe III</b>	<b>Parámetros estándar de uso más frecuente III</b>	<b>Mest använda standardparametrar III</b>			

		Principaux paramètres utilisés III	Mostly used standard-Parameters III	Wichtige Standard-Parameter III	Najczęściej stosowane parametry standardowe III	Parámetros estándar de uso más frecuente III	Mest använda standardparametrar III	
Parameter Nr. Parameter No. Paramètre No. Nr parametru N.º de parámetro Parameternummer	Bereich Range Gamme Zakres Rango Interval	Valeur par défaut (réglage d'usine) Changement en fonctionnement Description du paramètre	Default Setting Value Change during operation Parameter Description	Werkseinstellung Wert Während des Betriebs veränderbar Parameter-Beschreibung	Domyślna wartość ustawienia Zmiana podczas pracy Opis parametru	Valor de ajuste predeterminado Cambio durante el funcionamiento Descripción del parámetro	Standardvärde Ändra under drift Parameterbeskrivning	
<b>h4-03</b>	0	100	0	J	<b>Pente de la sortie analogique AM</b>  Determine la pente (offset) de la sortie analogique AM Plage: -999,9 à 999,9 %	<b>Bias analogue output AM</b>  Determines the bias (offset) of the analogue Output AM Range: -999,9 to 999,9 %	<b>Vorspannung Ausgang AM</b>  Bestimmt die Vorspannung (Offset) des analogen Ausgangs AM. Bereich: -999,9 bis +999,9 %	<b>Błąd systematyczny wyjścia analogowego AM</b>  Określa błąd systematyczny (przesunięcie) wyjścia analogowego AM. Zakres: -999,9 do 999,9 %
<b>l2-01</b>	0	2	0	N	<b>Mode de fonctionnement en cas de perte de puissance</b>  Détermine la réaction du V1000 en cas de perte de puissance momentanée: 0=arrêt du V1000 avec un défaut Uv1 (sous-tension)	<b>Power loss operation mode</b>  Determines the reaction of the V1000 on momentary power loss: 0=Trips with fault: Uv1 (Undervoltage) 1=Re-start depending on settings of L2-02	<b>Verhalten bei Netzausfall</b>  Bei kurzzeitigem Spannungsauftreten sind folgende Modi möglich: 0=Trips with fault: Uv1 (Under voltage) 1=Re-start depending on settings of L2-02	<b>Tryb działania w przypadku utraty zasilania</b>  Sluży do określania reakcji falownika V1000 na chwilowej utratę zasilania: 0 = zatrzymanie awaryjne z usterką: Uv1 (zbyt niskie napięcie) 1 = ponowne uruchomienie w zależności od ustawienia parametru L2-02
<b>l5-01</b>	0	10	0	N	<b>Nombre de tentatives de redémarrage automatique après panne</b>  V1000 a reçu une commande de démarrage ou est déjà en cours d'exécution	<b>Number of Autorestarts</b>  Determines how often the V1000 will automatically reset the drive after it tripped with fault and will try to start again.	<b>Anzahl Neustart nach Fehler</b>  Legt die Anzahl der automatischen Neustarts nach einer Fehlerabschaltung fest.	<b>Liczba automatycznych ponownych uruchomień</b>  Określa, jak często będzie nastepować autonomiczne resetowanie napędu i podjęwanie prób ponownego uruchomienia napędu przez falownik V1000 za pomocą zatrzymania awaryjnego spowodowanego usterką.
<b>l5-04</b>	05	600	10	Y	<b>Délai de réinitialisation après défaillance</b>  Définit la durée de redémarrage après une panne	<b>Fault reset interval time</b>  Once the V1000 trips with active autoreset (L5-01), this parameter will set the time to wait until the start shall happen. The delay time for the re-start is given in seconds.	<b>Verzögerung Neustart Autoreset</b>  Schaltet der Frequenzumrichter bei aktiver Autoreset-Funktion ab L5-01> 1, so kann dieser Parameter die Dauer der Wartezeit für den Neustart vorgeben.	<b>Odstęp między resetowaniem w przypadku usterki</b>  Po zatrzymaniu awaryjnym falownika V1000 po aktywacji funkcji autonomicznego resetowania (L5-01) ten parametr ustawia czas oczekiwania do uruchomienia. Czas oczekiwania przed ponownym uruchomieniem jest podawany w sekundach.
<b>02-02</b>	0	1	1	N	<b>Fonction de la touche "STOP"</b>  Définit que lorsque l'ordre de démarrage ou arrêt est donné à travers une source externe, la touche "STOP" peut être activée ou désactivée :	<b>Function "STOP" key</b> <		

	Modes pour les entrées et sorties	Modes for In- and outputs	Moduswahl der Ein- und Ausgänge	Tryby wejść i wyjść	Modos de entrada y salida	Lägen för in- och utgångar
	Modes entrées numériques S3 à S6 (h1-xx)	Modes digital inputs S3 to S6 (h1-xx)	Modus Digitaleingänge S3 bis S6 (h1-xx)	Tryby wypejć cyfrowych S3 do S6 (h1-xx)	Modos de las entradas digitales S3 a S6 (H1-xx)	Lägen för digital ingång S3 till S6 (h1-xx)
Modes : Description Modes: Description Modus: Beschreibung Tryby: Opis Modos: Descripción Lägen: Beskrivning	Fonction : _____	Function: _____	Funktion: _____	Funkcja: _____	Función: _____	Funktion: _____
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
<b>03</b> Référence multivitesse 1 Multi-step speed 1 Festfrequenz 1 Wielostopniowa nastawa prędkości 1 Velocidad multietapa 1 Variabell varvtal 1	Le V1000 met en marche le moteur selon les paramètres spécifiés en D1-02 (ou H3-09 = mode 2). Ceci est le paramètre par défaut pour l'entrée S5.	The V1000 is running the motor with the parameters in D1-02 (or H3-09 = mode 2) specified output frequency.Factory setting for input S5.	Der V1000 betreibt den Motor mit den in Parameter D1-02 (oder H3-09 = Modus 2) festgelegten Ausgangsfrequenz. Werkseinstellung für Eingang S5.	Falownik V1000 napędza silnik przy użyciu częstotliwości wyjściowej określonej w parametrze D1-02 (lub H3-09 = tryb 2). Ustawienie fabryczne dla wejścia S5.	La unidad V1000 está controlando el motor con la frecuencia de salida especificada en el parámetro D1-02 (o H3-09 = modo 2). Ajuste predeterminado para la entrada S5.	V1000 kör motorn med parameterna i D1-02 (eller H3-09 = läge 2) enligt utfrekvens (fabriksinställning för ingång S5).
<b>04</b> Référence multivitesse 2 Multi-step speed 2 Festfrequenz 2 Wielostopniowa nastawa prędkości 2 Velocidad multietapa 2 Variabell varvtal 2	Le V1000 met en marche le moteur selon les paramètres spécifiés en D1-03. Ceci est le paramètre par défaut pour l'entrée S6.	The V1000 is running the motor with the parameters in D1-03 specified output frequency. Factory setting for input S6.	Der VC1000 betreibt den Motor mit den in Parameter D1-03 festgelegten Ausgangsfrequenz. Werkseinstellung für Eingang S6.	Falownik V1000 napędza silnik przy użyciu częstotliwości wyjściowej określonej w parametrze D1-03. Ustawienie fabryczne dla wejścia S6.	La unidad V1000 está controlando el motor con la frecuencia de salida especificada en el parámetro D1-03. Ajuste predeterminado para la entrada S6.	V1000 kör motorn med parameterna i D1-03 enligt utfrekvens (fabriksinställning för ingång S6).
<b>05</b> Référence multivitesse 3 Multi-step speed 3 Festfrequenz 3 Wielostopniowa nastawa prędkości 3 Velocidad multietapa 3 Variabell varvtal 3	Le V1000 met en marche le moteur selon les paramètres spécifiés en D1-05	The V1000 is running the motor with the parameters in D1-05	Der V1000 betreibt den Motor mit den in Parameter D1-05 festgelegten Ausgangsfrequenz.	Falownik V1000 napędza silnik z parametrami znajdującymi się w D1-05.	La unidad V1000 está controlando el motor con el parámetro D1-05.	V1000 kör motorn med parameterna i D1-05
<b>06</b> Commande de fréquence pas à pas JOG-speed Kriechfrequenz JOG-Frequenz Prędkość impulsowania Velocidad de impulso JOGG-varvtal	La vitesse de rotation du moteur est donnée par le paramètre D1-17. Cette incrémentation pas à pas est prioritaire par rapport aux autres fréquences.	The V1000 is running the motor with the speed programmed in parameter D1-17. This setting has got priority amongst other reference frequencies.	Der V1000 betreibt den Motor mit den in Parameter D1-17 festgelegten Ausgangsfrequenz. Hat Vorrang vor den anderen Sollwerten.	Falownik V1000 napędza silnik z prędkością zaprogramowaną w parametrze D1-17. To ustawienie ma priorytet nad innymi częstotliwościami odniesienia.	La unidad V1000 está controlando el motor con la velocidad programada en el parámetro D1-17. Denna inställning har prioritet bland andra frekvensbörvärden.	V1000 kör motorn med varvtal programmerat i parameter D1-17.
<b>08</b> Commande de blocage de base externe (no) Ext. base block n.o. Externe Reglersperre n.o. Zewn. zestyk zwierny blokady bezpieczenstwa (base block) Bloqueo básico ext. (NA) Ext. reglerspär (slutande)	Aucune sortie du variateur de vitesse quand on a une entrée digitale. Affichage du message "bb".	External base block (no), the drive output will be switched OFF once a signal occurs at a digital input. This will be indicated with a "bb" message in the display,	Externe Reglersperre (Schließer-Funktion), bei Signaleingang erscheint "bb" am Display, der Ausgang wird abgeschaltet.	Zewn. blokada bezpieczeństwa (zestyk zwierny), wyjście napędu zostanie wyłączone po podaniu sygnału na wejściu cyfrowym. Będzie to wskazywane komunikatem "bb" na wyświetlaczu,	Bloqueo básico externo (NA) con el que se desactiva la salida del variador al recibirse una señal a través de una entrada digital. Se indica mostrando el mensaje "bb" en la pantalla.	Extern reglerspärr (slutande), frekvensomvändlarens utgång slängs AV när signal föreligger vid en digital inång. Detta indikeras med meddelandet bb i teckenfönstret.
<b>09</b> Commande de blocage de base externe (nf) Ext. base block n.c. Externe Reglersperre n.c. Zewn. zestyk rozwijemy blokady bezpieczeństwa (base block) Bloqueo básico ext. (NC) Ext. reglerspär (brytande)	Aucune sortie du variateur de vitesse quand on perd le signal de l'entrée digitale. Affichage du message "bb".	External base block (nc), the drive output will be switched OFF once signal gets lost at a digital input. This will be indicated with a "bb" message in the display,	Externe Reglersperre (Öffner-Funktion), bei Signalabfall erscheint "bb" am Display, der Ausgang wird abgeschaltet.	Zewn. blokada bezpieczeństwa (zestyk rozwijemy), wyjście napędu zostanie wyłączone po utracie sygnału na wejściu cyfrowym. Będzie to wskazywane komunikatem "bb" na wyświetlaczu,	Bloqueo básico externo (NC) con el que se desactiva la salida del variador al perderse la señal recibida a través de una entrada digital. Se indica mostrando el mensaje "bb" en la pantalla.	Extern reglerspärr (brytande), frekvensomvändlarens utgång stängs AV när signalen försvinner på en digital inång. Detta indikeras med meddelandet bb i teckenfönstret.
<b>0f</b> Non utilisée Not used Nicht Verwendet Nieuzywane Sin uso Används inte	Cette entrée particulière est sans fonction.	This particular input is without function.	Der jeweilige Eingang wird nicht weiter verwendet.	To wejście nie ma żadnej funkcji.	No se ha asignado ninguna función a esta entrada en particular.	Denna ingång har ingen funktion.
<b>14</b> Réinitialisation après défaillance Fault RESET Fehler RESET KASOWANIE usterki Restablecimiento por fallo FEL-återställning	Le signal d'entrée V1000 sera réinitialisé après avoir été déclenché, ce mode est par défaut pour l'entrée numérique S4. La cause du déclenchement doit être éliminée avant que la réinitialisation soit activée.	On signal input the V1000 will be reset after it tripped, this mode is default for digital input S4. The cause for the trip must be fixed before reset will be activated.	Signaleingang an den jeweiligen gesetzten Eingang setzt den V1000 nach einer Fehlerabschaltung zurück. Werkseinstellung für Eingang S4.	Po podaniu sygnału na wejście zostanie skasowane wyłączenie falownika V1000; ten tryb jest domyślny dla wejścia cyfrowego S4. Przyczyna wyłączenia musi zostać usunięta przed skasowaniem.	Al recibirse una señal, la unidad V1000 se restablecerá tras dispararse. Este modo es el predeterminado para la entrada digital S4. La causa del disparo debe resolverse antes de activar el restablecimiento.	När signal föreligger återställs V1000 efter att ha löst ut (detta är standardläge för digital inång S4). Orsaken till utlösningen måste åtgärdas innan återställning aktiveras.
14	Modes pour les entrées et sorties	Modes for In- and outputs	Moduswahl der Ein- und Ausgänge	Tryby wejść i wyjść	Modos de entrada y salida	Lägen för in- och utgångar

	Modes pour les entrées et sorties	Modes for In- and outputs	Moduswahl der Ein- und Ausgänge	Tryby wejść i wyjść	Modos de entrada y salida	Lägen för in- och utgångar
	Modes entrées numériques S3 à S6 (h1-xx)	Modes digital inputs S3 to S6 (h1-xx)	Modus Digitaleingänge S3 bis S6 (h1-xx)	Tryby wypejć cyfrowych S3 do S6 (h1-xx)	Modos de las entradas digitales S3 a S6 (H1-xx)	Lägen för digital ingång S3 till S6 (h1-xx)
Modes : Description Modes: Description Modus: Beschreibung Tryby: Opis Modos: Descripción Lägen: Beskrivning	Fonction : _____	Function: _____	Funktion: _____	Funkcja: _____	Función: _____	Funktion: _____
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
<b>15</b> Arrêt d'urgence Emergency-Stop Not-Halt Zatrzymanie awaryjne Parada de emergencia Nödstop	Le signal de l'entrée numérique S5 arrêtera le moteur selon la rampe définie au paramètre C1-09.	Signal input at a digital input with this mode will stop the motor with the ramp rate set in parameter C1-09.	Signaleingang an den jeweilig gesetzten Eingang bremst den angeschlossenen Motor mit der in Parameter C1-09 festgelegten Rampe bis zum Stillstand ab.	Sygnal na wejściu cyfrowym w tym trybie spowoduje zatrzymanie silnika z gradientem zwalniającym ustalonym w parametrze C1-09.	La recepción de una señal a través de una entrada digital con este modo dará lugar a la parada del motor con la rampa de velocidad establecida en el parámetro C1-09.	När signal föreligger vid en digital inång i detta läge stannar motorn med ramp fastställd i parameter C1-09.
<b>19</b> Arrêt de la Boucle PID PID-loop OFF PID-Regler deaktivieren Pełna PID wyl. Desactivación del circuito PID PID-slinga AV	Au signal, le V1000 arrête la boucle PID.	On signal input the V1000 will switch OFF the PID loop.	Signaleingang an den jeweilig gesetzten Eingang setzt den internen PID Regler des V1000 außer Funktion.	Po podaniu sygnału na wejście falownik V1000 wyłączy pętlę PID.	Al recibirse una señal, la unidad V1000 desactivará el circuito PID.	När signal föreligger stänger V1000 av PID-slingan.
<b>24</b> Défaut externe n.o. Ext. fault n.o. Externer Fehler n.o. Zewn. zestyk zwierny usterki Fallö ext. (NA) Ext. fel (slutande)	Au signal d'entrée, le V1000 se déclenchera avec message d'erreur "EFX" (X=S3 à S6). Il a besoin d'être réinitialisé pour redémarrer.	On signal input the V1000 will trip with fault message "EFX" (X=S3 bis S6). It needs a reset signal to restart.	Externer Fehlereingang (Schließer-Funktion), bei Signaleingang erscheint "EFX" am Display. (X=S3 bis S6). Der V1000 schaltet ab und muss zurückgesetzt werden.	Po podaniu sygnału na wejściu falownik V1000 wyłączy się i pojawi się komunikat usterki „EFX“ (X=S3 do S6). Do ponownego uruchomienia wymagany jest sygnał kasowania.	Al recibirse una señal, la unidad V1000 se desparará con el mensaje de fallo "EFX" (X = S3 a S6). Deberá recibirse una señal de restablecimiento para que vuelva a tener lugar el arranque.	Vid insignal löser V1000 ut och felmeddelandet EFX (X = S3 bis S6) visas. Återställ innan du försöker starta om.
<b>25</b> Défaut externe n.f. Ext. fault n.c. Externer Fehler n.c. Zewn. zestyk rozwijemy usterki Fallö ext. (NC) Ext. fel (brytande)	Lorsque le signal d'entrée est perdu le V1000 se met en défaut avec le message de défaut "EFX" (X = S3 à S6). Il a besoin d'être réinitialisé pour redémarrer.	Once signal gets lost at a digital input of the V1000 it will trip with fault message "EFX" (X=S3 bis S6). It needs a reset signal to restart.	Externer Fehlereingang (Öffner-Funktion), bei Signalfall erscheint "EFX" am Display. (X=S3 bis S6). Der V1000 schaltet ab und muss danach zurückgesetzt werden.	Po utracie sygnału na wejściu cyfrowym falownika V1000 zostanie on wyłączony i pojawi się komunikat usterki „EFX“ (X=S3 do S6). Do ponownego uruchomienia wymagany jest sygnał kasowania.	Al perderse una señal digital recibida, la unidad V1000 se desparará con el mensaje de fallo "EFX" (X = S3 a S6). Deberá recibirse una señal de restablecimiento para que vuelva a tener lugar el arranque.	När signalen bryts på en digital inång löser V1000 ut och felmeddelande EFX (X = S3 bis S6) visas. Återställ innan du försöker starta om.
<b>26</b> Défaut externe d'alerte n.o. Ext. Fault warning n.o. Externer Fehlerwarnung n.o. Zewn. zestyk rozwijemy ostrzegawczy usterki Advertencia de fallo ext. (NA) Ext. Felvarning (slutande)	Au signal d'entrée, le V1000 indiquera le message de défaut "EFX" (X=S3 à S6). Il continuera à fonctionner.	On signal input the V1000 will indicate a warning message "EFX" (X=S3 bis S6) on the display. It will continue to run.	Externer Fehlereingang (Schließer-Funktion), bei Signaleingang erscheint "EFX" am Display. (X=S3 bis S6). Der V1000 setzt den Betrieb fort.	Po podaniu sygnału na wejściu falownik V1000 pojawi się komunikat ostrzegawczy „EFX“ (X=S3 do S6). Praca będzie kontynuowana.	Al recibirse una señal, la unidad V1000 indicará el mensaje de advertencia "EFX" (X = S3 a S6) en la pantalla y continuará funcionando.	Vid insignalen indikerar teckenfönstret på V1000 ett varningsmeddelande EFX (X = S3 bis S6). Driften bryts inte.
<b>2d</b> Défaut externe alerte n.f. Ext. faultwarning n.c. Externer Fehlerwarnung n.c. Zewn. zestyk rozwijemy ostrzegawczy usterki Advertencia de fallo ext. (NC) Ext. felvarning (brytande)	Dès que le signal d'entrée est perdu, le V1000 indiquera un message d'avertissement "EFX" (X=S3 bis S6).	Once signal gets lost at a digital input of the V1000 it will indicate a warning message "EFX" (X=S3 bis S6) on the display.	Externer Fehlereingang (Öffner-Funktion), bei Signalfall erscheint "EFX" am Display. (X=S3 bis S6). Der V1000 setzt den Betrieb fort.	Po utracie sygnału na wejściu cyfrowym falownika V1000 na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy „EFX“ (X=S3 do S6).	Al perderse una señal digital recibida, la unidad V1000 indicará el mensaje de advertencia "EFX" (X = S3 a S6) en la pantalla.	När signalen bryts på en digital inång indikerar teckenfönstret på V1000 ett varningsmeddelande EFX (X = S3 bis S6).
<b>35</b> PID en boucle Inversé PID-loop Invert PID-Regler Invertiert Odwrócenie pełni PID Inversión del circuito PID Invertera PID-slinga	Inverse le signal d'entrée PID.	On signal the PID loop signal will be inverted.	Bei Signaleingang wird der PID-Regler invertiert.	Po podaniu sygnału sygnał pełni PID zostanie odwrócony.	La señal del circuito PID se invierte al recibirse una señal.	När signal föreligger inverteras PID-slingans signal.
	Modes sorties numériques 1 à 3 (h2-01 - h2-03)	Modes digital outputs 1 to 3 (h2-01 - h2-03)	Modus Digitalausgänge 1 bis 3 (h2-01 - h2-03)	Tryby wyjść cyfrowych od 1 do 3 (h2-01 – h2-03)	Modos de las salidas digitales 1 a 3 (H2-01 a H2-03)	Lägen för digitala utgångar 1 till 3 (h2-01 - h2-03)
<b>00</b> En fonctionnement During Run Betrieb Podczas pracy Durante funcionamiento Under drift	Fermé: Une commande de marche est active ou une tension est envoyée en sortie. Réglage de usine pour la sortie 2 (P1)=h2-02.	Closed : A run command is active or voltage is at the output. Default for output 2 (P1)=h2-02.	Zwarte: Polecenie pracy jest aktywne lub na wyjściu jest napięcie. Wartość domyslna dla wyjścia 2 (P1) = h2-02.	Cerrado: existe un comando de funcionamiento activo o la tensión se presenta en la salida 2 (P1) = H2-02.	Stängd: Aktivt driftkommando eller spänning på utgång. Standard för utgång 2 (P1) = h2-02.	

	Modes pour les entrées et sorties	Modes for In- and outputs	Moduswahl der Ein- und Ausgänge	Tryby wejśc i wyjśc	Modos de entrada y salida	Lägen för in- och utgångar
	Modes sorties numériques 1 à 3 (h2-01 - h2-03)	Modes digital outputs 1 to 3 (h2-01 - h2-03)	Modus Digitalausgänge 1 bis 3 (h2-01 - h2-03)	Tryby wyjśc cyfrowych od 1 do 3 (h2-01 - h2-03)	Modos de las salidas digitales 1 a 3 (H2-01 a H2-03)	Lägen för digital utgång 1 och 3 (h2-01 - h2-03)
Modes : Description Modes: Description Modus: Beschreibung Tryby: Opis Modos: Descripción Lägen: Beskrivning	Fonction : _____	Function: _____	Funktion: _____	Funkcja: _____	Función: _____	Funktion: _____
<b>01</b> Vitesse nulle Zero speed Nulldrehzahl Prędkość zerowa Velocidad nula Nivel de velocidad ajustado por usuario 1 Stillastående (0 var/min)	Fermé : la fréquence de sortie est nulle Fermé : la fréquence de sortie est égale à la fréquence de référence plus ou moins l'hystérésis de L4-02 Le V1000 est opérationnel V1000 est ready V1000 est Betriebsbereit Falownik V1000 jest gotowy Périda de referencia de frecuencia V1000 är redo	Closed: Output frequency is zero. Closed: Output speed equals the speed reference (plus or minus the hysteresis set in L4-02 (Band width)). Fermé : Le relais est activé, le variateur est sous tension, n'est pas en mode de panne et est en mode variateur de vitesse	Das Relais wird aktiv, wenn das Nullzahl-Niveau kleiner dem in Parameter b2-01 eingestellten Wert ist. Das Relais ist aktiv wenn der in L4-01 vorgegebene Wert mit dem Sollwert übereinstimmt. (L4-02 Bandbreite). Werkseinstellung für Ausgang 3 (P2) = h2-03.	Zwarte: Częstotliwość wyjściowa wynosi zero. Zwarte: Prędkość wyjściowa równa się prędkości odniesienia (plus/minus hysteresza ustawiona w parametrze L4-02 — szerokość pasma).	Cerrado: la frecuencia de salida es nula. Cerrado: la velocidad de salida es equivalente a la referencia de velocidad, más o menos la histeresis ajustada en el parámetro L4-02 (ancho de banda).	Stängd: Ingen utfrekvens (0 Hz). Stängd: Utgående varvtal överensstämmer med varvtalsbörvärde (plus eller minus hysteres inställd i L4-02 (bandbredd)). Stängd: Frekvensomvandlare redo. Frekvensomvandlaren är spänningssatt, inte i fällage och i läge DRIVE.
<b>02</b> Vitesse de consigne de l'utilisateur User set speed agree 1 Frequenzübereinstimmung 1 Zgodność z prędkością ustawnioną przez użytkownika 1 Unidad V1000 preparada Inställd varvtalsöverensstämmelse 1	Fermé : la fréquence de sortie est égale à la fréquence de référence plus ou moins l'hystérésis de L4-02 User set speed agree 1 Frequenzübereinstimmung 1 Zgodność z prędkością ustawnioną przez użytkownika 1 Unidad V1000 preparada Inställd varvtalsöverensstämmelse 1	Closed: Output speed equals the speed reference (plus or minus the hysteresis set in L4-02 (Band width)).	Das Relais ist aktiv wenn der in L4-01 vorgegebene Wert mit dem Sollwert übereinstimmt. (L4-02 Bandbreite). Werkseinstellung für Ausgang 3 (P2) = h2-03.	Zwarte: Prędkość wyjściowa równa się prędkości odniesienia (plus/minus hysteresza ustawiona w parametrze L4-02 — szerokość pasma).	Cerrado: la velocidad de salida es equivalente a la referencia de velocidad, más o menos la histeresis ajustada en el parámetro L4-02 (ancho de banda).	Stängd: Utgående varvtal överensstämmer med varvtalsbörvärde (plus eller minus hysteres inställd i L4-02 (bandbredd)).
<b>06</b> Perte de la fréquence de référence Frequency reference loss Utrata częstotliwości odniesienia Pérdida de referencia de frecuencia Inget frekvensbörvärde	Fermé : perte de la référence de la fréquence analogique détectée. Activé lorsque L4-05=1	Closed: Loss of the analogue frequency referenced detected. Enable when L4-05 = 1.	Das Relais wird aktiv, wenn Parameter L4-05 = 1 gesetzt wird. Bewirkt Anhalten des Motors, wenn der Sollwert in 400ms um 90% abfällt.	Zwarte: Wykryto utratę analogowej częstotliwości odniesienia. Włączone, gdy L4-05 = 1.	Cerrado: se ha detectado una pérdida de la referencia de frecuencia analógica. Habilitado cuando L4-05 = 1.	Stängd: Avsaknad av analogt frekvensbörvärde detekterades.
<b>08</b> Défaut Fault Fehlerausgang Usterka Fallo Fel	Fermé : un défaut s'est produit (autre que CPF00 et CPF01)	Closed: Fault occurred (other than CPF00 and CPF01)	Fehlerausgang (no) der im Fehlerfall aktiv wird. Werkseinstellung für Ausgang 1 (MA/MC)	Zwarte: Wystąpiła usterka (inna niż CPF00 i CPF01)	Cerrado: se ha producido un fallo (aparte de los fallos CPF00 y CPF01).	Stängd: Fel inträffade (annat än CPF00 och CPF01)
<b>10</b> Défaut mineur Minor fault Geringer Fehler Alarmmeldung Drobna usterka Fallo secundario Mindre fel	Fermé : L'alarme se déclenche quand un défaut mineur apparaît.	Closed: An alarm is triggered.	Das Relais wird aktiv bei einem geringfügigen Fehler, der V1000 schaltet jedoch nicht ab.	Zwarte: Wyzwalały jest alarm.	Cerrado: se ha disparado una alarma.	Stängd: Ett larm löser ut.
<b>20</b> Pré-alarme - échauffement OH pre alarm Überhitzungsvoralarm Alarm wstępny przegrzania Alarma previa OH Förlärm överhettning	La température du radiateur du variateur dépasse la valeur définie dans L8-02: Réglage par défaut: 95 °C	Closed: Heatsink temperature exceeds parameter L8-02 value; Default: 95°C	Die Kühlkörpertemperatur des Frequenzumrichters überschreitet den in L8-02 eingestellten Wert: Werkseinstellung: 95°C	Zwarte: Temperatura radiatora przekracza wartość parametru L8-02; wartość domyślana: 95 °C	Cerrado: la temperatura del disipador ha superado el valor del parámetro L8-02; valor predeterminado: 95 °C.	Stängd: Kylflästemperatur överstiger värde för parameter L8-02. Standard: 95 °C
<b>31</b> Fréquence de sortie en fonctionnement During frequency output Frequenzumrichter Aktiv Podczas podawania częstotliwości na wyjście Durante salida de frecuencia Under frekvensutmatning	Fermé : La fréquence est transmise à la sortie. Ouvert : Fonctionnement arrêté; blocage de base; freinage par injection CC ou excitation initiale en cours.	Closed: Frequency is given to the output. Open: Operation stopped; baseblock; DC injection braking or initial excitation is performed.	Der Frequenzumrichter gibt eine Spannung aus	Zwarte: Częstotliwość jest podawana na wyjście. Rozwarte: Działanie zatrzymane; blokada bezpieczeństwa; wykonywane jest hamowanie wstrzykiwaniem prądu stałego lub wstępne wzbudzanie.	Cerrado: se ha enviado una frecuencia a la salida. Abierto: funcionamiento detenido; bloqueo básico; inyección de c.c. al frenar o durante la excitación inicial.	Stängd: Frekvens matas till utgången. Öppen: Drift stoppad, reglering, DC-bromsning eller initial magnetisering pågår.
	Cette sélection est un extrait du manuel d'utilisation pour la série V1000 et ne prétend pas être exhaustive, voir : YEG-1060 SIGP C7 19a	This is only a selection from the Yaskawa manual YEG-SIEP C7 10606 19a of the screens mostly in use and does not demand any requirements for completeness.	Diese Auswahl wurde dem Bedienerhandbuch für die V1000 Serie entnommen und erhebt keinen Anspruch auf Vollzähligkeit, siehe: YEG-SIGP C7 10606 19a	Przedstawiono tylko wybór najczęściej używanych ekranów z podręcznika YEG-SIEP C7 10606 19a firmy Yaskawa, który nie spełnia żadnych wymagań w zakresie kompletności.	Este es un extracto del manual editado por Yaskawa (código YEG-SIEP C7 10606 19a), basado en las pantallas de uso más frecuente y sin objeto de satisfacer ningún requisito de integridad.	Detta är ingen uttömmande information om de skärbilderna som oftast används från Yaskawa-handbok YEG-SIEP C7 10606 19a.
16	Modes pour les entrées et sorties	Modes for In- and outputs	Moduswahl der Ein- und Ausgänge	Tryby wejśc i wyjśc	Modos de entrada y salida	Lägen för in- och utgångar

	Modes pour les entrées et sorties	Modes for In- and outputs	Moduswahl der Ein- und Ausgänge	Tryby wejśc i wyjśc	Modos de entrada y salida	Lägen för in- och utgångar	
	Modes des entrées analogiques A2 (H3-10)	Modes analog outputs A2 (H3-10)	Modus Analogeingang A2 (h3-09)	Tryby wyjśc analogowych A2 (H3-10)	Modos de las salidas analógicas A2 (H3-10)	Lägen för analog utgång A2 (H3-10)	
<b>01</b> Fréquence de référence Frequency reference Frequenzsollwert Odnowienie częstotliwości Referencia de frecuencia Frekvensbörvärde	Fonction : _____	Function: _____	Funktion: _____	Funkcja: _____	Función: _____	Funktion: _____	
<b>02</b> Retour sur la boucle PID Feedback for PID-loop Istwert für PID-Regler Sprzężenie dla pętli PID Realimentación del circuito PID Återkoppling för PID-slinga	Sélection de la fonction borne A2 Référence 2. Frequenzsollwert Odnowienie częstotliwości Referencia Börvärde	Dès que l'une des entrées digitales S3 à S7 est programmée en mode 3, l'entrée analogique A2 sera utilisée comme fréquence de référence (A1 standard)	Once one of digital inputs S3 to S7 is programmed in mode 3, analogue input A2 will be used as reference frequency (standard A1)	Wird einer der digitalen Eingänge S3 bis S7 im Modus 3 betrieben, so wird in diesem Modus bei Signaleingang A2 als Frequenzsollwert verwendet (Normal A1).	Gdy jedno z wejść cyfrowych od S3 do S7 jest zaprogramowane w trybie 3, wejście analogowe A2 będzie używane jako częstotliwość odniesienia (standardowo A1).	Cuando una de las entradas digitales S3 a S7 se programa en el modo 3, la entrada analógica A2 se usa como frecuencia de referencia (estándar: A1).	När en av de digitala ingångarna S3 till S7 är programmerad i läge 3 används analog ingång A2 som frekvensbörvärde (standard: A1).
<b>08</b> Modes des sorties analogiques AM (H4-01)	Modes analog outputs AM (H4-01)	Modus Analogausgänge AM (H4-01)	Tryby wyjśc analogowych AM (H4-01)	Modos de las salidas analógicas AM (H4-01)	Lägen för analoga utgångar AM (H4-01)		
<b>01</b> Fréquence de référence Frequency reference Frequenzsollwert Odnowienie częstotliwości Referencia de frecuencia Frekvensbörvärde	Affiche la fréquence de référence par un signal 0-10 V (paramètre U1-01), 10V = fréquence maxi	Show the actual frequency reference as a 0-10V signal, 10V-max. Frequency	Zeigt den aktuellen Frequenzsollwert als 0-10V Signal an. 10V entspricht der max. Frequenz.	Pokazuje rzeczywistą wartość odniesienia częstotliwości jako sygnał 0-10 V, 10 V – maks. częstotliwość.	Muestra la referencia de frecuencia real a través de una señal de 0-10 V (10 V, frecuencia máx.).	Visar faktiskt frekvensbörvärde som en 0-10 V signal (max. 10 V). Frekvens	
<b>02</b> Fréquence de sortie Output frequency Ausgangsfrequenz Częstotliwość wyjściowa Frecuencia de salida Utfrekvens	Affiche la valeur réelle de la fréquence de sortie comme le signal 0-10V 10 V = fréquence maxi selon le paramètre E1-04	Shows the actual output frequency as a 0-10V signal 10V - max. frequency according to E1-04	Zeigt die aktuelle Ausgangsfrequenz als 0-10V Signal an. 10V entspricht der max. Frequenz gem. Einstellung E1-04.	Pokazuje rzeczywistą częstotliwość wyjściową jako sygnał 0-10 V 10 V – maks. częstotliwość zgodnie z parametrem E1-04.	Muestra la frecuencia de salida real a través de una señal de 0-10 V. 10 V: frecuencia máx. según el parámetro E1-04.	Visar faktiskt utrekvens som 0-10 V signal Max. frekvens enligt E1-04 är 10 V	
<b>03</b> Courant de sortie Output current Ausgangsstrom Prąd wyjściowy Corriente de salida Utström	Affiche la valeur réelle du courant de sortie du V1000 10V = courant nominal du V1000	Shows the actual output current of the V1000 an. 10V = rated current of the V1000	Zeigt den aktuellen Ausgangstrom des V1000 an. 10V entspricht dem Nominalstrom des V1000.	Pokazuje rzeczywisty prąd wyjściowy falownika V1000. 10 V = znamionowy prąd falownika V1000.	Muestra la corriente de salida real de la unidad V1000. 10 V: corriente nominal de la unidad V1000.	Visar faktisk utström för V1000. 10 V = nominell ström för V1000	
<b>24</b> Valeur du retour du PID PID feedback value PID-Istwert Wart. sprzężenia zwrotnego PID Valor de realimentación del circuito PID PID-återkopplingsvärdet	Affiche la valeur réelle du retour du signal PID 10V= valeur de retour à 100%	Affiche la valeur réelle du retour du signal PID 10V= valeur de retour à 100%	Shows the actual PID feedback signal. 10V=100% feedback value.	Zeigt das aktuelle PID - Rückführungssignal an 10V entspricht 100% Rückführungswert.	Pokazuje rzeczywisty sygnał sprzężenia zwrotnego PID. 10V = 100% wart. sprzężenia zwrotnego.	Muestra la señal de realimentación real del circuito PID. 10 V = 100 % återkopplingsvärdet.	
	Affichage des paramètres U1-XX	Monitor screen U1-XX	Monitortafeln U1-XX	Ecran monitora U1-XX	Pantalla de monitorización U1-XX	Teckenfönster U1-XX	
<b>01</b> Fréquence de référence Frequency reference Frequenzsollwert Odnowienie częstotliwości Referencia de frecuencia Frekvensbörvärde	Indique la valeur de la fréquence de référence. Cette référence n'est pas utilisée dans le logiciel de réfrigération.	Shows the value of the frequency reference. This reference is not used in the refrigeration software.	Zeigt den Frequenzsollwert . Min. Einheit: 0,01 Hz	Pokazuje wartość odniesienia częstotliwości. Ta wartość odniesienia nie jest używana w oprogramowaniu instalacji chłodniczych. Min. jednostka: 0,01 Hz	Muestra el valor de la referencia de frecuencia. Esta referencia no se usa en el software de refrigeración. Unidad min.: 0,01 Hz.	Visar frekvensbörvärde. Detta börvärde används inte i programvara för kyling. Min. enhet: 0,01 Hz	
<b>02</b> Fréquence de sortie Output frequency Ausgangsfrequenz Częstotliwość wyjściowa Frecuencia de salida Utfrekvens	Affiche la fréquence de sortie instantanée. Précision : 0,01 Hz	Shows the current output frequency. Min. Unit: 0,01 Hz	Zeigt die momentane Ausgangsfrequenz an. Min. Einheit: 0,01 Hz	Pokazuje częstotliwość prądu wyjściowego. Min. jednostka: 0,01 Hz	Muestra la frecuencia de salida actual. Unidad min.: 0,01 Hz.	Visar aktuell utrekvens. Min. enhet: 0,01 Hz	
16	Modes pour les entrées et sorties	Modes for In- and outputs	Moduswahl der Ein- und Ausgänge	Tryby wejśc i wyjśc	Modos de entrada y salida	Lägen för in- och utgångar	

	Affichage des paramètres	Monitor screen	Monitortafeln	Ecran monitra	Pantalla de monitorización	Teckenfönster
	Affichage des paramètres U1-XX	Monitor screen U1-XX	Monitortafeln U1-XX	Ecran monitra U1-XX	Pantalla de monitorización U1-XX	Teckenfönster U1-XX
Modes : Description Modes: Description Modus: Beschreibung Tryby: Opis Modos: Descripción Beskrivning Lägen: ↓ ↓	Fonction : _____ Function: _____ Funktion: _____ Funkcja: _____ Función: _____ Funktion: _____					
<b>03</b> Courant de sortie Output current Ausgangstrom Prąd wyjściowy Corriente de salida Utström	Indique le courant de sortie. Précision : 0,01 A	Shows the output current. Unit: 0,01 A	Zeigt den momentanen Ausgangstrom an. Einheit: 0,01 A	Pokazuje prąd wyjściowy. Jednostka: 0,01 A	Muestra la corriente de salida. Unidad: 0,01 A.	Visar utström. Enhet: 0,01 A
<b>06</b> Tension de sortie Output voltage Ausgangsspannung Napięcie wyjściowe Tensión de salida Utspänning	Indique la tension de sortie instantanée. Précision : 0,1V	Shows the momentary output voltage. Min. Unit: 0,1 V	Anzeige der momentanen Ausgangsspannung Min. Einheit: 0,1 V	Pokazuje chwilowe napięcie wyjściowe. Min. jednostka: 0,1 V	Muestra la tensión de salida instantánea. Unidad min.: 0,1 V.	Visar momentan utspänning. Min. enhet: 0,1 V
<b>07</b> Tension du bus c.c DC-Bus voltage Zwischenkreisspannung Napięcie szyny DC Tensión del bus de c.c. DC-busspänning	Indique la tension du bus c.c UDC/√2= entrée ou tension d'alimentation ex: 565V/DC / 1,414 = 400V Vin	Shows the DC-Bus voltage UDC/√2=Input or supply voltage 565V/DC / 1,414 = 400V Vin	Anzeige der Zwischenkreisspannung UDC UDC/√2=Eingangsspannung 565V/DC / 1,414 = 400V Uin	Pokazuje napięcie szyny DC UDC/√2=napięcie wejściowe lub zasilania 565 V DC / 1,414 = 400 V Uin	Muestra la tensión del bus de c.c. (U.c.c./√2 = tensión de entrada o alimentación; 565 V c.c./1,414 = 400 V Uin).	Visar DC-busspänning UDC/√2 = ingång eller matningspänning 565 VDC/1 414 = 400 V Uin
<b>08</b> Puissance de sortie Output power Ausgangsleistung Moc wyjściowa Potencia de salida Utteffekt	Affiche la puissance de sortie en kW. Précision : 0,1 kW	Shows the putput power in kW. Min. Unit: 0,1 kW	Zeigt die Ausgangsleistung in kW an. Min. Einheit: 0,1 kW	Pokazuje moc wyjściową w kW. Min. jednostka: 0,1 kW	Muestra la potencia de salida en kW. Unidad min.: 0,1 kW.	Visar utteffekt i kW. Min. enhet: 0,1 kW
<b>10</b> Etat des bornes d'entrée Input terminals status Status Eingangsklemmen Stan zacisków wejściowych Estado de los terminales de entrada Status för ingångsplintar	U1-10 =  Voir exemple à gauche Terminal S1 et S4 = Signal Reste = pas de signal	U1-10 =  Example see left side Terminal S1 and S4 = signal Rest = no signal	U1-10 =  Beispiel Abbildung links: Klemmen S1 und S4 = Signal Restliche Klemmen = kein Signal	U1-10 =  Przykład po lewej stronie Klemki S1 i S4 = sygnał Reszta = brak sygnału	U1-10 =  Consulte el ejemplo de la izquierda. Terminales S1 y S4: señal. Resto: sin señal.	U1-10 =  Se exempel på vänster sida Plint S1 och S4 = signal Övriga = ingen signal
<b>11</b> Etat des bornes de sortie Output terminals status Status Ausgangsklemmen Stan zacisków wyjściowych Estado de los terminales de salida Status för utgångsplintar	U1-11 =  Voir exemple à gauche MA relais / MC = activé P1/PC et P2/PC = non activé	U1-11 =  Example see left side Relay MA/ MC = active P1/PC and P2/PC = not active	U1-11 =  Beispiel Abbildung links: Relais MA/ MC = aktiv P1/PC und P2/PC = nicht Aktiv	U1-11 =  Przykład po lewej stronie Przełącznik MA/MC = aktywny P1/PC i P2/PC = nieaktywne	U1-11 =  Consulte el ejemplo de la izquierda. Relai MA/MC: activo. P1/PC y P2/PC: no activo.	U1-11 =  Se exempel på vänster sida Relä MA/ MC = aktiv P1/PC och P2/PC = ej aktiv
<b>13</b> Niveau de la borne A1 Level terminal A1 Pegel Klemme A1 Zacisk poziomu A1 Terminal de nivel A1 Nivå för plint A1	Affiche le niveau de l'entrée analogique A1. 0% -> 0V ou -10V (selon à H3-01) 100% --> 10 V	Shows the input level at analogue input A1. 0% -> 0V or -10V (according to h3-01) 100% --> 10V	Anzeige des Eingangspegels an Analogeingang A1. 0% entsprechen 0V oder -10V (gem. h3-01) 100% entsprechen 10V	Pokazuje poziom sygnału na wejściu analogowym A1. 0% -> 0 V lub -10 V (odpowiednio do h3-01) 100% --> 10 V	Muestra el nivel de entrada en la entrada analógica A1. 0 % -> 0 V o -10 V (según parámetro H3-01). 100 % --> 10 V.	Visar inmatningsnivå för analog ingång A1. 0 % -> 0 V eller -10 V (enligt h3-01) 100 % --> 10 V.
<b>14</b> Niveau de la borne A2 Level terminal A2 Pegel Klemme A2 Zacisk poziomu A2 Terminal de nivel A2 Nivå för plint A2	Affiche le niveau de l'entrée analogique A2. 0% -> 0V-10V ou 4 mA (selon à H3-08) 100% --> +10 V ou 20 mA	Shows the input level at analogue input A2. 0% -> 0V -10V or 4 mA (according to h3-08) 100% --> +10V or 20mA	Anzeige des Eingangspegels an Analogeingang A2 0% entsprechen 0V, -10V oder 4 mA (gem. h3-08)	Pokazuje poziom sygnału na wejściu analogowym A2. 0% -> 0 V; -10 V lub 4 mA (odpowiednio do h3-08)	Muestra el nivel de entrada en la entrada analógica A2. 0 % -> 0 V o -10 V o 4 mA (según parámetro H3-08). 100 % --> +10 V o 20 mA.	Visar inmatningsnivå vid analog ingång A2. 0 % -> 0 V, -10 V eller 4 mA (enligt h3-08) 100 % --> +10 V eller 20 mA.
18	Affichage des paramètres	Monitor screen	Monitortafeln	Ecran monitra	Pantalla de monitorización	Teckenfönster

	Affichage des paramètres	Monitor screen	Monitortafeln	Ecran monitra	Pantalla de monitorización	Teckenfönster
	Affichage du journal des défauts (U2-XX)	Fault monitoring U2-XX	Fehlerverfolgung U2-XX	Monitorowanie usterek U2-XX	Monitorización de fallos U2-XX	Felövervakning U2-XX
Modes : Description Modes: Description Modus: Beschreibung Tryby: Opis Modos: Descripción Beskrivning Lägen: ↓ ↓	Fonction : _____ Function: _____ Funktion: _____ Funkcja: _____ Función: _____ Funktion: _____					
<b>01</b> Défaut en cours Actual fault Aktueller Fehler Aktualna usterka Fallos real Faktiskt fel	Indique le code erreur du défaut. Aucun défaut = "none"	Shows the failure code of the last fault. No fault = "NONE"	Zeigt den Inhalt des aktuellen Fehlers an. Fehlercode gem. Tabelle R9 Kein Fehler = NONE	Pokazuje kod ostatniej usterki. Brak usterek = "NONE"	Muestra el código de fallo del último fallo. Sin fallos: "NONE".	Visar felkod för senaste fel. Inget fel = NONE
<b>02</b> Défaut précédent Last fault Letzter Fehler Ostatnia usterka Último fallo Senaste fel	Indique le code erreur du précédent défaut. Aucun défaut = "none"	Shows the reference speed while the drive was tripping last time.	Zeigt den Inhalt des zuletzt aufgetretenen Fehlers an. Fehlercode gem. Tabelle R9 Kein Fehler = "NONE"	Pokazuje prędkość odniesienia podczas ostatniego wyłączenia napędu.	Muestra la velocidad de referencia cuando el variador se disparó por última vez.	Visar varvtalsbörvärde då frekvensomvandlaren löste ut senast.
<b>03</b> Référence au précédent défaut Reference at last fault Sollwert bei letzter Fehler Odnieśenie podczas ostatniej usterki Referencia durante el último fallo Börvärde vid senaste fel	Affiche la fréquence de référence lors du précédent défaut.	Shows the output speed while the drive was tripping last time.	Zeigt den Frequenzsollwert beim Auftreten des letzten Fehlers an.	Pokazuje prędkość wyjściową podczas ostatniego wyłączenia napędu.	Muestra la velocidad de salida cuando el variador se disparó por última vez.	Visar utgående varvtal då frekvensomvandlaren löste ut senast.
<b>04</b> Fréquence de sortie lors du précédent défaut Output frequency at last fault Ausgangsfrequenz letzter Fehler Częstotliwość podczas ostatniej usterki Frecuencia de salida durante el último fallo Utfrekvens vid senaste fel	Affiche la fréquence de sortie lors du précédent défaut.	Shows the DC-Bus voltage while the drive was tripping last time.	Zeigt die Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters bei Auftreten des letzten Fehlers an.	Pokazuje napięcie szyny DC podczas ostatniego wyłączenia napędu.	Muestra la tensión del bus de c.c. cuando el variador se disparó por última vez.	Visar DC-busspänning då frekvensomvandlaren löste ut senast.
<b>05</b> Courant de sortie lors du précédent défaut Output current at last fault Ausgangsstrom letzter Fehler Prąd wyjściowy podczas ostatniej usterki Corriente de salida durante el último fallo Utström vid senaste fel	Affiche la fréquence de sortie lors du précédent défaut.	Shows the DC-Bus voltage while the drive was tripping last time.	Zeigt den Ausgangstrom bei Auftreten des letzten Fehlers an.	Pokazuje napięcie szyny DC podczas ostatniego wyłączenia napędu.	Muestra la tensión del bus de c.c. cuando el variador se disparó por última vez.	Visar DC-busspänning då frekvensomvandlaren löste ut senast.
<b>08</b> Tension du bus DC lors du précédent défaut DC-Bus voltage at last fault Zwischenkreisspannung Letzter Fehler Napięcie szyny DC podczas ostatniej usterki Tensión del bus de c.c. durante el último fallo DC-busspänning vid senaste fel	Affiche la tension du bus CC lors du précédent défaut.	Shows the status of the input terminals while the drive was tripping last time.	Zeigt die Zwischenkreisspannung bei Auftreten des letzten Fehlers an.	Pokazuje stan zacisków wejściowych podczas ostatniego wyłączenia napędu.	Muestra el estado de los terminales de entrada cuando el variador se disparó por última vez.	Visar status för ingångsplintarna då frekvensomvandlaren löste ut senast.
	Cette sélection est un extrait du manuel d'utilisation pour la série V1000 et ne prétend pas être exhaustive, voir : YEG-1060 SIGP C7 19a	This is only a selection from the Yaskawa manual YEG-SIPE C7 10606 19a of the screens mostly in use and does not demand any requirements for completeness.	Diese Auswahl wurde dem Bedienertahbuch für die V1000 19a der Yaskawa-SIPE C7 10606 19a, basiert auf den Yaskawa-SIPE C7 10606 19a.	Przedstawiono tylko wybór najczęściej używanych ekranów z podręcznika YEG-SIPE C7 10606 19a.	Este es un extracto del manual editado por Yaskawa (código YEG-SIPE C7 10606 19a), basado en las pantallas Yaskawa, que no cumple con los requisitos de integridad.	Detta är ingen uttömmande information om de skärmbilderna som oftast används från Yaskawa-handboken YEG-SIPE C7 10606 19a.
19	Affichage des paramètres	Monitor screen	Monitortafeln	Ecran monitra	Pantalla de monitorización	Teckenfönster


	Affichage des paramètres	Monitor screen	Monitortafeln	Ekran monitora	Pantalla de monitorización	Teckenfönster						
	Affichage du journal des défauts (U2-XX)	Fault monitoring U2-XX	Fehlerverfolgung U2-XX	Monitorowanie usterek U2-XX	Monitorización de fallos U2-XX	Felövervakning U2-XX						
Modes : Description Modes: Description Modus: Beschreibung Tryby: Opis Modos: Descripción Lägen: Beskrivning	Fonction : _____	Function: _____	Funktion: _____	Funkcja: _____	Funció: _____	Funktion: _____						
↓ ↓	↓ ↓											
<b>11</b> Etat des bornes d'entrée Status Input terminals Eingangsklemmen letzter Fehler Stan zacisków wejściowych Estado de los terminales de entrada Status för ingångsplantar	U1-10 =  S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1	Affiche l'état des bornes d'entrée lors du précédent défaut	U1-10 =  S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1	Shows the status of the input terminals while the drive was tripping last time	U1-10 =  S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1	Zeigt den Status der Eingangsklemmen beim letzten Fehler an Bsp: S1 und S4 waren aktiv.	U1-10 =  S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1	Pokazuje stan zacisków wejściowych podczas ostatniego wylączenia napędu	U1-10 =  S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1	Muestra el estado de los terminales de entrada cuando el variador se disparó por última vez.	U1-10 =  S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1	Visar status för ingångsplantar dä frekvensomvandlaren löste ut senast
<b>14</b> Durée de fonctionnement cumulée jusqu'au précédent défaut Running time at last fault Betriebszeit letzter Fehler Czas pracy podczas ostatniej usterki Tiempo de funcionamiento durante el último fallo Drifttid vid senaste fel	Affiche la durée de fonctionnement cumulée avant le précédent défaut	Shows the running time while the drive was tripping last time.	Zeigt die Betriebszeit des Frequenzumrichters bei Auftreten des letzten Fehlers an.	Pokazuje czas pracy podczas ostatniego wylączenia napędu.	Muestra el tiempo de funcionamiento cuando el variador se disparó por última vez.	Visar drifttid dä frekvensomvandlaren löste ut senast.						
	Historique des défauts U3-XX	Fault history U3-XX	Fehlerhistorie U3-XX	Historia usterek U3-XX	Historial de fallos U3-XX	Felhistorik U3-XX						
<b>01</b> Code erreur du défaut le plus récent Failure code last default Fehlerinhalt letzter Fehler Kod usterki — ostatnia usterka Último código de fallo predeterminado Felkod nionde senaste fel	Code U3-02 code erreur du 2ème défaut le plus récent U3-03 Code erreur du 3ème défaut le plus récent U3-XX	U3-02 failure code 2nd most recent fault U3-03 failure code 3rd most recent fault U3-XX	U3-02 Inhalt vorletzter Fehler U3-03 Inhalt drittletzter Fehler U3-04 Inhalt viertletzter Fehler	U3-02 Kod usterki — 2. najnowsza usterka U3-03 Kod usterki — 3. najnowsza usterka U3-XX .....	Código de fallo U3-02 (segundo fallo más reciente). Código de fallo U3-03 (tercer fallo más reciente). Código de fallo U3-XX....	U3-02: felkod näst senaste fel U3-03: felkod tredje senaste fel U3-XX:						
<b>09</b> Code erreur du 9ème défaut le plus récent Failure code 9th most recent default Fehlerinhalt fünftletzter Fehler Kod usterki — 9. najnowsza usterka Noveno código de fallo más reciente predeterminado Felkod nionde senaste fel	U3-09 Code erreur du 9e défaut le plus récent U3-10 temps de fonctionnement avant le défaut le plus récent U3-11 Temps de fonctionnement avant le 2e défaut le plus récent	U3-09 failure code 9th most recent fault U3-10 Operation time last fault U3-11 Operation time 2nd most recent fault	U3-06 Betriebszeit vorletzter Fehler U3-07 Betriebszeit drittletzter Fehler U3-08 Betriebszeit viertletzter Fehler	U3-09 Kod usterki — 9. najnowsza usterka U3-10 Czas pracy — ostatnia usterka U3-11 Czas pracy — 2. najnowsza usterka	Código de fallo U3-09 (noveno fallo más reciente). U3-10: tiempo de funcionamiento durante el último fallo. U3-11: tiempo de funcionamiento durante el segundo fallo más reciente.	U3-09: felkod nionde senaste fel U3-10: drifttid senaste fel U3-11: drifttid näst senaste fel						
<b>11</b> Durée de fonctionnement avant le défaut le plus récent Operation time last fault Betriebszeit Letzter Fehler Czas pracy — ostatnia usterka Tiempo de funcionamiento durante el último fallo Drifttid senaste fel	U3-12 durée de fonctionnement avant le 3ème défaut le plus récent U3-XX .....	U3-12 Operation time 3rd most recent fault U3-XX U3-20 Operation time 9th most recent fault	U3-09 bis U3-15 Fehlerinhalte der fünf- bis zehntletzten Fehler U3-16 bis U3-20 Betriebszeiten der fünf- bis zehntletzten Fehler	U3-12 Czas pracy — 3. najnowsza usterka U3-XX U3-20 Czas pracy — 9. najnowsza usterka	U3-12: tiempo de funcionamiento durante el tercer fallo más reciente. U3-XX: ... U3-20: tiempo de funcionamiento durante el noveno fallo más reciente.	U3-12: drifttid tredje senaste fel U3-XX, U3-20: drifttid nionde senaste fel						
<b>20</b> Durée de fonctionnement avant le 9e défaut le plus récent Operation time 9th most recent fault Betriebszeit fünftletzter Fehler CPF00 erreur de communication avec afficheur CPF01 erreur de communication avec afficheur CPF03 mémoire des erreurs - EEPROM UV1 Défaut basse tension d'alimentation UV2 Défaut basse tension de commande	Important : Les codes d'erreur suivants ne seront pas surveillés dans les écrans de l'historique des défauts CPF00 Fault display communication CPF01 Fehler Kommunikation CPF03 EEPROM failure UV1 Low voltage fault UV2 Low voltage control supply	Important: The following failure codes will be not monitored in the fault history screens: CPF00 Fault display communication CPF01 Fehler Kommunikation CPF03 EEPROM failure UV1 Low voltage fault UV2 Low voltage control supply	Wichtig: Folgende Fehler werden in der Fehlerverfolgung nicht erfasst: CPF00 Fehler Kommunikation Bedienfeld CPF01 Fehler Kommunikation Bedienfeld CPF02 Fehler Abschaltung Endstufe CPF03 EEPROM Fehler UV1 Unterspannungsfehler UV2 Unterspannung Steuerversorgung	Ważne: Następujące kody usterek nie będą monitorowane na ekranach historii usterek: CPF00 Usterka komunikacji z wyświetlaczem CPF01 Usterka komunikacji z wyświetlaczem CPF02 Usterka niskiego napięcia CPF03 Usterka pamięci EEPROM UV1 Usterka niskiego napięcia UV2 Sterowanie zasilaniem niskim napięciem	Importante: Los siguientes códigos de fallo no se monitorizan en las pantallas de historial de fallos: CPF00 (fallos de comunicación con la pantalla). CPF01 (fallos de comunicación con la pantalla). CPF02 (fallos de comunicación con la pantalla). CPF03 (fallos de la memoria EEPROM). UV1 (fallos por baja tensión). UV2 (alimentación de control, baja tensión).	Viktigt: Följande felkoder övervakas inte på skärmbildar för felhistorik: CPF00: felvisning kommunikation CPF01: felvisning kommunikation CPF03: EEPROM-fel UV-1: lågpänningfel UV-2: lågpänning (styrspänning)						

des paramètres	Monitor screen	Monitortafeln	Ekran monitora	Pantalla de monitorización	Teckenfönster
des informations d'entretien U4-XX	Maintenance Monitor U4-XX	Fehlerhistorie U4-XX	Monitor konserwacji U4-XX	Monitorización de mantenimiento U4-XX	Underhållsövervakning U4-XX
	Function: _____	Funktion: _____	Funkcja: _____	Función: _____	Funktion: _____
durée de fonctionnement du variateur et peut être misé avec le paramètre O4-01.	Shows the total operation time of the drive and can be reset with parameter o4-01.	Zeigt die gesamte Betriebszeit des Frequenzumrichters an und kann mit Parameter 04-01 zurückgesetzt werden.	Pokazuje łączny czas pracy napędu; wartość można skasować przy użyciu parametru 04-01.	Muestra el tiempo de funcionamiento total del variador; se puede restablecer con el parámetro 04-01.	Visar total drifttid för frekvensomvandlaren (kan återställas med parametern o4-01).
nombre de démarrage et peut être misé avec le paramètre O4-13	Displays the number of times the RUN command has been entered and can be reset with parameter O4-13.	Diese Tafel zeigt an, wie oft eine Startbefehl eingegeben wurde. Dieser Parameter kann mit Parameter O4-13 zurückgesetzt werden.	Wyświetla, ile razy wybrano polecenie uruchomienia (RUN); wartość można skasować przy użyciu parametru O4-13.	Muestra el número de veces que se ha introducido un comando de funcionamiento; se puede restablecer con el parámetro O4-13.	Visar antal gånger som driftkommando har angivits (kan återställas med parametern O4-13).
température du système °C.	Shows the heatsink temperature in °C.	Zeigt die Temperatur des Kühlkörpers in °C an.	Pokazuje temperaturę radiatora w °C.	Muestra la temperatura del disipador en °C.	Visar kylflänstemperatur i °C.
courant maxi enregistré fonctionnement.	Displays the max. current during RUN status.	Zeigt den während des Betriebs aufgetretenen maximalen Ausgangstrom an.	Wyświetla maks. prąd w stanie pracy (RUN).	Muestra la corriente máx. durante el funcionamiento.	Visar max. ström under driftstatus.
pression de référence dans le système bar et sera définie avec le paramètre P1 -03	Pressure Monitor U7-XX	Druckmonitor U7-XX	Monitor ciśnienia U7-XX	Monitorización de presión U7-XX	Tryckövervakning U7-XX
pression d'aspiration dans le système Bar.	Displays the actual suction pressure in the system in Bar.	Zeigt den vorhandenen Verdampfungsdruck an und wird durch den Wert in Analogeingang A2 und der Skalierung mit P1-01 und P1 -02 bestimmt.	Wyświetla rzeczywiste ciśnienie ssawne w układzie w barach.	Muestra la presión de aspiración real del sistema en bares.	Visar faktiskt sugtryck (bar) för systemet.
Il est un extrait du manuel pour la série V1000 et ne est pas exhaustif, voir : YEG-C7 19a	This is only a selection from the Yaskawa manual YEG-SIEP C7 10606 19a of the screens mostly in use and does not demand any requirements for completeness.	Diese Auswahl wurde dem Bedienerhandbuch für die V1000 Serie entnommen und erhebt keinen Anspruch auf Vollzähligkeit, siehe: YEG-SIEP C7 10606 19a	Przedstawiono tylko wybór najczęściej używanych ekranów z podręcznika YEG-SIEP C7 10606 19a firmy Yaskawa, który nie spełnia żadnych wymagań w zakresie kompletności.	Este es un extracto del manual editado por Yaskawa (código YEG-SIEP C7 10606 19a), basado en las pantallas de uso más frecuente y sin objeto de satisfacer ningún requisito de integridad.	Detta är ingen uttömnande information om de skärmbilder som oftast används från Yaskawa-handbok YEG-SIEP C7 10606 19a.
des paramètres	Monitor screen	Monitortafeln	Ekran monitora	Pantalla de monitorización	Teckenfönster

	Mémoire des défauts	Fault memory	Fehlerspeicher	Pamięć usterek	Memoria de fallos	Felminne
Modes : Modes: Modus: Tryby: Modos: Lägen:	Description Description Beschreibung Opis Descripción Beskrivning	Cause / Action Cause / Action	Ursache / Abhilfe Przyczyna/działanie	Causes/acción: Orsak/åtgärd:		
Défaut de masse Ground fault Erdschluss Zwarcie doziernme Fallo de tierra Jordfel	Un courant de fuite à la terre a dépassé 50% du courant nominal du moteur <i>Essai du V1000 en déconnectant le moteur</i> Vérifier l'isolation du moteur	Current shorted to ground exceeded 50% motor current. <i>Test of the V1000 without motor connected</i> Check motor insulation	Erdschluss am Ausgang des Frequenzumrichters. <i>Testbetrieb des Frequenzumrichters ohne Motor</i> Prüfung des Motors auf Erdschluss	Prąd zwarcia doziernego przekroczył 50% prądu silnika. <i>Przetestować falownik V1000 bez podłączonego silnika.</i> Sprawdzić izolację silnika.	La corriente conectada a tierra es superior al 50 % de la corriente del motor. <i>Probar la unidad V1000 con el motor desconectado.</i> Comprobar el aislamiento del motor.	Ström kortslutet till jord översteg 50 % av motorström. <i>Test av V1000 utan motor ansluten Kontrollera motorisolering</i>
Surintensité Overcurrent Überstrom Nadmieny prąd Exceso de corriente Överström	Courant de sortie du V1000 est trop élevé <i>Essai avec le moteur débranché, vérifiez l'isolation du moteur.</i> Eventuellement augmenter la durée d'accélération C1-01.	Output current of the V1000 is too high. <i>Test with motor disconnected; Check motor insulation</i> Eventually increase acceleration time in C1-01.	Ausgangstrom des Frequenzumrichters ist zu hoch. <i>Testbetrieb ohne Motor, Prüfung des Motors auf Kurzschluss, Hochlauframpe C1-01 evtl. zu niedrig.</i>	Prąd wyjściowy falownika V1000 jest zbyt wysoki. <i>Przetestować przy odłączonym silniku.</i> Sprawdzić izolację silnika. Eventualnie wydłużyc czas przyspieszania w parametrze C1-01.	La corriente de salida de la unidad V1000 es demasiado alta. <i>Probar con el motor desconectado.</i> Comprobar el aislamiento del motor. Si es necesario, aumentar la aceleración con el parámetro C1-01.	För hög utström för V1000. <i>Test med motor bortkopplad, kontrollera motorisolering</i> Öka accelerationstiden gradvis i C1-01 evtl.
Courant entre phases non équilibré Current imbalance Current imbalance Asymetria prądu Desequilibrio de corriente Strömobalans	Courant entre phases non équilibré Une phase de moteur à la sortie est manquante, vérifiez le câblage du moteur raccordé.	Output current imbalance. <i>One motor phase at the output is missing, check wiring of the connected motor.</i>	Ungleichmäßiger Ausgangstrom. <i>Prüfung der Motoranschlüsse und Verkabelung</i>	Asimetria prądu wyjściowego. <i>Bruk jednej fazy silnika na wyjściu; sprawdzić przewody podłączonego</i>	La corriente de salida está desequilibrada. <i>Falta una fase del motor a la salida.</i> Compruebe el cableado del motor conectado.	Obalans för utström. <i>En motorfas vid utgången saknas, kontrollera ledningarna för ansluten motor.</i>
Surtension Overvoltage Überspannung Nadnapięcie Exceso de tensión Översättning	La tension du bus CC a atteint la valeur de 820V/CC. <i>Augmenter la durée de décélération.</i> Vérifier la tension d'alimentation (<480V/AC +10%)	The DC-bus voltage has reached a value of 820V/DC. <i>Increase the deceleration ramp rate.</i> Check supply voltage (< 480V/AC +10%)	Die Zwischenkreisspannung hat 820V/DC überschritten. <i>Verlängern der Tieflauframpe</i> Sprawdzić napięcie zasilania (< 480 V AC +10%)	Napięcie szyny DC osiągnęło wartość 820 V. Zwiększyć gradient zasilania. <i>Sprawdzić napięcie zasilania</i> (< 480 V AC +10%)	La tensión del bus de c.c. ha alcanzado un valor de 820 V.c.c. <i>Aumente la rampa de deceleración.</i> Compruebe la tensión de alimentación (480 V c.a. +10%).	DC-busspänning har uppnått 820 VDC. <i>Öka retardationsrampen.</i> Kontrollera matningsspänning (> 480 VAC +10 %)
Sous-tension du bus DC-Bus too low DC-Bus zu niedrig Napięcie szyny DC zbyt niskie Tension del bus de c.c. demasiado baja DC-buss låg spänning	La tension du bus CC est inférieure à 380V/CC. <i>Vérifiez la tension d'alimentation et la connexion (&gt; 350V/AC)</i>	The DC-bus voltage is below 380V/DC. <i>Check supply voltage and connections (&gt; 350V/AC)</i>	Die Zwischenkreisspannung hat 380V/DC unterschritten. <i>Prüfen der Spannungsversorgung und Anschlüsse Prüfen der Versorgungsspannung (&gt; 350V/AC)</i>	Napięcie szyny DC ponizej 380 V. <i>Sprawdzić napięcie zasilania i połączenia (&gt; 350 V AC)</i>	La tensión del bus de c.c. es inferior a 380 V c.c. <i>Compruebe la tensión de alimentación y las conexiones (&gt; 350 V c.a.)</i>	DC-busspänning understiger 380 VDC. <i>Kontrollera matningsspänning och anslutningar (&gt; 350 VAC)</i>
Sous-tension du contrôleur Controlvolt. Too low Steuersp. Zu niedrig Napięcie sterujące zbyt niskie Tensión de control demasiado baja För låg styrsättning	La tension du contrôleur a atteint un niveau critique. <i>Vérifiez qu'il n'y ait pas de court circuit ou une consommation trop importante sur les bornes du contrôleur ; mette hors tension puis sous tension.</i>	The control voltage has reached a critical level. <i>Check control terminals on short circuits or high consumption; Switch OFF and ON</i>	Die Steuerspannung hat kritische Werte unterschritten. <i>Prüfen der Steuerklemmen auf Kurzschluss. Gerät AUS- und wieder EIN schalten</i>	Napięcie sterujące osiągnęło poziom krytyczny. <i>Sprawdzić zaciski sterowania pod kątem zwarć lub wysokiego poboru prądu; wyłączyć i włączyć</i>	La tensión de control ha alcanzado un nivel critico. <i>Compruebe si los terminales de control presentan cortocircuitos o consumo demasiado. Apague y encienda de nuevo el equipo.</i>	Styrspänningen har nått en kritisk nivå. <i>Kontrollera plintar för styrsättning och försäkra dig om att det inte förekommer kortslutning eller hög strömförbrukning. Stäng av och starta igen</i>
Défaut de charge circuit Soft charge circuitry Sanfladlekrets defekt Obwód ładownego ładowania Circuiteira de carga suave Laddkrets för mjuk laddning	Défaut alors que les condensateurs du CC-bus sont en charge faible. <i>Mettre hors tension puis sous tension, si le défaut persiste, remplacez le variateur.</i>	Fault while DC-bus capacitors were soft charged. <i>Power OF and ON again, if problem still exist unit needs to be replaced.</i>	Fehler beim Aufladen der Zwischenkreiskondensatoren. <i>Gerät AUS- und wieder EIN -Schalten Gerät austausch, wenn der Fehler sich wiederholt.</i>	Usterka podczas ładowania kondensatorów del bus de c.c. <i>Wyłączyć i włączyć ponownie zasilanie; jeśli problem dalej występuje, urządzenie należy wymienić.</i>	Fallo durante la carga suave de los condensadores del bus de c.c. <i>Apague y encienda de nuevo el equipo. Si el problema no desaparece, será preciso sustituirlo.</i>	Fel när DC-busskondensatorer laddades med mjuk laddning. <i>Stäng av och starta igen (om problemet kvarstår måste enheten bytas ut).</i>
Perte de phase d'entrée Input phase loss Phasenverlust Zanik fazy wejściowej Périda de fase de entrada Fasförlust ingång	Fluctuation dans le bus CC trop élevée (uniquement si L8-05 = 1) <i>Vérifiez la tension d'alimentation.</i>	Ripple in the DC-bus too high (only if L8-05=1) <i>Check supply voltage</i>	Welligkeit im Zwischenkreis zu hoch (nur bei L8-05=1) <i>Prüfung der Versorgungsspannung</i>	Zbyt wysokie tłońnienie w szynie DC (tylko jeśli L8-05 = 1) <i>Sprawdzić napięcie zasilania</i>	El rizado del bus de c.c. es demasiado pronunciado (sólo si el parámetro L8-05 = 1). <i>Compruebe la tensión de alimentación.</i>	För hög rippel i DC-buss (endast om L8-05 = 1) <i>Kontrollera matningsspänning</i>
Perte de phase de sortie Output phase loss Phasenverlust Zanik fazy wyjściowej Périda de fase de salida Fasförlust utgång	Perte de phase de sortie (uniquement si L8-07 = 1) <i>Cables déconnectés ou sous charge du moteur. Vérifiez l'alimentation du moteur et le câblage.</i>	Phase loss at the output (only if L8.07 = 1) <i>Cable break at the motor cables, underload Check motor power and cabling</i>	Phasenverlust am Ausgang (nur bei L8.07 = 1) <i>Prüfung der Motorleistung und Motorkabel</i>	Zanik fazy na wyjściu (tylko jeśli L8-07 = 1) <i>Przerwa w przewodach silnika, niedociążenie Sprawdzić zasilanie silnika i przewody</i>	Pérdida de fase a la salida (sólo si el parámetro L8-07 = 1). Rotura de alguno de los cables del motor o carga demasiado baja. Compruebe la potencia y el cableado del motor.	Fasförlust vid utgång (endast om L8.07 = 1) <i>Kabelbrott för motorkablar, underlast Kontrollera motoreffekt och kablage</i>
22	Mémoire des défauts	Fault memory	Fehlerspeicher	Pamięć usterek	Memoria de fallos	Felminne

	Mémoire des défauts	Fault memory	Fehlerspeicher	Pamięć usterek	Memoria de fallos	Felminne
Modes : Modes: Modus: Tryby: Modos: Lägen:	Description Description Beschreibung Opis Descripción Beskrivning	Cause / Action Cause / Action	Ursache / Abhilfe Przyczyna/działanie	Causa/acción: Orsak/åtgärd:		
Défaut de masse Ground fault Erdschluss Zwarcie doziernme Fallop de tierra Jordfel	Un courant de fuite à la terre a dépassé 50% du courant nominal du moteur <i>Essai du V1000 en déconnectant le moteur</i> Vérifier l'isolation du moteur	Current shorted to ground exceeded 50% motor current. <i>Test with motor disconnected; Check motor insulation</i>	Erdschluss am Ausgang des Frequenzumrichters. <i>Testbetrieb des Frequenzumrichters ohne Motor</i> Prüfung des Motors auf Erdschluss	Prąd zwarcia doziernego przekroczył 50% prądu silnika. <i>Przetestować przy odłączonym silniku.</i> Sprawdzić izolację silnika.	La corriente conectada a tierra es superior al 50 % de la corriente del motor. <i>Probar con el motor desconectado.</i> Comprobar el aislamiento del motor.	Ström kortslutet till jord översteg 50 % av motorström. <i>Test av V1000 utan motor ansluten Kontrollera motorisolering</i>
Surchauffe Over temperature Übertemperatur Nadmierna prąd Exceso de corriente Överström	Courant de sortie du V1000 est trop élevé <i>Essai avec le moteur débranché, vérifiez l'isolation du moteur.</i> Eventuellement augmenter la durée d'accélération C1-01.	Courant de sortie du V1000 est trop élevé. <i>Test with motor disconnected; Check motor insulation</i> Eventually increase acceleration time in C1-01.	Ausgangstrom des Frequenzumrichters ist zu hoch. <i>Testbetrieb ohne Motor, Prüfung des Motors auf Kurzschluss, Hochlauframpe C1-01 evtl. zu niedrig.</i>	Prąd wyjściowy falownika V1000 jest zbyt wysoki. <i>Przetestować przy odłączonym silniku.</i> Sprawdzić izolację silnika. Eventualnie wydłużyc czas przyspieszania w parametrze C1-01.	La corriente de salida de la unidad V1000 es demasiado alta. <i>Probar con el motor desconectado.</i> Comprobar el aislamiento del motor. Si es necesario, aumentar la aceleración con el parámetro C1-01.	För hög utström för V1000. <i>Test med motor bortkopplad, kontrollera motorisolering</i> Öka accelerationstiden gradvis i C1-01 evtl.
Courant entre phases non équilibré Current imbalance Current imbalance Asymetria prądu Desequilibrio de corriente Strömobalans	Courant entre phases non équilibré Une phase de moteur à la sortie est manquante, vérifiez le câblage du moteur raccordé.	Output current imbalance. <i>One motor phase at the output is missing, check wiring of the connected motor.</i>	Ungleichmäßiger Ausgangstrom. <i>Prüfung der Motoranschlüsse und Verkabelung</i>	Asymetria prądu wyjściowego. <i>Bruk jednej fazy silnika na wyjściu; sprawdzić przewody podłączonego</i>	La corriente de salida está desequilibrada. <i>Falta una fase del motor a la salida.</i> Compruebe el cableado del motor conectado.	Obalans för utström. <i>En motorfas vid utgången saknas, kontrollera ledningarna för ansluten motor.</i>
Surcharge du V1000 Overload Geräteüberlast V1000 przezałony Sobrecarga del motor Motoröverlast	La tension du bus CC a atteint la valeur de 820V/CC. <i>Augmenter la durée de décélération.</i> Vérifier la tension d'alimentation (<480V/AC +10%)	The DC-bus voltage has reached a value of 820V/DC. <i>Increase the deceleration ramp rate.</i> Check supply voltage (< 480V/AC +10%)	Die Zwischenkreisspannung hat 820V/DC überschritten. <i>Verlängern der Tieflauframpe</i> Sprawdzić napięcie zasilania (< 480 V AC +10%)	Napięcie szyny DC osiągnęło wartość 820 V. Zwiększyć gradient zasilania. <i>Sprawdzić napięcie zasilania</i> (< 480 V AC +10%)	La tensión del bus de c.c. ha alcanzado un valor de 820 V.c.c. <i>Aumente la rampa de deceleración.</i> Compruebe la tensión de alimentación (480 V c.a. +10%).	DC-busspänning har uppnått 820 VDC. <i>Öka retardationsrampen.</i> Kontrollera matningsspänning (> 480 VAC +10 %)
Sous-tension du V1000 V1000 overheat Geräteüberlast V1000 przezałony Sobrecarga del motor Motoröverlast	La tension du bus CC est inférieure à 380V/CC. <i>Vérifiez la tension d'alimentation et la connexion (&gt; 350V/AC)</i>	The DC-bus voltage is below 380V/DC. <i>Check supply voltage and connections (&gt; 350V/AC)</i>	Die Zwischenkreisspannung hat 380V/DC unterschritten. <i>Prüfen der Spannungsversorgung und Anschlüsse Prüfen der Versorgungsspannung (&gt; 350V/AC)</i>	Napięcie szyny DC ponizej 380 V. <i>Sprawdzić napięcie zasilania i połączenia (&gt; 350 V AC)</i>	La tensión del bus de c.c. es inferior a 380 V c.c. <i>Compruebe la tensión de alimentación y las conexiones (&gt; 350 V c.a.)</i>	DC-busspänning understiger 380 VDC. <i>Kontrollera matningsspänning och anslutningar (&gt; 350 VAC)</i>
Sous-tension du contrôleur Controlvolt. Too low Steuersp. Zu niedrig Napięcie sterujące zbyt niskie Tensión de control demasiado baja För låg styrsättning	La tension du contrôleur a atteint un niveau critique. <i>Vérifiez qu'il n'y ait pas de court circuit ou une consommation trop importante sur les bornes du contrôleur ; mette hors tension puis sous tension.</i>	The control voltage has reached a critical level. <i>Check control terminals on short circuits or high consumption; Switch OFF and ON</i>	Die Steuerspannung hat kritische Werte unterschritten. <i>Prüfen der Steuerklemmen auf Kurzschluss. Gerät AUS- und wieder EIN schalten</i>	Napięcie sterujące osiągnęło poziom krytyczny. <i>Sprawdzić zaciski sterowania pod kątem zwarć lub wysokiego poboru prądu; wyłączyć i włączyć</i>	La tensión de control ha alcanzado un nivel critico. <i>Compruebe si los terminales de control presentan cortocircuitos o consumo demasiado. Apague y encienda de nuevo el equipo.</i>	Styrspänningen har nått en kritisk nivå. <i>Kontrollera plintar för styrsättning och försäkra dig om att det inte förekommer kortslutning eller hög strömförbrukning. Stäng av och starta igen</i>
Défaut de charge circuit Soft charge circuitry Sanfladlekrets defekt Obwód ładownego ładowania Circuiteira de carga suave Laddkrets för mjuk laddning	Défaut alors que les condensateurs du CC-bus sont en charge faible. <i>Mettre hors tension puis sous tension, si le défaut persiste, remplacez le variateur.</i>	Fault while DC-bus capacitors were soft charged. <i>Power OF and ON again, if problem still exist unit needs to be replaced.</i>	Fehler beim Aufladen der Zwischenkreiskondensatoren. <i>Gerät AUS- und wieder EIN -Schalten Gerät austausch, wenn der Fehler sich wiederholt.</i>	Usterka podczas ładowania kondensatorów del bus de c.c. <i>Wyłączyć i włączyć ponownie zasilanie; jeśli problem dalej występuje, urządzenie należy wymienić.</i>	Fallo durante la carga suave de los condensadores del bus de c.c. <i>Apague y encienda de nuevo el equipo. Si el problema no desaparece, será preciso sustituirlo.</i>	Fel när DC-busskondensatorer laddades med mjuk laddning. <i>Stäng av och starta igen (om problemet kvarstår måste enheten bytas ut).</i>
Perte de phase d'entrée Input phase loss Phasenverlust Zanik fazy wejściowej Périda de fase de entrada Fasförlust ingång	Fluctuation dans le bus CC trop élevée (uniquement si L8-05 = 1) <i>Vérifiez la tension d'alimentation.</i>	Ripple in the DC-bus too high (only if L8-05=1) <i>Check supply voltage</i>	Welligkeit im Zwischenkreis zu hoch (nur bei L8-05=1) <i>Prüfung der Versorgungsspannung</i>	Zbyt wysokie tłońnienie w szynie DC (tylko jeśli L8-05 = 1) <i>Sprawdzić napięcie zasilania</i>	El rizado del bus de c.c. es demasiado pronunciado (sólo si el parámetro L8-05 = 1). <i>Compruebe la tensión de alimentación.</i>	För hög rippel i DC-buss (endast om L8-05 = 1) <i>Kontrollera matningsspänning</i>
Perte de phase de sortie Output phase loss Phasenverlust Zanik fazy wyjściowej Périda de fase de salida Fasförlust utgång	Perte de phase de sortie (uniquement si L8-07 = 1) <i>Cables déconnectés ou sous charge du moteur. Vérifiez l'alimentation du moteur et le câblage.</i>	Phase loss at the output (only if L8.07 = 1) <i>Cable break at the motor cables, underload Check motor power and cabling</i>	Phasenverlust am Ausgang (nur bei L8.07 = 1) <i>Prüfung der Motorleistung und Motorkabel</i>	Zanik fazy na wyjściu (tylko jeśli L8-07 = 1) <i>Przerwa w przewodach silnika, niedociążenie Sprawdzić zasilanie silnika i przewody</i>	Pérdida de fase a la salida (sólo si el parámetro L8-07 = 1). Rotura de alguno de los cables del motor o carga demasiado baja. Compruebe la potencia y el cableado del motor.	Fasförlust vid utgång (endast om L8.07 = 1) <i>Kabelbrott för motorkablar, underlast Kontrollera motoreffekt och kablage</i>
Message d'alerte	Alarm messages	Alarmsmeldungen	Komunikaty alarmowe	Mensajes de alarma	Larmmeddelanden	

Mémoire des défauts		Fault memory	Fehlerspeicher	Pamięć usterek	Memoria de fallos	Felminne	
Erreurs de programmation		Programming failures (OPE)	Fehler bei der Programmierung (OPE)	Usterki programowania (OPE)	Fallos de programación (OPE)	Programmeringsfel (OPE)	
Modes : Modes: Modus: Tryby: Modos: Lägen: ↓	Description Description Beschreibung Opis Descripción Beskrivning ↓	Cause / Action _____ ↓	Cause / Action: _____ ↓	Ursache / Abhilfe _____ ↓	Przyczyna/działanie _____ ↓	Causa/acción: _____ ↓	Orsak/åtgärd: _____ ↓
<b>OPE01</b> Défaut kVA kVA failure kVA Fehler Usterka kVA Fallo en kVA Fel kVA	Défaut paramètre de capacité O2-04 du V1000 <b>Vérifier le paramètre O2-04 via l'affichage.</b>	Failure V1000 sizing on parameter O2-04 <b>Check input data of parameter O2-04 via display.</b>	Fehler bei der Leistungseinstellung Parameter 02-04 <b>Über das Bedienfeld korrekt Leistungsangaben in Parameter O2-04 eingeben.</b>	Usterka doboru wielkości V1000 w parametrze O2-04 <b>Sprawdzić wprowadzone dane parametru O2-04 za pomocą wyświetlacza.</b>	Fallo de dimensionamiento de la unidad V1000 en el parámetro O2-04. <b>Compruebe los datos de entrada del parámetro O2-04 a través de la pantalla.</b>	Fel dimensionering för V1000 i parameter 02-04 <b>Kontrollera indata för parameter 02-04 i teckenfönster.</b>	
<b>OPE02</b> Erreur de plage de réglage Range exceeded Außerhalb des Bereichs Przekroczyony zakres Rango superado Interval överstigit	Défaut paramètre de capacité O2-04 du V1000 <b>Vérifier le paramètre O2-04 via l'affichage.</b>	Failure V1000 sizing on parameter 02-04 <b>Check input data of parameter O2-04 via display.</b>	Fehler bei der Leistungseinstellung Parameter 02-04 <b>Über das Bedienfeld korrekt Leistungsangaben in Parameter O2-04 eingeben.</b>	Usterka doboru wielkości V1000 w parametrze 02-04 <b>Sprawdzić wprowadzone dane parametru O2-04 za pomocą wyświetlacza.</b>	Fallo de dimensionamiento de la unidad V1000 en el parámetro O2-04. <b>Compruebe los datos de entrada del parámetro O2-04 a través de la pantalla.</b>	Fel dimensionering av V1000 i parameter 02-04 <b>Kontrollera indata för parameter 02-04 i teckenfönster.</b>	
<b>OPE03</b> Double entrée Double Input Auswahl Fehler Podwójne wejście Entrada doble Dubbel inmatning	Certaines des entrées numériques (h1-01 à h1-06) ont été programmées avec la même fonction. <b>Vérifier les entrées numériques.</b>	Some of the digital inputs were programmed with the same function or mode. <b>Check digital inputs.</b>	Fehler bei der Auswahl der Digitaleingänge Doppelte Belegung der Eingänge <b>Belegung der Eingänge prüfen und ggf. verändern.</b>	Dla niektórych wejść cyfrowych zaprogramowano tę samą funkcję lub tryb. <b>Sprawdzić wejścia cyfrowe.</b>	Algunas de las entradas digitales estaban programadas con la misma función o el mismo modo. <b>Compruebe las entradas digitales.</b>	Flera digitala ingångar har programmerats med samma funktioneller läge. <b>Kontrollera digitala ingångar.</b>	
		Défauts réglage automatique (Er)	Autotuning Faults (Er)	Autotuning Fehler (Er)	Usterki automatycznego strojenia (Er)	Fallos de ajuste automático (Er)	Fel för automatisk inställning (Er)
<b>Er-01</b> Erreur de données moteur Motor data fault Motordatenfehler Usterka danych silnika Fallo de datos del motor Motordatafel	Les données d'entrée du moteur ne sont pas valides, différence entre le réglage de la puissance du moteur et le réglage du courant du moteur <b>Contrôler les données moteur</b>	Failure data input, difference between motor power setting and motor current adjustment. <b>Check motor data</b>	Fehler während des Auto-Tuning Verfahrens. <b>Prüfung der Motordaten, Verdrahtung und Last Wiederholung Auto-Tuning</b>	Usterka wprowadzania danych; różnica między ustawieniem mocy silnika i regulacją prądu silnika. <b>Sprawdzić dane silnika</b>	Fallo de entrada de datos: diferencia entre el ajuste de potencia del motor y el ajuste de corriente del motor. <b>Compruebe los datos del motor.</b>	Fel datainmatning, skillnad mellan inställning för motoreffekt och motorström. <b>Kontrollera motordata</b>	
<b>Er-02</b> Alarme Alarm Alarm Alarm Alarma Larm	Erreur lors du réglage automatique <b>Contrôler les données moteur, le câblage et la charge, répéter le réglage "automatique"</b>	Fault during autotuning. <b>Check motor data, wiring and load, repeat autotuning</b>	Fehler bei der Dateneingabe, Unterschied zwischen eingegebener Motorleistung und Motorstrom zu groß <b>Prüfung der Motordaten</b>	Usterka podczas automatycznego strojenia. <b>Sprawdzić dane silnika, przewody i obciążenie, powtórzyć automatyczne strojenie</b>	Fallo durante el ajuste automático. <b>Compruebe los datos, el cableado y la carga del motor, y repita el ajuste automático.</b>	Fel under automatisk inställning. <b>Kontrollera motordata, kabeldragning och last – upprepa automatisk inställning</b>	
		Erreur de la fonction copie dans l'affichage	Failure copy function of the display	Fehler Kopierfunktion Bedienfeld	Usterka funkcji kopowania zawartości wyświetlacza	Fallo de la función de copia de la pantalla	Fel kopieringsfunktion för teckenfönster
<b>PrE</b> Protection en écriture Write protection Schreibschutz Zabezpieczenie zapisu Protección contra escritura Skrivskydd	Échec d'écriture / lecture de la fonction de / vers l'afficheur Mode protection est encore activé. <b>Modifier le paramètre 03-02 = Mode 1</b>	Failure write/read function from/ to the display. Protection mode still active. <b>Change Parameter 03-02 = Mode 1</b>	Fehler beim Schreiben / Lesen von und zur Bedieneinheit. Schreibschutz in Parameter 03-02 nicht aufgehoben. <b>Parameter 03-02 = Modus 1</b>	Usterka funkcji zapisu/odczytu z/ do wyświetlacza. Tryb zabezpieczenia ciągle aktywny. <b>Zmień parametr 03-02 = Tryb 1</b>	Fallo de la función de escritura/lectura en/desde la pantalla. El modo de protección permanece activo. <b>Cambie el parámetro 03-02 al modo 1.</b>	Fel vid skrivning/läsning från/till teckenfönster. Skyddsläge fortfarande aktivt. <b>Ändra parameter 03-02 = läge 1</b>	
<b>LAE</b> Appareil en défaut Wrong device Falsches Gerät Nieprawidłowe urządzenie Dispositivo incorrecto Fel anordning	Les données du variateur ne sont pas correctes. <b>Vérifier les données dans le paramètre 02-04.</b>	Drive data are not correct. <b>Check data in parameter 02-04.</b>	Die Frequenzumrichterleistung stimmt nicht überein. <b>Einstellung korrekter kVA Daten in Parameter 02-04.</b>	Dane napędu nie są prawidłowe. <b>Sprawdzić dane w parametrze 02-04.</b>	Los datos del variador no son correctos. <b>Compruebe los datos en el parámetro 02-04.</b>	Ej korrekta data för frekvensomvandlare. <b>Kontrollera data i parameter 02-04.</b>	



Fréquence de sortie, automatique	Skip output frequencies, auto tuning	Öl-Rückholfunkt., Ölsumpfheizung & Wartungsmodus	Pomijanie częstotliwości wyjściowych, automatyczne strojenie	Omisión de frecuencias de salida y ajuste automático	Skipfrekvenser för utgång, automatisk inställning
défaut (usine) _____ en _____ ment _____ du paramètre _____	Default Setting Value _____ Change during operation _____ Parameter Description _____	Werkseinstellung Wert _____ Während des Betriebs veränderbar _____ Parameter-Beschreibung _____	Domyślna wartość ustawienia _____ Zmiana podczas pracy _____ Opis parametru _____	Valor de ajuste predeterminado _____ Cambio durante el funcionamiento _____ Descripción del parámetro _____	Standardvärde _____ Ändra under drift _____ Parameterbeskrivning _____
automatique, sécurité, recommandations	Autotuning, Safety-, EMC-recommendations	Autotuning, Sicherheits-, EMV-Hinweise	Zalecenia dotyczące automatycznego strojenia, bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)	Ajuste automático, seguridad y recomendaciones en cuanto a la compatibilidad electromagnética	Automatisk inställning, säkerhets-, EMC-rekommendationer
réglage automatique automatique en rotation par l'lecteur en boucle ouverte automatique stationnaire par l'lecteur stationnaire pour la autre les phases (recommandé) mode et suivez le menu.	Autotuning Mode 0=Rotating Autotuning (Vector-controlled) 1=Stationary Autotuning (Vector controlled) 2=Stationary Autotuning for line to line resistance. (Recommended) Choose mode and follow the menu.	Auto-Tuning Modus 0=Röteriendes Autotuning (Vektorregelung) 1=Autotuning Stillstand (Vektorregelung) 2=Autotuning im Stillstand zur Bestimmung des Wicklungswiderstands. (Empfohlen) Modus anwählen und gem. Vorgaben folgen.	Tryb automatycznego strojenia 0 = Automatyczne strojenie z obrotami (sterowanie wektorowe) 1 = Automatyczne strojenie bez obrotów (sterowanie wektorowe) 2 = Automatyczne strojenie stacjonarne na podstawie rezystancji między zwojami uzwojeń (zalecane). Wybrać tryb i postępować zgodnie z menu.	Modo de ajuste automático 0 = ajuste automático dinámico (controlado por vector). 1 = ajuste automático estacionario (controlado por vector). 2 = ajuste automático estacionario para resistencia de línea a línea (recomendado). Elija un modo y siga las instrucciones proporcionadas en el menú.	Läge för automatisk inställning 0 = roterande automatisk inställning (vektorstyrd) 1 = stationär automatisk inställning (vektorstyrd) 2 = stationär automatisk inställning för motstånd mellan ledningar (rekommenderad). Välj läge och följ menyn.
la nominale du moteur issance du moteur en kW (indiquée signalétique) ce paramètre génère la base pour démarrer en mode Les valeurs par défaut dépendent de la variateur.	Motor rated power Setup of the nameplate motor power in kW. This parameter generates the basis data to start with the autotuning function. Default values are depending on the inverter size.	Motorenleistung Einstellung der Motorenleistung in kW. Dieser Parameter liefert die Eingangsdaten für das Autotuning. Die Werkseinstellung ist abhängig von der Größe des Umrichters.	Moc znamionowa silnika Służy do ustawiania znamionowej mocy silnika w kW. Te parametr generuje podstawowe parametry potrzebne do uruchomienia funkcji automatycznego strojenia. Wartości domyślne zależą od wielkości falownika.	Potencia nominal del motor Configuración de la potencia nominal del motor en kW. Este parámetro genera los datos básicos que emplea la función de ajuste automático. Los valores predeterminados dependen del tamaño de la unidad inverter.	Nominell motoreffekt Inställning av nominell motoreffekt (kW). Den här parametern genererar de data som krävs för att starta funktionen automatisk inställning. Standardvärdet varierar beroende på frekvensomvandlarens storlek.
la nominale du moteur nominale du moteur est nécessaire pour la courbe V / Hz. Exemple: angle E1-06 = 50Hz; E1-04 = 87Hz. fréquence nominale du moteur.	Motor rated voltage The motor rated voltage is needed to adjust the V/Hz curve. Example: Motor 230/400V Delta E1-13 = 230V; E1-06 = 50Hz; E1-04 = 87Hz. E1-06 = Motor rated frequency.	Motorenspannung Die Nennspannung des Motors wird zur Anpassung der Frequenz-Spannungskennlinie benötigt. Bsp: Motor 230/400V Dreieck E1-13 = 230V; E1-06 = 50Hz; E1-04 = 87Hz. E1-06 = Motorenfrequenz.	Napięcie znamionowe silnika Znamionowe napięcie silnika jest niezbędne do dostosowania krzywej V/Hz. Przykład: Silnik 230/400 V, podłączony w układzie trójkąta E1-13 = 230 V; E1-06 = 50 Hz; E1-04 = 87 Hz. E1-06 = częstotliwość znamionowa silnika.	Tensión nominal del motor La tensión nominal del motor es necesaria para ajustar la curva V/Hz. Ejemplo: motor de 230/400 V, conectado en triángulo. E1-13 = 230 V; E1-06 = 50 Hz; E1-04 = 87 Hz; E1-06 = frecuencia nominal del motor.	Nominell motorspänning Nominell motorspänning behövs för justering av spännings-/frekvenskurva. Exempel: Motor 230/400 V (delta) E1-13 = 230 V; E1-06 = 50 Hz; E1-04 = 87 Hz. E1-06 = nominell motorkonstant.
le nominal du moteur le courant nominal du moteur pour calculer un modèle thermique afin de raccorder. Cela empêche le moteur de surchauffer. (Déault: OL1)	Motor rated current With the setting of the motor rated current the V1000 could calculate a thermal model of the connected motor.This will prevent the motor to get overloaded (Fault: OL1)	Motorenstrom Durch die Eingabe des Motorenstroms wird ein thermisches Modell zum Schutz des angeschlossenen Motors ermittelt. Zu langer Betrieb bei zu niedriger Drehzahl erwirkt Abschaltung mit Fehler: OL1	Prąd znamionowy silnika Dzięki ustawieniu prądu znamionowego silnika falownika V1000 może obliczyć model termiczny podłączonego silnika. Pożwoli to zapobiec przeciążeniu silnika (usterka: OL1)	Corriente nominal del motor Con la corriente nominal del motor, la unidad V1000 es capaz de calcular un modelo térmico del motor conectado. Esto evitará que el motor sufra sobrecargas (fallo: OL1).	Nominell motorström Med hjälp av inställning för nominell motorström kan V1000 beräkna en termisk modell för den anslutna motorn. Detta förhindrar att motorn utsätts för överlast (fel: OL1)
la de référence de référence du moteur détermine la nominale du moteur raccordé.	Base frequency The base frequency of the motor determines the nameplate frequency of the connected motor.	Motorenfrequenz Die maximale Ausgangsfrequenz ist abhängig von der Nennfrequenz des Motors und der jeweiligen Anwendung.	Częstotliwość podstawowa Częstotliwość podstawowa silnika określa częstotliwość znamionową podłączonego silnika.	Frecuencia básica La frecuencia básica del motor determina la frecuencia nominal del motor conectado.	Basfrekvens Motorns basfrekvens fastställer nominell frekvens för ansluten motor.
les pôles du moteur pôles du moteur est utilisée en réé pour la fonction de réglage	Number of motor poles The number of motor poles is used to input data for the autotuning function.	Anzahl Motorpole Einstellung der Anzahl der Motorpole. Dieser Wert liefert die Eingangsdaten für das Auto-Tuning.	Liczba biegunków silnika Liczba biegunków silnika jest używana jako wartość wejściowa dla funkcji automatycznego strojenia.	Número de polos del motor El número de polos del motor se emplea como parte de la función de ajuste automático.	Antal motorpoler Antalet motorpoler används för att indata för funktionen automatisk inställning.
la nominale du moteur nominale du moteur est utilisée en réé pour la fonction de réglage	Motor rated speed The rated motor speed is used as input data for the autotuning function.	Motorenndrehzahl Einstellung der Motorenndrehzahl in U/min gem Typenschild Motor. Dieser Wert liefert die Eingangsdaten für das Auto-Tuning.	Predkość znamionowa silnika Znamionowa predkość silnika jest używana jako wartość wejściowa dla funkcji automatycznego strojenia.	Velocidad nominal del motor La velocidad nominal del motor se emplea como parte de la función de ajuste automático.	Nominellt motorvarvtal Nominellt motorvarvtal används som indata för funktionen automatisk inställning.
sur la touche "RUN" indique la réussite du réglage "Tuning successful" réation à chaque fois que le réglage a été interrompu par un message	Press "RUN" key Text message after successful autotuning: "Tuning successful" Repeat procedure once autotuning was interrupted with fault message.	Taste "RUN" Drücken Textmeldung nach erfolgreichem Autotuning: "Tuning erfolgreich" Bei Fehlermeldung Werte und Einstellungen prüfen und Test wiederholen.	Naciśnąć przycisk pracy („RUN“) Komunikat tekstowy po pomyślnie zakończonym automatycznym strojeniem: „Tuning successful“ (strojenie zakończone pomyślnie) Powtórzyć po przerwaniu automatycznego strojenia z powodu komunikatu o błędzie.	Botón "RUN" Mensaje de texto después de un ajuste automático correcto: "Tuning successful". Repita el procedimiento si la función de ajuste automático se interrumpe y aparece un mensaje de fallo.	Tryck på knappen RUN Textmeddelande efter genomförd automatisk inställning: Inställning färdig Upprepa förarandet om automatisk inställning avbryts med felmeddelande.
Il est un extrait du manuel pour la série V1000 et ne prétend pas être exhaustif, voir : GP C7 10606 19a	This is only a selection from the Yaskawa manual YEG-SIPEP C7 10606 19a of the screens mostly in use and does not demand any requirements for completeness.	Diese Auswahl wurde dem Bedienerhandbuch für die V1000 Serie entnommen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, siehe: YEG-SIPEP C7 10606 19a	Przedstawiono tylko wybór najczęściej używanych ekranów z podręcznika YEG-SIPEP C7 10606 19a firmy Yaskawa, który nie spełnia żadnych wymagań w zakresie kompletności.	Este es un extracto del manual editado por Yaskawa (código YEG-SIPEP C7 10606 19a), basado en las pantallas de uso más frecuente y sin objeto de satisfacer ningún requisito de integridad.	Detta är ingen utömnande information om de skärmbilder som oftast används från Yaskawa-handbok YEG-SIPEP C7 10606 19a.
Fréquence de sortie, automatique	Skip output frequencies, auto tuning	Öl-Rückholfunkt., Ölsumpfheizung & Wartungsmodus	Pomijanie częstotliwości wyjściowych, automatyczne strojenie	Omisión de frecuencias de salida y ajuste automático	Skipfrekvenser för utgång, automatisk inställning

Données Techniques - Technical Data - Technische Daten - Dane techniczne - Datos técnicos - Tekniska data

Caractéristique variateur Série YASKAWA V1000  
 Inverter type: Yaskawa V1000 series  
 Frequenzumrichter Typ: Yaskawa V1000-Serie  
 Typ falownika: Yaskawa, seria V1000  
 Tipo de unidad inverter Yaskawa V1000  
 Typ av frekvensomvandlare: Yaskawa serie V1000

Désignation Designation Modèle Oznaczenie Denominación Beteckning	Tension Voltage Spannung Napięcie Tensión Spänning	I <sub>max</sub> comp. 60Hz I <sub>max</sub> comp. 60Hz Imax Komp. 60s Imaks sprężarki 60 Hz Imáx comp. 60 Hz Imax komp. 60 Hz	Fusible Sicherung Bezpiecznik Fusible Säkring	Référence de variateur Inverter reference FrequenzumrichterTyp Oznaczenie falownika Referencia de unidad inverter Börvärde för frekvensomvandlare	I <sub>max</sub> (Variateur sous 60Hz) I <sub>max</sub> (Inverter under 60Hz) Imax (Frequenzumrichter für 60s) Imaks (falownik — 60 Hz) Imáx (unidad inverter, menos de 60 Hz) Imax (frekvensomvandlare under 60 Hz)
Article No.:	V	A	A	Article No.:	A
<b>R-134a</b>					
SILAJV4492Y-TZ	400	2.8	6	CIMR-VC4A0004BAA	5.1
SILAJV4511Y-TZ	400	3.4	10	CIMR-VC4A0005BAA	7.2
SILFHV4518Y-TZ	400	4.6	10	CIMR-VC4A0007BAA	8.3
SILFHV4525Y-TZ	400	7.3	16	CIMR-VC4A0011FAA	12.3
SILAGV4534Y-TZ	400	10.6	25	CIMR-VC4A0018FAA	22.2
SILAGV4543Y-TZ	400	11	25	CIMR-VC4A0018FAA	22.2
<b>R-404A</b>					
SILAJV9513Z-TZ	400	3.7	10	CIMR-VC4A0007BAA	8.3
SILAJV4517Z-TZ	400	4	10	CIMR-VC4A0007BAA	8.3
SILFHV4524Z-TZ	400	7.9	16	CIMR-VC4A0011BAA	12.3
SILFHV4531Z-TZ	400	10.4	25	CIMR-VC4A0018FAA	22.2
SILFHV4540Z-TZ	400	10.1	25	CIMR-VC4A0018FAA	22.2
SILAGV4546Z-TZ	400	12.2	25	CIMR-VC4A0018FAA	22.2
SILAGV4553Z-TZ	400	14	32	CIMR-VC4A0023FAA	27
SILAGV4568Z-TZ	400	17.8	32	CIMR-VC4A0023FAA	27
SILSHV4610Z-TZ	400	17.6	32	CIMR-VC4A0031FAA	27

Remarque : La ligne d'alimentation est dimensionnée en fonction du courant Maximum du groupe de condensation

Note: Main supply ligne will be sized according to the maximum current drawn by the condensing units

Bei der Auswahl ist zu beachten: Der max. Betriebstrom des Kompressors ist kleiner als der Nennstrom des Frequenzumrichters.

Uwaga: Wielkość głównej linii zasilającej musi być dobrana odpowiednio do prądu maksymalnego pobieranego przez agregaty skraplające.

Nota: La línea de alimentación principal debe dimensionarse de acuerdo con la corriente máxima consumida por las unidades condensadoras.

Obs! Nätledaren ska dimensioneras för luftkonditioneringsaggregatens max. effekt.

Spécifications Générales - General Technical Data - Technische Daten - Ogólne dane techniczne - Datos técnicos generales - Allmänna tekniska data

	Désignation - description - Bezeichnung - Opis - Descripción - Beskrivning	Spécifications - Specification - Spezifikation - Specyfikacja - Especificación - Specifikation
Entrée - Input - Eingang - Wejście - Entrada - Ingång	Tension d'entrée - Input Voltage - Eingangsspannung - Napięcie wejściowe - Tensión de entrada - Inspänning	3 Phases / Phase / Phasig / Faza/ Fase: / Fas: 400V (de -15% à +10% / -15% to +10% / -15% bis +10%) / 400 V (-15 % a +10 %)
	Fréquence de la ligne - Line frequency - Netzfrequenz - Częstotliwość linii - Frecuencia de línea - Natfrekvens	50/60Hz +/-5%
Sortie - Output - Ausgang - Wyjście - Salida - Utgång	Fréquence de sortie - Output frequency - Ausgangsfrequenz - Częstotliwość wyjściowa - Frecuencia de salida - Utfrekvens	De 0,01 à 400Hz / 0,01 to 400Hz / 0,01 bis 400Hz / 0,01 do 400 Hz / 0,01 till 400 Hz
	Réglages d'usine / Default setting / Werkseinstellung / Domyślna wartość ustawienia / Ajuste predeterminado: / Standardinställning: 30-60Hz	Surcharge maximum - Overload capacity - Überlastfähigkeit -Wielkość przeciążenia- Capacidad de sobrecarga - Överlastkapacitet
	< 95%, sans condensation / non condensating / nicht kondensierend / bez skraplania / sin condensación / icke-kondenserande	150% pour 60s (HD) / 150% for 60s (HD) / 150% für 60s (HD) / 150% przez 60 s (HD) / 150 % durante 60 s (HD) / 150 % i 60 sekunder (HD)
Environnement Environment Umgebung Środowisko Condiciones ambientales Miljö	Température ambiante - Ambient temperature - Umgebungstemperatur - Temperatura otoczenia - Temperatura ambiente - Omgivningstemperatur	De -10°C à 50°C / -10°C to 50°C / -10°C bis 50°C / -10°C do 50°C / -10°C a 50°C / -10 °C till 50 °C
	Humidité - Huminity - Feuchtigkeit - Wilgotność - Humedad - Fuktighet	< 95%, sans condensation / non condensating / nicht kondensierend / bez skraplania / sin condensación / icke-kondenserande
	Température de stockage - Storage temperature - Lagertemperatur - Temperatura przechowywania - Temperatura de almacenamiento - Förvaringstemperatur	De -20°C à 60°C / -20°C to 60°C / -20°C bis 60°C / -20°C do 60°C / -20 °C a 60 °C / -20°C till 60°C
	Altitude - Altitude - Aufstellhöhe - Wysokość n.p.m. - Altura - Höjd över havet	Max. 1000m réduction de puissance / Output de-rating / Leistungsreduzierung >1000m / Ograniczenie mocy wyjściowej / Reducción de la potencia de salida / Effektförlust för utgång
	1% je 100 Altimètre / Altimeter / Höhenmeter / 1% na 100 m wzrostu wysokości / Altímetro, 1 % / 1% mig 100 Höjd mätare	max. 3000m max. 5,9m/s <sup>2</sup>
	Vibration - Vibration - Vibrations - Vibraciones - Vibrationer	UL508C; EN954-1 Kat.3 Normes de sécurité - Safety standards - Sicherheitsstandards - Normas de seguridad - Säkerhetsstandarder
Autres - Misc. - Sonstiges - Inne - Otros - Div	Indice de protection - IP-rate - Schutzart - Klasa ochrony - Grado IP - Kapslingsklass	IP20 ou / or / oder / lub / o IP66 / eller IP66



**SIEGE SOCIAL**  
2, avenue Blaise Pascal  
38090 Vaulx-Milieu  
France  
Tel. int +33 (0)4 74 82 24 00  
[info@tecumseh.com](mailto:info@tecumseh.com)

**UK AND IRELAND OFFICE**  
3 Brindley Place  
Birmingham, B1 2JB  
United Kingdom  
Tel. int +44 (0) 121 231 7236

**GERMAN OFFICE**  
M 7, 16 - 18  
68161 Mannheim  
Germany  
Tel. int +49 (0)621 862 407

**POLISH OFFICE**  
47 Jana III Sobieskiego street  
84-230 RUMIA  
Poland  
Tel. int. +48 60 96 00 655

**SPANISH OFFICE**  
Edificio BCIN, C/Marcus Porcius nº1  
08915 Badalona-Barcelona  
Spain  
Tel. int. +34 932 18 57 08



366450

366450 \_c/09.2017