




24-10281-8 Rev. A  
Issued May 2019

## P499 Pressure Transducer


Specifications	Especificaciones	Spesifikasjoner
Spécifications	Spécifie	Specifikationer
Technische Daten	Specificationer	Especificações
Specificaties	Tekniset tiedot	Πρδιαγρφές
Technická data	規格	

P499xBx-xxxC = 1/4" SAE external pressure connection  
P499xCx-xxxC = 1/4" SAE internal pressure connection with depressor




### Shielded cable P499 model electrical connections:

P499AxS-xxxC: Red= supply; Black= com.; Bare= GND  
P499RxS-xxxC: Red= supply; Black= com.; White= Output; Bare= GND  
P499VxS-xxxC: Red= supply; Black= com.; White= Output; Bare= GND



### Hirschman P499 model electrical connections:

P499AxH-xxxC: Pin1 = supply; Pin 2 = com.  
P499RxH-xxxC: Pin1 = supply; Pin 2 = com. Pin 3 = Output  
P499VxH-xxxC: Pin1 = supply; Pin 2 = com. Pin 3 = Output



### Packard P499 model electrical connections:

P499AxP-xxxC: Pin A = com. Pin B = supply  
P499RxP-xxxC: Pin A = com. Pin B = supply; Pin C = Output  
P499VxP-xxxC: Pin A = com. Pin B = supply; Pin C = Output

### Transducer Pressure Ranges (5 models)

P499xxx-401C = -100 to 800 kPa (-1 to 8 bar)

P499xxx-402C = -100 to 1500 kPa (-1 to 15 bar)

P499xxx-403C = 0 to 1500 kPa (0 to 15 bar)

P499xxx-404C = 0 to 3000 kPa (0 to 30 bar)

P499xxx-405C = 0 to 5000 kPa (0 to 50 bar)

## ENGLISH

### READ THIS INSTRUCTION SHEET CAREFULLY BEFORE INSTALLING, RETAIN IT SAFELY FOR FUTURE REFERENCE.

The 499 pressure sensors are designed to sense pressure in refrigeration and air conditioning applications. It may be used with all corrosive and non-corrosive refrigerants.

Where an operating failure would result in personal injury or loss of property, it is the responsibility of the installer to add devices or systems that protect against, or warn of sensor failure.

#### Mounting

Mount the pressure sensor upright. Pressure tab points must be located on the topside of the refrigerant lines. This reduces the possibility of oil, liquids, or sediment accumulating in the pressure connection line or sensor, which could cause malfunctioning.

In applications where extreme pulsations and/or vibration occur, the sensor has to be connected using a small-bore capillary with a length of at least 90 cm.

#### Caution

Take care of maximum operating pressure when testing the installation. Exceeding the max. overpressure will permanently damage the sensor.

#### Wiring

All wiring should conform to local codes and must be carried out by authorised personnel only. Keep high and low voltage wiring separated. For applications in critical industrial environments, use shielded cable when sensor cable is extended connect the shield to the earth.

#### Check out procedure

Check supply voltage and wiring before applying power. Incorrect voltage or wiring may permanently damage sensor or controller.

Before leaving the installation observe at least three complete operating cycles to be sure that all components are functioning correctly. If not contact your supplier.

## FRANÇAIS

### LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR VOUS Y REFERIR ULTERIUREMENT

Les capteurs de pression P499 sont conçus pour détecter la présence de pression dans les appareils de réfrigération et de climatisation. Ils peuvent être utilisés avec tous les réfrigérants corrosifs et non corrosifs.

Si une défaillance dans le fonctionnement risque de provoquer des blessures physiques ou la perte de biens, il incombe à l'installateur d'ajouter des périphériques ou de protéger ou de prévenir toute anomalie du capteur.

#### Montage

Monter le capteur de pression verticalement. Les points d'attache de pression doivent se trouver en haut des lignes de réfrigérant. Cela réduit la possibilité de voir toute huile, liquide ou dépôt s'accumuler dans la ligne de raccordement de la pression ou du capteur, ce qui provoquerait un dysfonctionnement.

Dans des applications où se produisent des pulsations extrêmes ou des vibrations, le capteur doit être raccordé à l'aide d'un petit alésage capillaire d'une longueur d'environ 90 cm.

#### Attention

Surveiller la pression maximale de fonctionnement au moment de tester l'installation. Le dépassement de la surpression maximale risque d'endommager définitivement le capteur.

#### Câblage

Le câble doit être conforme aux règlements locaux en vigueur et il ne peut être réalisé que par du personnel compétent. Séparez les câblages haute et basse tension. Pour les applications se trouvant dans des environnements industriels importants, utilisez des câbles blindés. Lorsque le détecteur du câble dénudé et rallongé, connectez le blindage à la terre.

#### Procédure de contrôle

Vérifiez la tension du secteur et le câblage avant de mettre sous tension. Une tension ou un câblage incorrect peut endommager le capteur ou le mécanisme de contrôle de façon permanente.

Après avoir terminé l'installation, observez au moins trois cycles complets de fonctionnement pour s'assurer que tous les composants fonctionnent correctement. Si cela n'est pas le cas, contactez votre fournisseur.

## DEUTSCH

### BITTE LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUR WEITEREN VERWENDUNG AUF.

Die Drucksensoren P499 sind für das Erfassen des Drucks in Gefriereinheiten und Klimaanlagen entwickelt worden. Sie können zusammen mit allen korrosiven und nicht-korrosiven Kältemitteln eingesetzt werden.

Wenn ein Betriebsversagen zu Verletzungen des Personals bzw. Schäden und Verlust des Eigentums zur Folge haben kann, obliegt es der Verantwortung des Monteurs, die entsprechenden Geräte oder Anlagen zu installieren, die ein derartiges Versagen verhindern bzw. vor einem derartigen Versagen warnen.

#### Montage

Montieren Sie den Drucksensor senkrecht. Die Druckpunkte müssen sich auf der Oberseite der Kühlmittelleitung befinden. Hierdurch wird die Möglichkeit einer Ansammlung von Öl, Flüssigkeit oder Ablagerungen in der Druckkupplungsleitung oder im Sensor, durch die es zu Fehlfunktionen kommen kann, auf ein Minimum verringert.

Bei Anwendungen, bei denen extreme Pulsionen bzw. extreme Schwingungen oder Vibrationen auftreten, muß der Sensor mittels einer Kapillare mit einem kleinen Durchmesser und einer Länge von wenigstens 90 cm montiert werden.

#### Vorsicht

Achten Sie beim Testen der Installation darauf, das der maximale Betriebsdruck nicht überschritten wird. Ein Überschreiten des max. Überdrucks führt zu bleibenden Schäden am Sensor.

#### Verdrahtung

Die gesamte Verdrahtung sollte den lokalen Bestimmungen entsprechen und darf nur durch autorisierte Personal durchgeführt werden. Hoch- und Niederspannungsleitungen sind voneinander zu trennen. Verwenden Sie bei Anwendungen in kritischen industriellen Umfeldern ein geschirmtes Kabel. Wenn das Sensorkabel verlängert wird, verbinden Sie die Schirmung mit der Erde.

#### Überprüfung

Überprüfen Sie die Netzspannung und die Verdrahtung, ehe sie den Strom einschalten. Falsche Spannung oder Verdrahtung können den Sensor oder Controller dauerhaft schädigen.

Vor dem Verlassen der Anlage sollten Sie diese mindestens drei Betriebszyklen beobachten und überprüfen, daß alle Komponenten ordnungsgemäß funktionieren. Sollte dies nicht der Fall, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

## NEDERLANDS

### NEEM DEZE INSTRUCTIES GRONDIG DOOR ALVORENS U BEGINT MET HET INSTALLEREN EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEbruIK

De P499 drucksensor is ontworpen om drukken in koel- en luchtbehandeling installaties te meten. Het kan worden toegepast in combinatie met alle agressieve en niet-agressieve koelmiddelen.

Als een soutieve werking van de sensor personelijk letsel of schade kan veroorzaaken, moet de installateur beveiligingen of alarm apparatuur aansluiten dat aangeeft of de sensor functioneert.

#### Montage:

Monter de sensor rechtstreeks. De druk aansluiting moet hoger dan de koelleiding worden gemonteerd. Dit om te voorkomen dat olie, vloeistoffen of vuil zich ophopen in de drakaansluiting of sensor wat een slecht functioneren tot gevolg kan hebben.

Bi toepassingen met hoge druk pulsaties en/of trillingen moet de sensor worden aangesloten door middel van een capillaire met kleine diameter en een lengte van tenminste 90cm.

#### Pas op.

Denk om de maximale toegestane druk wanneer de installatie wordt getest. Overschrijding van de maximale druk zal de sensor permanent beschadigen.

#### Bedrading

Alle bedrading moet voldoen aan de lokale voorschriften en moet worden uitgevoerd door bevoegd personeel. Houd sterkstroom en zwakstroom bedrading gescheiden. Bij toepassingen in een industriele omgeving, gebruik afgeschermd kabel indien de sensor kabel wordt verlengd. Verbind de metalen afschermering met de aarde.

#### Controleprocedure

Controleer, voordat u de installatie zelfstandig laat werken, gedurende ten minste drie complete werkcyclus of alle onderdelen correct werken. Werk de installatie niet correct, neem dan contact op met uw leverancier.

## ESPAÑOL

### LEA DETINIDAMENTE ESTA HOJA DE INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR LA INSTALACION Y GUARDELA PARA FUTURAS CONSULTAS

Los sensores de presión P499 están diseñados para detectar la presión en aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado. Puede utilizarse con todos los refrigerantes, corrosivos o no.

Cuando un fallo operativo pudiera tener como consecuencia daños personales o la propiedad, será responsabilidad del instalador añadir dispositivos o sistemas que protejan, o avisen del fallo del sensor.

#### Montaje

Monte el sensor de presión en posición vertical. Los puntos de detección de depresión deben estar situados en la parte superior de las líneas del refrigerante. Esto reduce la posibilidad de acumulación de aceite, líquidos o sedimentos en la línea de conexión de presión, o el sensor, lo que podría dar lugar a averías.

En aplicaciones en las que se produzcan pulsaciones o vibraciones extremas, el sensor debe conectarse utilizando un capilar de diámetro pequeño con una longitud de al menos 90 cm.

**Precaución**  
Tenga en cuenta la presión máxima operativa cuando pruebe la instalación. Superar la sobrepresión máxima dañaría permanentemente el sensor.

#### Instalación

Todo el cableado debe cumplir las normativas locales y debe realizarse por personal autorizado solamente. Mantenga separados los cables de alta tensión y baja tensión. En aplicaciones situadas en entornos industriales críticos, se debe usar cable blindado.

Cuando extienda el cable del sensor, deberá conectar el blindaje a tierra.

#### Procedimiento de comprobación

Compruebe la tensión de alimentación y el cableado antes de conectar la corriente. Un voltaje o un cableado incorrectos podrían dañar irreversiblemente el sensor o el controlador.

Antes de finalizar la instalación, observe por lo menos tres ciclos de operación completos para asegurarse que todos los componentes estén funcionando correctamente. Sino es así, póngase en contacto con su proveedor.

## ITALIANO

### LEGGERE ATTENTIVAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'INSTALLAZIONE E CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI

I sensori di pressione P499 sono progettati allo scopo di rilevare la pressione in applicazioni relative a raffreddamento e condizionamento aria e possono essere utilizzati con tutti i tipi di liquido refrigerante, sia corrosivi che non corrosivi.

Quando l'eventuale mancato funzionamento può comportare il pericolo di lesioni alle persone o danni alle cose, l'installatore ha l'obbligo di aggiungere dei dispositivi o dei sistemi che proteggano o avvisino dell'eventuale avaria ai sensori.

#### Montaggio

Montare il sensore di pressione in posizione verticale. I punti di rilevamento della pressione devono essere ubicati sul lato superiore delle tubazioni del liquido refrigerante. Tale accorgimento riduce la possibilità di accumulo di olio, liquidi o depositi nella tubazione di raccordo o nel sensore di pressione, evitando conseguenze possibili malfunzionamenti.

In applicazioni in cui si verificano pulsazioni o vibrazioni di elevata entità, il sensore dovrà essere collegato mediante un tubo capillare di ridotto calibro lungo almeno 90 cm.

#### Avvertenza

Quando si prova l'installazione, prestare attenzione alla massima pressione di esercizio. Se il massimo valore di sovrappressione viene superato, il sensore verrà danneggiato in modo permanente.

#### Cablaggio

Tutti gli acciappamenti dovranno essere conformi alle norme locali ed messi in opera esclusivamente da personale autorizzato. Tenere separati i fili dell'alta e bassa tensione. Per applicazioni in ambienti industriali critici, usare cavo schermato. Quando il cavo del sensore è prolungato, connettere lo schermaggio a terra.

#### Messa in funzione

Tutti gli'attivazione, controllare la tensione di alimentazione e il cablaggio.

Una tensione o un cablaggio errato potrebbero danneggiare in modo permanente il sensore o il controller.

Prima di concludere l'installazione, osservare almeno tre cicli operativi completi per accettare il corretto funzionamento di tutti i componenti. In caso di irregolarità, contattare il proprio fornitore.

## PORTUGUÊS

### LEIA ATENTAMENTE ESTA FOLHA DE INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER A INSTALAÇÃO E GUARDE-A PARA UTILIZAÇÃO FUTURA.

Os sensores de pressão P499 foram concebidos para sentir a pressão em aplicações de ar condicionado e refrigeração. Pode ser utilizado com todos os líquidos refrigerantes corrosivos e não corrosivos.

Nos locais onde uma avaria possa resultar em ferimentos pessoais ou perda de propriedade, o instalador é responsável pela instalação de dispositivos ou sistemas de proteção ou aviso contra avarias dos sensores.

#### MontagemMontagem

Monte o sensor de pressão na vertical. Os pontos de verificação da pressão têm de estar localizados nas extremidades das linhas de refrigeração. Este procedimento reduz a possibilidade de acumulação de óleo, líquidos ou sedimentos no sensor ou na linha de ligação de pressão. Esta situação pode provocar avarias.

Em aplicações onde ocorram vibrações e/ou impulsos extremos, o sensor tem de ser ligado através de um tubo capilar de diâmetro pequeno com um comprimento óptimo e superior a 90 cm.

#### Precaução

Tenha cuidado com a pressão de funcionamento máxima quando testar a instalação. Se exceder a sobrepressão máxima, danificará permanentemente o sensor.

#### Conexões

Todos as conexões devem estar de acordo com os códigos locais e ser efectuadas somente por pessoal autorizado. Mantenha separadas as conexões de baixa e as de alta voltagem. Para aplicações em ambientes industriais críticos, use cabo protegido. Quando o cabo do sensor estiver estendido, conecte a proteção ao terra.

#### Procedimento de controlo

Verifique a tensão e a instalação eléctrica antes de ligar a corrente. A tensão ou a instalação eléctrica incorrecta pode danificar permanentemente o sensor e o controlador.

Antes de abandonar a instalação, observe pelo menos três ciclos de funcionamento completos para assegurar-se de que todos os componentes funcionem correctamente. Do contrário, contacte o seu fornecedor.

## SVENSKA

### LÄS NOGA DESSA INSTALLATIONSANVISNINGAR INNAN INSTALLATIONEN UTFÖRS OCH BEVARA DEM FÖR FRAMTIDA REFERENS.

P499 tryckföljare är utformade för avkänning av trycket i kyl- och luftkonditioneringssystem. De kan användas i med alla korrosiva och ej korrosiva kylmedel.

I de fall där en oljyka kan inträffa är det installatörens ansvar att försé med förebyggande säkerhetsåtgärder i form av utrustningar eller system som varnar om avkänningstet.

#### MonteringMontering

Montera tryckföljaren i upprätt position. Tryckgradernas punkter ska befina sig ovanför kylledningarna. Detta minskar risken för att olja, vätskor eller sediment byggs upp i tryckledningen eller avkänningen, vilket kan ge defekt funktion.

I installationer där extrem pulsering eller vibration förekommer ska avkänningen anslutas med ett fint kapillärrör med en längd på minst 90 cm.

#### Warning!

Kontrollera maximalt arbetstryck innan installationen testas. En överskridning av den maximala övertrycksgrenen kan skada avkänningen permanent.

#### Ledningar

All kabeldragning ska utföras enligt gällande bestämmelser och får endast utföras av behörig personal. Håll ledningarna för hög respektive låg spänning separerade.

I en kritisk industriell omgivning ska en skärmad kabel användas. Med en förlängd sensorkabel ska skyddsmätningen vara jordad.

#### Kontrollera proceduren

Kontrollera matarspänningen och kopplingar innan strömmen slås på. Fel matarspänning eller koppling kan permanent skada sensorn eller kontrollerna. Efter installationen bör man övervaka minst tre hela operationscyklar fungerar som ska. Om detta inte är fallet, kontakta leverantören.

## SUOMI

### LUE TÄMÄ OHJELEHTINEN ENNEN ASENNUSTA HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ SE MYÖHEMAN TARPEEN VARALTA

P499 paineanturit tunnistavat paineen jäähydytys- ja ilmastoointilaiteissa. Niitä voidaan käyttää yhdessä kaikkien syövyttävien ja ei-syövyttävien jäähydytysaineiden kanssa.

Jos toimintahäiriö voi aiheuttaa henkilöiden loukaantumisen tai omaisuusvahinkoa, asentajan vastuulla on anturiuviista varoitettavien tai niittää suojaavien laitteiden tai järjestelmien asentaminen.

#### Kiinnitys

Kiinnitys paineanturiin pystytään asentoon. Paineen mittauspisteet pitää sijoittaa jäähydytysaineen yläpuolelle. Silloin öljy, nesteet ja sakka eivät keräänty niiliin helposti ilmanjäätöntöön tai sensoreihin ja toimintahäiriöiden riski pienenee.

Jos laite tärisee tai värhältelee voimakkasti, anturi pitää kiinnittää pienkaliperiseen hiluputkeen, jonka pituus on vähintään 90 cm.

#### Varoitus:

Muista huomioida käyttöpaineen maksimiraaja, kun testataan asennusta. Liiallinen ylipaini saattaa aiheuttaa anturin vauroitumisen.

#### Aseenkuvaus

Johdotukseen tulee tapahtua paikallisten ohjeiden mukaisesti ja sen saa suorittaa vain valtuutettu henkilökunta. Pidä korke- ja matalajännitejohdot erillään. Käytä kriittisen teollisuusympäristöjen soveltuksille suojauttavaa kaapelia, kun sensorkaapelia jatketaan ja liitä seuraava maatoimin (maahan).

#### Auktoritärskustas

Tarkista verkkojännite ja kytkennät ennen virran kytkemistä. Väärä jännite voi kytkennät saattaa aiheuttaa anturin tai ohjaimen rikkoutumisen. Ennen kuin laitteisto jätetään toimimaan ilman valvontaa, sen toimintaan on tarkkailtava ainakin kolme täydyn jaksion ajan. Tällöin on varmistettava, että kaikki komponentit toimivat kunnolla. Jos laitteisto ei toimi asianmukaisesti, ota yhteys sen toimittajaan.

## DANSK

### LÆS DENNE VEJLEDNING GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM DEN TIL SENERE BRUG

P499 trykføler er designet til at føle tryk ved køle- og aircondition-anvendelsesmuligheder. Den kan anvendes sammen med alle korrodende og ikke-korrodende koldemedler.

Hvor en driftsfejl kan resultere i person- eller tingeskade, er det installatørens ansvær at tilføje anordninger eller systemer, som beskytter eller advarer mod følersvigt.

#### Montering

Monter trykføleren på højkant. Der skal placeres tryktappunktet på køle-ledningernes overside. Dette reducerer muligheden for, at olie, væsker eller bundfald phobør sig i trykforbindelsesledningen eller føleren, hvilket kan forårsage funktionsfejl.

Ved anvendelsesmuligheder, hvor der forekommer ekstreme pulsationer og/eller vibration, skal føleren forbindes med et småkalibrert kapillærrør med en længde på mindst 90 cm.

#### Forsigtig

Tag Dem iagt for maksimalt driftstryk, når installationen afprøves. Overskriderne af det maksimale overtrykk vil forårsage varig skade på føleren.

#### Elektrisk installation

Den elektriske tilslutning skal følge de lokale koder, og må udelukkende udføres af en autoriseret installer. Hold høj- og lavspændingsinstallationer adskilt. Til anvendelser i kritiske industrielle miljøer skal der bruges afskærmet kabel, når sensorkablet forlænges; tilslut afskærmningen til jord.

#### Test procedure

Kontroller forsyningsspændingen og ledningsnettet, inden strømmen tilsluttes. Forkert spænding eller ledningsnet kan medføre uoprettelig skade på sensor eller styrenehed. Før installationen afsluttes. Observer mindst tre komplette betjenings cyklusser, for at være sikker på, at alle komponenter fungerer korrekt. Hvis det ikke er tilfældet, tag kontakt med Dereas leverandør.

## NORSK

### LES DENNE VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR INSTALLERING, OG GJEM DEN FOR FREMTIDIG BRUK.

P499 trykksensorer er designet for å måle trykk i nedkjølings- og air condition-systemer. Den kan brukes med alle etsende og ikke-etsende kjølevæsker.

Når en funksjonsfeil vil kunne resultere i skade på personer eller eiendom, er det installatørens ansvar å sette inn innretninger eller systemer som beskytter mot eller advarer om feil i sensoren.

#### Montering

Monter trykksensoren rett opp og ned. Punkten for trykkskiven må sitte på toppen av kjølevæskerøren. Dette reduserer muligheten for at olje, væsker eller avleiringer samler seg på ledningen eller sensoren, noe som kan forårsake funksjonsfeil.

På bruksområder der ekstreme pulseringer eller vibrasjoner finner sted, må sensoren festes med en småkalibrert kapillær med en lengde på minst 90 cm.

#### Advarsler

Vær forsiktig med maksimalt driftstrykk når installasjonen testes. Overskridelse av maks. overtrykk vil føre til varig skade på sensoren.

#### Kabling

All kabling skal utføres i samsvar med lokale forskrifter og må bare utføres av autorisert personell. Svaksstrom- og sterkstromsanlegg skal være atskilt. Bruk omspunnet kabel når følerkablene forlenges for aplikasjoner i kritiske industrimiljøer og sør for at den blir jordet.

#### Kontrollprosedyre

Sjekk strømsystemens spennin og ledningsnett for du slår på strømmen. Ellers kan ledningsnettet føre permanent skade på sensor eller kontrollene. Før installasjonen forlates, må man observere minst tre komplette driftsrykklser, og være sikker på at alle komponenter funksjonerer riktig. Hvis ikke må leverandøren kontaktes.

## ČESKY

### Pred instalací pozorně pročtěte tento montážní návod a uložte jej na bezpečné místo při případnou budoucí potřebu.

Tlakový snímač P499 je navržen pro snímání tlaku v chladicích a klimatizačních zařízeních. Může být použit se všemi korozivními a nekorozivními chladivy.

V případě, že provozní závada by mohla způsobit zranění osob nebo škodu na majetku, je na zadovědnost uživatele přidat zařízení nebo systém, který chrání nebo varuje před selháním snímače.

#### Montáž

Tlakový snímač instalujte ve verikální poloze. Odběrná místa pro snímání tlaku musí být umístěna na horní straně potrubí. Tato montážní poloha snižuje možnost akumulace nečistot v tlakovém připojení nebo ve snímači, který by mohly způsobit provozní poruchu..

V aplikacích s extrémními pulzaciemi nebo vibracemi musí být snímač připojen za použití kapálrové trubice o délce nejméně 90 cm.

#### Výstraha

Zkontrolujte maximální pracovní tlak při přezkužování zařízení. Překročení maximálního tlaku trvale požadujte snímač.

#### Zapojení

Všechny zapojení musí odpovídat příslušným normám a musí být provedeno pouze odporédnými osobami. Oddělte vedení s vysokým a malým napětím. Pokud je zařízení používáno v náročných průmyslových podmínkách, použijte při prodloužení kabelu snímače stínací kabel a uzemněte jej.

#### Kontrola

Před připojením k elektřické síti zkontrolujte napětí napájení a kabeláž. Nesprávné napětí nebo vadná kabeláž mohou trvale poškodit čidlo nebo vypadat. Před tím, než opustíte instalované zařízení, zkontrolujte alespoň tři kompletní provozní cykly, abyste se ujistili, že všechny součásti pracují správně. V opačném případě se spojte se svým dodavatelem.

## 简体中文

### 安装前请仔细阅读本说明书，并妥善保管，以备日后使用。

499 压力传感器应用于制冷和空调环境中检测压力。其适用于所有腐蚀性和非腐蚀性制冷剂。

操作失误可导致人身伤害或财产损失。安装人员有责任添加防止或警告传感器故障的设备或系统。

#### 安装

压力传感器应垂直安装。压力量标点必须位于制冷剂管道上方，这可减少油、液体或沉积物在压力连接管道或传感器中积聚的可能性，从而避免出现故障。

若可能出现极端振动和/或振动，传感器必须使用长度至少达 90 厘米的小口径毛细管连接。

#### 警告

测试安装时要注意最大操作压力。超压会永久损坏传感器。

#### 接线

所有接线应符合当地规范，且必须仅由获授权的个人进行操作，高低压接线始终分离。应用于关键工业环境时，若延长传感器电缆以连接保护罩至地面，应使用屏蔽电缆。

#### 检查程序

通电前检查电源电压和接线。错误的电压或接线可能永久损坏传感器或控制器。离开安装地点之前，至少要观察三个完整的操作周期，确保所有组件都正常工作。如有问题，请联系您的供应商。